

Programmable Controllers

MELSEC L
series

Installation Manual for High-Speed Counter Modules LD62, LD62D

Art.no.: ENG, Version A, 06062011

Safety Information

For qualified staff only

This manual is only intended for use by properly trained and qualified electrical technicians who are fully acquainted with automation technology safety standards. All work with the hardware described, including system design, installation, setup, maintenance, service and testing, may only be performed by trained electrical technicians with approved qualifications who are fully acquainted with the applicable automation technology safety standards and regulations.

Proper use of equipment

The programmable controllers (PLC) of the MELSEC L series are only intended for the specific applications explicitly described in this manual or the manuals listed below. Please take care to observe all the installation and operating parameters specified in the manual. All products are designed, manufactured, tested and documented in agreement with the safety regulations. Any modification of the hardware or software or disregarding of the safety warnings given in this manual or printed on the product can cause injury to persons or damage to equipment or other property. Only peripherals and expansion equipment specifically recommended and approved by Mitsubishi Electric may be used with the programmable controllers of the MELSEC L series. Any other use or application of the products is deemed to be improper.

Relevant safety regulations

All safety and accident prevention regulations relevant to your specific application must be observed in the system design, installation, setup, maintenance, servicing and testing of these products.

In this manual special warnings that are important for the proper and safe use of the products are clearly identified as follows:



DANGER:
Personnel health and injury warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious health and injury hazards.



CAUTION:
Equipment and property damage warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious damage to the equipment or other property.

Further information

The following manuals contain further information about the module:

- Instruction leaflet "Before Using the Product" for LD62 and LD62D
- MELSEC L High-Speed Counter Module User's Manual
- MELSEC L CPU Module User's Manual
(Hardware Design, Maintenance and Inspection)
- MELSEC-Q L Programming Manual
- Safety Guidelines for MELSEC L CPU


These manuals are available free of charge through the internet (www.mitsubishi-automation.com).

If you have any questions concerning the installation, configuration or operation of the equipment described in this manual, please contact your relevant sales office or department.


Overview of the Modules

Item	LD62	LD62D
I/O-type	DC Input	Differential Input
	Sinking Output	
Maximum counting speed	200 kpps	500 kpps
Number of channels	2	

External Dimensions and Part Names



All dimensions are in "mm".



No.	Description
①	DIN rail mounting hook
②	Module joint lever (for connecting two modules)
③	Status LED
④	40-pin connector for connection of the input/output signals
⑤	Serial number plate

●: LED ON, ○: LED OFF

Installation and Wiring



DANGER


Turn off all phases of the power supply for the PLC and other external sources before starting the installation or wiring work.




CAUTION

- Use the product in the environment within the general specifications described in the MELSEC L CPU Module User's Manual. Never use the product in areas with dust, oily smoke, conductive dusts, corrosive or flammable gas, vibrations or impacts, or expose it to high temperature, condensation, or wind and rain.
- When drilling screw holes or wiring, cutting chips or wire chips should not enter ventilation slits. Such an accident may cause fire, failure or malfunction.
- A protective film is attached onto the module top to prevent foreign matter such as wire chips entering the module during wiring. Do not remove the film during wiring. Remove it for heat dissipation before system operation.
- Before handling modules, touch a grounded metal object to discharge the static electricity from the human body. Not doing so may cause failure or malfunctions of the module.


Mounting the modules on a DIN rail



① Pull down DIN rail hooks on the back of the modules until they click.



② Hang the upper tabs of the modules on a DIN rail, and push the modules in position.



③ Lock the DIN rail hooks to the DIN rail to secure the modules in the position. Pull the hooks up until they click. If the hooks are beyond the reach, use a tool such as a driver.

④ Mount stoppers on the DIN-rail beside the leftmost and rightmost module, to avoid lateral sliding.

Mounting



CAUTION

- Modules must be mounted on a DIN rail.
- Connect an END cover on the last module on the right side.
- Do not drop the module or subject it to heavy impact.
- Do not open or modify a module. Doing so can cause a failure, malfunction, injury or fire.
- Do not touch the conductive parts of the module directly.
- To interconnect modules, engage the respective connectors and securely lock the module joint levers. Incorrect interconnection may cause malfunction, failure, or drop of the module.

Wiring




CAUTION


- Do not lay signal cables close to the main circuit, high-voltage power lines, or load lines. Otherwise effects of noise or surge induction are likely to take place. Keep a safe distance of more than 100 mm from the above when wiring.
- Wire cables of the power supply for the programmable controller, I/O power supply, and motor power supply separately.

Connecting the modules


The procedure for connecting modules is shown with an example of how to connect the L02CPU with the L61P.



① To release the module joint levers located at the top and bottom of the L02CPU:
Slide the levers toward the front side of the module.



② Insert the connector of the power supply module into that of the CPU module so that they are securely engaged.



③ To lock the module joint levers:
Slide the levers toward the back side of the module.
Make sure that the modules are securely connected.

Applicable connectors

The following connectors are applicable for the high-speed counter modules.

Model	Description	Applicable wire size ^①
A6CON1	Soldering connector (straight out type)	0.3 mm ²
A6CON2	Crimp connector (straight out type)	0.088 to 0.24 mm ²
A6CON4	Soldering connector (both for straight out and 45-degree types)	0.3 mm ²

① Stranded cable

Tighten the screws of the module using torque within the following ranges. Loose screws may cause short circuits, mechanical failures or malfunction.

Screw	Torque
Connector screw (M2.6 screw)	0.20 to 0.29 Nm

Programmierbare Steuerungen

MELSEC L
series

Installationsanleitung für High-Speed-Zählermodule LD62, LD62D

Art.-Nr.: GER, Version A, 06062011

Sicherheitshinweise

Nur für qualifizierte Elektrofachkräfte

Diese Installationsanleitung richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Elektro- und Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Eingriffe in die Hard- und Software unserer Produkte, soweit sie nicht in dieser Installationsanleitung oder anderen Handbüchern beschrieben sind, dürfen nur durch unser Fachpersonal vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die programmierbaren Steuerungen (SPS) der MELSEC L-Serie sind nur für die Einsatzbereiche vorgesehen, die in den vorliegenden Installationsanleitung oder den unten aufgeführten Handbüchern beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung der in den Handbüchern angegebenen allgemeinen Betriebsbedingungen. Die Produkte wurden unter Beachtung der Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert. Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software bzw. Nichtbeachtung der in dieser Installationsanleitung angegebenen oder am Produkt angebrachten Warnhinweise können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Es dürfen nur von MITSUBISHI ELECTRIC empfohlene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte in Verbindung mit den programmierbaren Steuerungen der MELSEC L-Serie verwendet werden. Jede andere darüber hinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

In dieser Installationsanleitung befinden sich Hinweise, die für den sachgerechten und sicheren Umgang mit dem Gerät wichtig sind. Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:



GEFAHR:
Warnung vor einer Gefährdung des Anwenders
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Anwenders führen.



ACHTUNG:
Warnung vor einer Gefährdung von Geräten
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Schäden am Gerät oder anderen Sachwerten führen.

Weitere Informationen

Folgende Handbücher enthalten weitere Informationen zu den Geräten:

- Hinweisblatt „Before Using the Product“ für das LD62 und LD62D
- Bedienungsanleitung zu den MELSEC L-High-Speed-Zählermodulen
- Bedienungsanleitung zu den MELSEC L-CPU-Modulen (Hardware-Beschreibung, Inbetriebnahme und Wartung)
- Programmieranleitung zum/zur MELSEC System Q / L-Serie
- Sicherheitsrichtlinien für das MELSEC L-CPU-Modul



Diese Handbücher stehen Ihnen im Internet kostenlos zur Verfügung.
(www.mitsubishi-automation.de).

Sollten sich Fragen zur Installation, Programmierung und Betrieb der Steuerungen der MELSEC L-Serie ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner zu kontaktieren.

Übersicht der Module

Merkmal	LD62	LD62D
Ein-/ Ausgangsart	DC-Eingänge	Differenzielle Eingänge
	Ausgänge minusschaltend	
Maximale Zählfrequenz	200 kHz	500 kHz
Zählereingänge	2	

Bedienelemente und Abmessungen



Nr.	Beschreibung
①	Montagelache für DIN-Schiene
②	Verriegelungshebel (zur Verbindung von zwei Modulen)
③	LED Anzeige
④	40 poliger Steckanschluss für die Ein- und Ausgangssignale
⑤	Position der Seriennummer

●: LED leuchtet, ○: LED leuchtet nicht

Installation und Verdrahtung

GEFAHR
Schalten Sie vor der Installation und der Verdrahtung die Versorgungsspannung der SPS und andere externe Spannungen aus.

ACHTUNG
● Betreiben Sie die Geräte nur unter den Umgebungsbedingungen, die in der Hardware-Beschreibung der MELSEC L-CPU aufgeführt sind. Die Geräte dürfen keinem Staub, Ölnebel, ätzenden oder entzündlichen Gasen, starken Vibrationen oder Schlägen, hohen Temperaturen und keiner Kondensation oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
● Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Bohrspäne oder Drahtreste durch die Lüftungsschlitzte in das Modul gelangen. Das kann Brände, Geräteausfälle oder Fehler verursachen.
● Auf den Lüftungsschlitzten an der Oberseite des Moduls ist eine Schutzabdeckung angebracht, die verhindert, dass Bohrspäne oder Drahtreste durch die Lüftungsschlitzte in das Modul gelangen. Entfernen Sie diese Abdeckung nicht, bevor die Verdrahtung abgeschlossen ist. Vor dem Betrieb des Moduls muss diese Abdeckung entfernt werden, um eine Überhitzung des Moduls zu vermeiden.
● Berühren Sie zur Ableitung von statischen Aufladungen ein geerdetes Metallteil, bevor Sie Module der SPS anfassen. Wenn dies nicht beachtet wird, können die Module beschädigt werden oder Fehlfunktionen auftreten.

Montage

ACHTUNG
● Die Module müssen auf einer DIN-Schiene montiert werden.
● Montieren Sie rechts neben dem letzten Modul eine Abschlussplatte.
● Lassen Sie das Modul nicht fallen und setzen Sie es keinen harten Stößen aus.
● Öffnen Sie nicht das Gehäuse eines Moduls. Verändern Sie nicht das Modul. Störungen, Verletzungen und/oder Feuer können die Folge sein.
● Berühren Sie keine spannungsführenden Teile der Module.
● Stecken Sie die Module über den entsprechenden Stecker zusammen und arretieren Sie sie mit den Verriegelungshebeln fest miteinander. Fehlfunktionen oder Schäden können auftreten oder das Modul kann herunterfallen, wenn diese nicht fest miteinander verbunden sind.

Verbinden der Module

Die Vorgehensweise, um zwei Module miteinander zu verbinden, wird nachfolgend am Beispiel der Module L02CPU und L61P gezeigt.

① Entriegeln des Moduls:
Schieben Sie die Verriegelungshebel an der Ober- und Unterseite des Moduls L02CPU nach vorn in Richtung Modulvorderseite.

② Stecken Sie das Netzteilmódul mit dem seitlichen Stecker in die entsprechende Buchse des CPU-Moduls, bis beide Module vollständig aneinander liegen.

③ Verriegeln der Module:
Schieben Sie die Verriegelungshebel an der Ober- und Unterseite des Moduls nach hinten in Richtung Modulrückseite.

Prüfen Sie, ob die Module fest miteinander verbunden sind.

Montage der Module auf einer DIN-Schiene

- Ziehen Sie die Laschen zur DIN-Schienen-Montage an der Rückseite der Module nach unten, bis sie einrasten.
- Hängen Sie die Module mit der oberen Kante der Aussparung auf die DIN-Schiene und drücken Sie die Module gegen die DIN-Schiene in Position.
- Verriegeln Sie die Montagelaschen zur Befestigung auf der DIN-Schiene. Schieben Sie alle Laschen nach oben, bis sie einrasten. Sind die Laschen nicht zugänglich, verwenden Sie ein Werkzeug (z. B. einen Schraubendreher).
- Montieren Sie jeweils neben dem ersten und letzten Modul einen Stopper auf die DIN-Schiene, um ein seitliches Verschieben zu verhindern.

HINWEIS

Schieben Sie niemals Module am Ende der DIN-Schiene seitlich auf. Die Metallhalterungen an der Modulrückseite können dadurch beschädigt werden.

Verdrahtung

ACHTUNG
● Verlegen Sie Signalleitungen nicht in der Nähe von Netz- oder Hochspannungsleitungen oder Leitungen, die eine Lastspannung führen. Der Mindestabstand zu diesen Leitungen beträgt 100 mm. Wenn dies nicht beachtet wird, können durch Störungen Fehlfunktionen auftreten.
● Verdrahen Sie die Spannungsversorgungen von programmierbaren Steuerungen, von E/A-Peripherie und von Motoren getrennt voneinander.

Steckverbinder

Die folgenden Stecker sind für die High-Speed-Zählermodule geeignet.

Modell	Beschreibung	Leistungsquerschnitt ①
A6CON1	Lötversion (gerade Ausführung)	0,3 mm ²
A6CON2	Crimp-Version (gerade Ausführung)	0,088 bis 0,24 mm ²
A6CON4	Lötversion (gerade und 45-Grad-Ausführung)	0,3 mm ²

① Flexible Litze

Ziehen Sie die Schrauben der Module mit den in der folgenden Tabelle angegebenen Anzugsmomenten an. Lose Schrauben können Kurzschlüsse, mechanische Fehler oder Fehlfunktionen hervorrufen.

Schraube	Drehmoment
Befestigungsschrauben des Steckerverbinders (M2,6)	0,20 bis 0,29 Nm

Modules de comptage rapide LD62, LD62D – Manuel d'installation

N° arti : FRA, Version A, 06062011

Informations de sécurité

Groupe cible

Ce manuel est destiné uniquement à des électriques qualifiés et ayant reçus une formation reconnue par l'état et qui se sont familiarisés avec les standards de sécurité de la technique d'automatisation. Tout travail avec le matériel décrit, y compris la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests doit être réalisé uniquement par des électriques formés et qui se sont familiarisés avec les standards et prescriptions de sécurité de la technique d'automatisation applicable.

Utilisation correcte

Tous les automates programmables industriels (API) de la série MELSEC L sont uniquement destinés aux applications décrites dans le présent manuel d'installation et/ou dans les autres manuels mentionnés ci-dessous. Tous les réglages et paramètres de fonctionnement indiqués dans le présent manuel doivent être respectés. Les produits décrits ont tous été conçus, fabriqués, contrôlés et documentés en se conformant strictement aux normes de sécurité en vigueur. Toute modification non autorisée du matériel ou du logiciel ou le non-respect des avertissements figurant dans le présent manuel et sur les produits peut entraîner de graves blessures du personnel et/ou de graves dégâts aux biens. Seuls les périphériques et équipements complémentaires spécifiquement recommandés par Mitsubishi Electric peuvent être utilisés avec les automates programmables industriels de la série MELSEC L. Tout autre emploi ou application des produits sera considéré comme non conforme.

Prescriptions de sécurité importantes

Toutes les prescriptions de sécurité et de prévention d'accident importantes pour votre application spécifique doivent être respectées lors de la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests de ces produits.

Dans ce manuel, les avertissements spéciaux importants pour l'utilisation correcte et sûre des produits sont identifiés clairement comme suit :



DANGER :
*Avertissements de dommage corporel.
Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner des dommages corporels et des risques de blessure.*



ATTENTION :
Avertissements d'endommagement du matériel et des biens. Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner de graves endommagements du matériel ou d'autres biens.

Autres informations

Tous les manuels suivants comportent d'autres informations sur les modules :

- LD62 et LD62D – Feuillet « Avant d'utiliser ce produit »
- Module de comptage rapide MELSEC L – Manuel d'utilisation
- Module UC MELSEC L – Manuel d'utilisation (matériel, maintenance et inspection).
- MELSEC-Q-L – Manuel de programmation
- Module UC MELSEC L – Consignes de sécurité


Ces manuels sont disponibles gratuitement sur (www.mitsubishi-automation.fr).

Si vous avez des questions concernant la programmation et le fonctionnement du matériel décrit dans ce manuel, contactez votre bureau de vente responsable ou votre distributeur.


Présentation des modules

Caractéristiques	LD62	LD62D
Type des E/S	Entrée CC	Entrée différentielle
	Sortie en logique négative	
Vitesse de comptage maximale	200 kpps	500 kpps
Nombre de canaux	2	

Dimensions et éléments de commande



Toutes les dimensions sont en « mm ».



N°	Description
①	Collier de montage pour rail DIN
②	Levier de liaison du module (pour la liaison de 2 modules)
③	Affichage DEL
④	Connecteur 40 broches de connexion des signaux d'entrée/sortie
⑤	Plaque signalétique (numéro de série)

● DEL est allumée, ○ DEL éteinte

Installation et câblage



DANGER


Toujours couper la tension d'alimentation de l'API et les autres tensions externes avant l'installation et le câblage.




ATTENTION

- Utilisez les modules uniquement sous les conditions ambiantes mentionnées dans le manuel du matériel pour MELSEC L-CPU. Les modules ne doivent pas être exposés à des poussières conductrices, vapeurs d'huile, gaz corrosifs ou inflammables, de fortes vibrations ou secousses, des températures élevées, de la condensation ou de l'humidité.
- Lors de l'installation de l'équipement, veiller à ce qu'aucun copeau ou fragment de fil ne pénètre dans le module par les fentes d'aération. Au risque de provoquer des incendies, des défaites de l'équipement ou des erreurs.
- Afin d'éempêcher toute pénétration de copeau de forage ou de fragments de fil par les fentes d'aération du module, un couvercle de protection est placé sur les fentes d'aération sur la face supérieure du module. Ne pas enlever ce cache avant d'avoir terminé le câblage. Ce cache doit être enlevé avant de mettre le module en marche afin d'éviter une surchauffe du module.
- Dans le but de vous décharger de toute charges statiques, veillez à toucher une pièce en métal mise à la terre avant de toucher les modules de l'API. Le non-respect peut entraîner un endommagement des modules ou des dysfonctionnements.


Montage des modules sur un profilé DIN




① Faites glisser les crochets du profilé DIN à l'arrière des modules jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent (clic).



② Soulevez les languettes supérieures des modules sur un profilé DIN et poussez sur les modules pour les mettre en place.




③ Verrouillez les crochets sur le profilé pour fixer les modules. Tirez les crochets vers le haut jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Si les crochets ne sont pas directement accessibles, utilisez un outil tel qu'un tournevis.



REMARQUE

Ne faites pas glisser les modules à partir de l'extrémité du profilé DIN pour les monter ; cela peut endommager la partie métallique à l'arrière du module.

Câblage



ATTENTION


- Ne pas poser des câbles de signaux à proximité de câbles du secteur et de câbles à haute tension ou de câbles parcourus par une tension en décharge. L'écart minimal avec ces câbles est de 100 mm. Des défaites dues à des perturbations peuvent apparaître si cet écart n'est pas respecté. Si cela n'est pas respecté, des dysfonctionnements dus à des défaites peuvent apparaître.
- Raccordez séparément les câbles d'alimentation du contrôleur programmable, des entrées/sorties et du moteur.

Connexion des modules


La connexion des modules est illustrée par un exemple de connexion du module L02CPU avec le module L61P.



① Pour libérer les leviers de liaison en haut et en bas du module L02CPU : faites glisser les leviers vers l'avant du module.



② Insérez le connecteur du module d'alimentation dans celui du module UC et engagez-les à fond.



③ Pour verrouiller les leviers de liaison du module : faites glisser les leviers vers l'arrière du module. Vérifiez que les modules sont solidement connectés.

Connecteurs utilisables

Tous les connecteurs suivants sont utilisables avec le module de comptage rapide.

Modell	Description	Section des câbles ^①
A6CON1	Connecteur soudé (droit)	0,3 mm ²
A6CON2	Connecteur serti (droit)	0,088 à 0,24 mm ²
A6CON4	Connecteur soudé (droit et à 45 degrés)	0,3 mm ²

^① Câble torsadé


Serrez les vis des modules avec les couples de serrage mentionnés dans le tableau suivant. Des vis desserrées peuvent entraîner des courts-circuits, des erreurs mécaniques ou des dysfonctionnements.

Vis	Couple
Vis du connecteur (M 2,6)	0,20 à 0,29 Nm

GB Connection
D Anschluss
F Raccordement

Channel / Kanal / Canal		Description / Beschreibung / Description
1	2	
LD62: Pin / Pin / Broche		
A20	A13	Phase A pulse input 24 V / Phase A Impulseingang 24 V / Entrée d'impulsions 24 V - Phase A
B20	B13	Phase A pulse input 12 V / Phase A Impulseingang 12 V / Entrée d'impulsions 12 V - Phase A
A19	A12	Phase A pulse input 5 V / Phase A Impulseingang 5 V / Entrée d'impulsions 5 V - Phase A
B19	B12	ABCOM
A18	A11	Phase B pulse input 24 V / Phase B Impulseingang 24 V / Entrée d'impulsions 24 V - Phase B
B18	B11	Phase B pulse input 12 V / Phase B Impulseingang 12 V / Entrée d'impulsions 12 V - Phase B
A17	A10	Phase B pulse input 5 V / Phase B Impulseingang 5 V / Entrée d'impulsions 5 V - Phase B
B17	B10	Preset input 24 V / Eingang Voreinstellung Zählwert 24 V / Entrée 24 V préréglée
A16	A09	Preset input 12 V / Eingang Voreinstellung Zählwert 12 V / Entrée 12 V préréglée
B16	B09	Preset input 5 V / Eingang Voreinstellung Zählwert 5 V / Entrée 5 V préréglée
A15	A08	CTRLCOM
B15	B08	Function start input 24 V / Eingang Funktionsstart 24 V / Entrée 24 V de démarrage de la fonction
A14	A07	Function start input 12 V / Eingang Funktionsstart 12 V / Entrée 12 V de démarrage de la fonction
B14	B07	Function start input 5 V / Eingang Funktionsstart 5 V / Entrée 5 V de démarrage de la fonction
A06	A05	EQU1 (Coincidence output point No. 1 / Ausgang 1 Vergleichfunktion / Point de sortie coïncidente N° 1)
B06	B05	EQU2 (Coincidence output point No. 2 / Ausgang 2 Vergleichfunktion / Point de sortie coïncidente N° 2)
B02, B01		12 V / 24 V
A02, A01		0 V
LD62D: Pin / Pin / Broche		
A20	A14	Phase A pulse input (+) / Phase A Impulseingang (+) / Entrée d'impulsions (+) - Phase A
B20	B14	Phase A pulse input (-) / Phase A Impulseingang (-) / Entrée d'impulsions (-) - Phase A
A19	A13	Phase B pulse input (+) / Phase B Impulseingang (+) / Entrée d'impulsions (+) - Phase B
B19	B13	Phase B pulse input (-) / Phase B Impulseingang (-) / Entrée d'impulsions (-) - Phase B
A18	A12	Preset input 24 V / Eingang Voreinstellung Zählwert 24 V / Entrée 24 V préréglée
B18	B12	Preset input 12 V / Eingang Voreinstellung Zählwert 12 V / Entrée 12 V préréglée
A17	A11	Preset input 5 V / Eingang Voreinstellung Zählwert 5 V / Entrée 5 V préréglée
B17	B11	PRSTCOM
A16	A10	Function start input 24 V / Eingang Funktionsstart 24 V / Entrée 24 V de démarrage de la fonction
B16	B10	Function start input 12 V / Eingang Funktionsstart 12 V / Entrée 12 V de démarrage de la fonction
A15	A09	Function start input 5 V / Eingang Funktionsstart 5 V / Entrée 5 V de démarrage de la fonction
B15	B09	FUNCCOM
A06	A05	EQU1 (Coincidence output point No. 1 / Ausgang 1 Vergleichfunktion / Point de sortie coïncidente N° 1)
B06	B05	EQU2 (Coincidence output point No. 2 / Ausgang 2 Vergleichfunktion / Point de sortie coïncidente N° 2)
B02, B01		12 V / 24 V
A02, A01		0 V


GB Connector
D Steckanschluss
F Connecteur




GB The connector is shown in module front view.
D Der Steckanschluss ist mit Blick auf das Modul dargestellt.
F Le connecteur est représenté en vue de face du module.

GB Wiring examples
D Verdrahtungsbeispiele
F Exemples de câblage



Open collector output type encoder (24 VDC) / Encoder mit Open-Collector-Ausgang (24 V DC) / Codeur de sortie en collecteur ouvert (24 V CC)




Line driver encoder / Encoder mit Leitungstreiber / Codeur d'amplificateur



Sink type controller (12 V DC) / Minusschaltende Steuerung (12 V DC) / Contrôleur en logique négative (12 V CC)



External outputs (sinking type) / Externe Ausgänge (minusschaltend) / Sorties externes (logique négative)



No. / Nr. / N°	Description / Beschreibung / Description		
	GB	D	F
1	Phase A input	Eingang Phase A	Entrée Phase A
2	Phase B input	Eingang Phase B	Entrée Phase B
3	Preset input	Eingang Voreinstellung Zählwert	Entrée préréglée
4	Function start input	Eingang Funktionsstart	Entrée de démarrage de la fonction
5	Shielded twisted pair cable	Paarig verdrillte geschirmte Leitung	Paire torsadée blindée
6	Shield	Abschirmung	Blindage
7	External power supply	Externes Netzteil	Alimentation externe
8	Encoder	Encoder	Codeur
9	Digital isolator	Digital-Isolator	Isolateur numérique
10	Controller	Steuerung	Contrôleur
11	Fuse ^①	Sicherung ^②	Fusible ^③
12	Load	Last	Charge
13	10.2 to 30 V DC	10,2 bis 30 V DC	10,2 à 30 V CC

^① Install a fuse for each external terminal to prevent the external devices or module from being damaged when a load short-circuit occurs.

^② Beschriften Sie jeden externen Ausgang mit einer Sicherung, um die externen Geräte oder das Modul vor Beschädigung bei Kurzschluss der Last zu schützen.


^③ Montez un fusible pour chaque borne externe afin d'éviter de détruire les périphériques externes ou le module en cas de court-circuit dans la charge.

GB For more wiring examples refer to the MELSEC L High-Speed Counter Module User's Manual.

D Weitere Verdrahtungsbeispiele finden Sie in der Bedienungsanleitung zu den MELSEC L-High-Speed-Zählermodulen.

F Pour d'autres exemples de câblage, voir le Manuel d'utilisation du module de comptage rapide MELSEC L.

Source type controller (5 V DC) / Plussschaltende Steuerung (5 V DC) / Contrôleur en logique positive (5 V CC)



Podręcznik instalacji modułów liczników szybkich LD62, LD62D

Nr art. PL, Wersja A, 06062011

Środki bezpieczeństwa

Do użytku przez wykwalifikowany personel

Instrukcje w niniejszym podręczniku napisane są dla wykwalifikowanych techników elektryków, którzy są już dobrze zaznajomieni ze standardami bezpieczeństwa, stosowanymi w technologii automatyzacji. Konfiguracja systemu i rozplanowanie, instalacja, ustawienie, przeglądy i testowanie sprzętu, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników elektryków. Jakiekolwiek modyfikacja sprzętu i/lub oprogramowania naszych produktów, wyraźnie nieopisane w tym podręczniku, mogą być wykonane wyłącznie przez autoryzowany personel Mitsubishi Electric.

Prawidłowe użycie produktu

Programowalne sterowniki logiczne (PLC) z serii MELSEC L, przeznaczone są tylko do zastosowań opisanych w niniejszym podręczniku instalacji i/lub w innych, wymienionych niżej podręcznikach. Muszą być przestrzegane wszystkie parametry operacyjne i ustawienia, wstępnie określone w niniejszym podręczniku. Opisane produkty zostały zaprojektowane, wyprodukowane, przetestowane i udokumentowane w sile zgodności z właściwymi standardami bezpieczeństwa. Nieautoryzowana modyfikacja sprzętu lub oprogramowania, lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń podanych na produkcji i w niniejszym podręczniku, mogą doprowadzić do poważnych obrażeń personelu i/lub zniszczenia mięśni. Tylko urządzenia perforejacyjne i sprzęt rozszerzający, wyraźnie zalecane i dopuszczone przez Mitsubishi Electric, mogą być używane przez programowalne sterowniki logiczne z serii MELSEC L. Wszystkie inne zastosowania będą uważane za niewłaściwe.

Regulacje związane z bezpieczeństwem

Wszystkie regulacje bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom i właściwe dla naszych zastosowań, muszą być przestrzegane przy konfiguracji systemu, rozplanowaniu, instalacji, obsłudze, serwisowaniu i testowaniu tych produktów. Niniejszy podręcznik zawiera ostrzeżenia, które pomogą we właściwym i bezpiecznym użyciu tych produktów. Ostrzeżenia te zostały wyróżnione w następujący sposób:



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Ryzyko narżenia użytkownika na obrażenia.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń, może doprowadzić użytkownika do zagrożenia życia i powstania urazów.



OSTRZEŻENIE:

Ryzyko uszkodzenia sprzętu.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem, może doprowadzić do poważnego uszkodzenia sprzętu lub innej własności.

Dodatkowa informacja

Więcej informacji związanych z tym produktem, można znaleźć w następujących podręcznikach:

- Instrukcja dla modułów LD62 i LD62D "Przed rozpoczęciem użytkowania produktu"
- Podręcznik użytkownika modułu szybkiego licznika MELSEC L
- Podręcznik użytkownika modułu MELSEC L CPU (Konstrukcja, konserwacja i przegląd)
- Podręcznik programowania MELSEC-Q L


Podręczniki te można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej (www.mitsubishi-automation.pl)

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z instalowaniem, programowaniem i działaniem sterowników z serii MELSEC L, prosimy o bezwzględne skontaktowanie się z lokalnym biurem sprzedaży lub dystrybutorem.


Przegląd modułów

Pozycja	LD62	LD62D
Typ we/we	Wejście DC	Wejście różnicowe
		Wyjście typu sink
Maksymalna prędkość zliczania	200 kimp/s	500 kimp/s
Liczba kanałów	2	

Wymiary zewnętrzne i elementy modułu



Wszystkie wymiary w "mm".



Nr	Opis
①	Zaczepek montażowy do szyny DIN
②	Dźwignia do łączenia modułów (do połączenia dwóch modułów)
③	Wskaźniki stanu LED
④	40-stykowe złącze do połączenia sygnałów wejściowych i wyjściowych
⑤	Tabliczka z numerem seryjnym

●: LED świeci, ○: LED wyłączony

Instalacja i okablowanie

NIEBEZPIECZEŃSTWO	
Przed rozpoczęciem instalacji okablowania należy odłączyć wszystkie fazy zasilania PLC oraz inne zewnętrzne źródła.	


OSTRZEŻENIE	
<ul style="list-style-type: none"> • Sprzęt należy obsługiwać tylko pod warunkami opisanymi w <i>Hardware Manual</i> do MELSEC L. Nie wystawiać sprzętu na działanie pyłów, mgły olejowej, źrączy lub palnych gazów, silnych wibracji lub uderzeń, wysokich temperatur, wilgoći i nie dopuszczać do skraplania pary wodnej. • Przy instalowaniu sprzętu należy zwrócić uwagę, żeby do modułu nie dostały się wiór, metalowe ścinki lub fragmenty przewodów, które po wpadnięciu mogłyby spowodować zwarcie obwodów. • Do wierchu modułu przyzepiona jest folia zabezpieczająca przed obcymi substancjami, takimi jak kawałki przewodów wpadające do modułu w czasie kablowania. W czasie kablowania nie należy zdjąć tej folii. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy ją zdjąć, aby umożliwić rozpraszanie ciepła. • Przed dotknięciem modułu zawsze należy rozładować statyczny ładunek elektryczny zgromadzony na powierzchni ciała, np. dotyczący uziemionej powierzchni metalowej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia. 	

Montaż


OSTRZEŻENIE	
<ul style="list-style-type: none"> • Moduły należy instalować na szynie DIN. • Z prawej strony ostatniego modułu zainstalować pokrywę końcową. • Nie upierać modułu i nie narażać na silne uderzenie. • Nie otwierać lub nie modyfikować modułu. Takie poczynania mogą spowodować awarię, wadliwe działanie, uszkodzenie lub pożar. • Nigdy nie należy dotykać jakichkolwiek przewodzących części modułu lub podzespołów elektronicznych. • Aby połączyć moduły, należy sprężynąć odpowiednio złącza i pewnie zablokować dźwignię blokady. Nieprawidłowe połączenie może być przyczyną niewłaściwego działania, awarii lub upadku modułu. 	

Łączenie modułów


Sposób łączenia modułów pokazano na przykładzie łączenia procesora L02CPU z zasilaczem L61P.



① Aby zwolnić dźwignię łączące moduły w górnej i w dolnej części modułu procesora L02CPU, należy je przesunąć w kierunku górnej części modułu.



② Złącze modułu zasilacza wsunać do złącza modułu procesora CPU tak, aby zostały one niezawodnie połączone.




③ Aby zablokować dźwignię łączące moduły, należy je przesunąć w kierunku podstawy modułu. Upewnić się, że moduły są pewnie połączone.


Montaż modułów na szynie DIN




① Umieszczone pod modulem zatraski mocujące do szyny DIN odciągając w dół, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.



② Góre zaczepy modułu zaczepić na szynie DIN i przycisnąć moduł do szyny DIN.



③ W celu zablokowania modułów zatrzasnąć zaczep na szynie DIN. Odciągnąć zatrask aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. W przypadku trudności z dostęmem do zatrasku użyć narzędzi na przykład śrubokręta.



④ Obok skrajnie lewego i skrajnie prawego modułu należy zamocować blokady zabezpieczające przed przesuwaniem modułów wzdłuż szyny DIN.

UWAGA

Nie wolno wysuwać modułów z szyny DIN, gdyż może to spowodować uszkodzenie metalowych elementów, umieszczone w dolnej części modułów.

Podłączanie

OSTRZEŻENIE	
<ul style="list-style-type: none"> • Nie układać kabli sygnałowych blisko obwodów sieci zasilającej, linii zasilających wysokiego napięcia lub linii łączących z obciążeniem. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się następstwa, spowodowane wpływem zakłóceń lub przepięć. Kable należy prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa odległości od powyższych obwodów, większej niż 100 mm. • Kable obwodu zasilania sterownika PLC, obwodów zasilania wejść/wyjść oraz obwodów zasilania silników należy prowadzić oddzielnie. 	

Właściwe złącza

W module szybkiego licznika stosowane są poniższe złącza.

Model	Opis	Właściwy przekrój przewodu ①
A6CON1	Złącze lutowane (wyjście proste)	0,3 mm ²
A6CON2	Złącze zaciśkane (wyjście proste)	0,088–0,24 mm ²
A6CON4	Złącze lutowane (obydwa rodzaje z wyjściem prostym i pod kątem 45 stopni)	0,3 mm ²

① Linka

Śruby w listwach zaciiskowych należy dokręcić z momentem podanym w sąsiedniej tabeli. Luźne śruby mogą być przyczyną zwarć mechanicznych uszkodzeń lub awarii.

Śruba

Śruba złącza (śruba M2,6) 0,20–0,29 Nm

Programozható vezérlők

MELSEC L
series

LD62, LD62D nagysebességű számláló modulok – beszerelési útmutató

Rend.sz. HUN, verzió A, 06062011

Biztonsági tájékoztató

Csak szakképzett munkatársaknak

A kézikönyv megfelelő, képzett és szakképesítéssel rendelkező elektrotechnikusok számára készült, akit teljesen tisztában vannak az automatizálási technológia biztonsági szabványaival. A leírt berendezésen végzett minden munka, ideértve a rendszer tervezését, beszerelését, beállítását, karbantartását, javítását és ellenőrzését, csak képzett elektrotechnikusok végezhetik, akik ismerik az automatizálási technologia vonatkozó biztonsági szabványait és előírásait.

A berendezés helyes használata

A MELSEC L sorozat programozható vezérlő (PLC) kizárálag az ebben a kézikönyvben vagy az alábbiakban felsorolt kézikönyvekben leírt alkalmazásokhoz készült. Kérjük, tanácsa be a kézikönyvben leírt összes beszerelési és üzemeltetési előírást. minden termék tervezése, gyártása, ellenőrzése és dokumentálása a biztonsági előírásoknak megfelelően történt. A hardver vagy a szoftver bármely módosítása vagy a kézikönyvben szereplő vagy a termékre nyomtatott biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy a berendezés és egyéb tulajdon károsodását okozhatja. A MELSEC L sorozathoz tartozó programozható logikai vezérlők együttes használata egyéb berendezésekkel kifejezetten csak a Mitsubishi Electric által jóváhagyott tartozékokkal és perifériákkal megengedett. A termékek bármely más használata vagy alkalmazása helyes használata.

Vonatkozó biztonsági szabályozások

Az Ön egyedi alkalmazására vonatkozó minden biztonsági és balesetvédelmi előírás be kell tartani a rendszerek tervezése, üzembe helyezése, beállítása, karbantartása, javítása és ellenőrzése során.

Ebben az útmutatóban a termékek helyes és biztonságos üzemeltetésére vonatkozó speciális figyelmeztetések világosan meg vannak jelölve az alábbiak szerint:



VESZÉLY:

Személyi sérülés veszélye vonatkozó figyelmeztetések. Az itt leírt óvintézkedések figyelmen kívül hagyása sérülést vagy súlyos egészségkárodot okozhat.



VIGYÁZAT:

A berendezések vagy vagyontárgyak sérülésére vonatkozó figyelmeztetések. Az itt leírt óvintézkedések figyelmen kívül hagyása a berendezés vagy egyéb vagyontárgyak súlyos károsodásához vezethet.

További tájékoztatás

Az alábbi kézikönyvek további tájékoztatást adnak a modulokról:

- Instruction leaflet "Before Using the Product" for LD62 and LD62D
- MELSEC L High-Speed Counter Module User's Manual
- MELSEC L CPU Module User's Manual
(Hardware Design, Maintenance and Inspection)
- MELSEC-Q L Programming Manual
- Safety Guidelines for MELSEC L CPU


Ezek a könyvek ingyenesen elérhetők az interneten (www.mitsubishi-automation.hu).

Ha bármilyen kérdés van a kézikönyvben leírt berendezés programozásával vagy használatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes értékesítési irodával vagy osztállyal.


A modulok áttekintése

Tétel	LD62	LD62D
I/O típusa	DC bemenet	Differenciális bemenet
	Negatív logikájú (nyelő) kimenet	
Legnagyobb számlálási sebeség	200 kpps	500 kpps
Csatlánk száma	2	

Befoglaló méretek és alkatrészek



A méretek "mm".



Nr.	Leírás
1	DIN sínre rögzítő kampó
2	Modulillesztő kar (két modul összekapcsolásához)
3	Állapot jelző LED
4	40-tús csatlakozó a bemeneti/kimeneti jelek számára
5	Sorozatszám

●: LED BE, ○: LED KI

Felszerelés és huzalozás

VESZÉLY	
<i>A felszerelési és huzalozási munkálatai megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a PLC tápellátását, és kapcsoljon ki minden külső tápforrását.</i>	


VIGYÁZAT	
<ul style="list-style-type: none"> ● A terméket a "MELSEC L CPU Module User's Manual" hardverkönyvben leírt általános specifikációknak megfelelő környezetben üzemeltesse. Ne tegye ki a készüléket pornak, olajkönöknek, korrozív vagy gyűlékony gázoknak, erős rezgésnek illetéseknek, magas hőmérsékletnek, páratartalomnak, vagy nedvesítéseknek. ● Huzalozás vagy a csavarok furatainak fáradságok ügyeljen arra, hogy alevágott vezetékek vagy forgácsok ne juthassanak a szellőzőnyílásokba. ● A modul tetején lévő szellőzőnyílásokon véderőborítás található, amely megakadályozza, hogy a furási forgás és a kabéldarabok a nyíllapon keresztül a modulba jussanak. Ne távolítsa el a borítást a huzalozás befejezése előtt! Üzemeltetés előtt azonban feltétlenül vegye le a borítást, mert ellenkező esetben a modul üzem közben tülmegelhet. ● Mielőtt hozzájárna a modulhoz minden előírt meghibásodásnak megfelelően, végezzen a modul ellenőrzést vagy a környezetetől való elszigetelést. Ellenkező esetben a modul károsodhat, vagy hibás működést okozhat. 	

Felszerelése


VIGYÁZAT	
<ul style="list-style-type: none"> ● A modulokat DIN sínre kell felszerelni. ● A legszélebb modul jobb oldalára fel kell erősíteni egy lezáró burkolatot. ● A modult ne ejtse le, valamint ne tegye ki erős ütésnek. ● Ne nyissa fel a modul tokozását, és ne alakítsa át a modult, mert ez meghibásodást, üzemzavart, személyi sérüléseket és/vagy tüzet okozhat. ● Soha ne érintse meg a modul áramot vezető részét vagy elektronikus alkatrészeit. Ez a modul hibás működését vagy tönkremenetét okozhatja. ● A modulok kölcsönös összekapcsolásához, illessze össze a megfelelő csatlakozókat és szilárdan rögzítse a modulillesztő karokat. A nem megfelelő összekapcsoltság hibás működést vagy meghibásodást okozhat, illetve a következményeként a modul leeshet. 	

Modulok összekapcsolása


A modulok összekapcsolásának példája az L02CPU és az L61P összekapcsolásával van illusztrálva.



① Az L02CPU felső és alsó oldalán található modulillesztő karok felengedéséhez: csúsztassa a karokat a modul előző oldala felé.




② Helyezze be a tápmódult csatlakozóját a CPU modulon lévő csatlakozóba úgy, hogy azok szorosan illeszkedjenek.




③ A modulillesztő kar rogzítéséhez: csúsztassa a karokat a modul hatsó oldala felé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a modulok szorosan össze vannak kapcsolva.


Modulok felszerelése DIN sínre



① Húzza le a modulok hótoldalán található DIN sín kampókat addig, amíg kattanást nem hall.



② Akassza rá a modulok felső részén található kapaszodókat a DIN sín peremére, majd nyomja be a modulokat a megfelelő pozícióba.



③ A modulok szilárd rögzítéséhez akassza rá a DIN sín kampókat a DIN sínre. Húzza fel a kampókat addig, amíg kattanást nem hall. Ha a kampóhoz kezelő nem férhet hozzá, használjon csavarhúzót vagy hasonló szerzámot.

MEGJEGYZÉS
Felszereléskor a modulokat ne csúsztassa a DIN sín szélétől kezdve. Ha így tesz, azzal megsértheti a modul hótoldalán található fém alkatrészt.

Huzalozás

VIGYÁZAT	
<ul style="list-style-type: none"> ● Ne vezesse a jelvezetéket hálózati és nagyfeszültségű kábelek valamint tápkábelek közelében. Tartsan tölik legalább 100 mm távolságot. Ellenkező esetben a zavarjelek üzemzavart idézhetnek elő. ● A programozható vezérlő tápegységének vezetékeit, az I/O és a motor tápellátásának vezetékeit különítse el egymástól. 	

Felhasználható csatlakozók

A gyorszámláló modul esetében a következő csatlakozók használhatók.

Modell	Leírás	Alkalmazható huzalmeret ^①
A6CON1	Forrasztható csatlakozó (egyenes kivitel)	0,3 mm ²
A6CON2	Krimpelhető csatlakozó (egyenes kivitel)	0,088–0,24 mm ²
A6CON4	Forrasztható csatlakozó (egyenes és 45°-os szögben hajlított kivitelű típusokhoz)	0,3 mm ²

① Sodrott kábel

A sorkapocs csavarokat a lenti táblázatban szereplő meghúzónyomatékok személyi kell meghúzni. A laza csavarok rövidzárlatot, mechanikai hibákat vagy hibás működést okozhatnak.

Csavar	Nyomatéknak
Csatlakozó csavar (M2.6)	0,20–0,29 Nm

Návod k instalaci vysokorychlostních čítacích modulů LD62, LD62D

Č. výr. CZ, Verze A, 06062011

Bezpečnostní informace

Pouze pro kvalifikované osoby

Tento návod je určen pouze pro rádne školence a způsobilé elektrotechniky, kteří jsou plně obeznámeni s bezpečnostními standardy pro technologii automatizace. Všechny práce s hardwarem zde propsané, včetně návrhu systému, instalace, nastavení, servisu a zkoušení, smějí provádět pouze školení elektrotechnici s příslušnou kvalifikací, kteří jsou plně obeznámeni s příslušnými bezpečnostními standardy pro technologii automatizace.

Správné používání zařízení

Programovatelné automaty (PLC) řady MELSEC L jsou určeny pouze pro konkrétní okruhy aplikací výslovně popsané v tomto návodu nebo v návodech uvedených níže. Věnujte prosím pozornost dodržování všech instalacních a provozních parametrů specifikovaných v tomto návodu. Všechny produkty jsou navrženy, vyráběny, zkoušeny a dokumentovány v souladu s bezpečnostními předpisy. Jakékoli pozměňování hardwaru nebo softwaru nebo nedodržování bezpečnostních varování uvedených v tomto návodu nebo vytiskněných na produktu může vést ke zranění nebo poškození zařízení nebo jiného majetku. Používání mohu být pouze doplňující a rozšiřující zařízení doporučená firmou MITSUBISHI ELECTRIC ve spojení s programovatelnými řešeními řady MELSEC L. Jakékoli jiné aplikace produktu budou považovány za nesprávné.

Příslušné bezpečnostní předpisy

Během návrhu systému, instalace, nastavení, údržby, servisu a zkoušení těchto produktů musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a předpisy týkající se prevence nehod pro danou aplikaci.

V tomto návodu jsou varování, která jsou důležitá pro správné a bezpečné použití produktů, označena takto:



NEBEZPEČÍ:

Varování týkající se zdraví a zranění osob.

Nedodržení zde popsaných bezpečnostních zásad může vést k vážnému ohrožení zdraví nebo zranění.



UPOZORNĚNÍ:

Varování týkající se poškození zařízení a majetku.

Nedodržení této bezpečnostní upozornění může vést k vážnému poškození zařízení nebo jiného majetku.

Další informace

Další informace pro tyto moduly obsahují následující návody:

- Upozornění „Before Using the Product“ pro LD62 a LD62D
- Návod k obsluze vysokorychlostních čítacích modulů MELSEC L
- Návod k obsluze modulů MELSEC L-CPU (popis hardware, uveden do provozu a údržba)
- Návod k programování pro řadu systému MELSEC System Q/L sérije
- Bezpečnostní směrnice pro modul MELSEC L-CPU


Tyto návody jsou k dispozici bezplatně prostřednictvím internetu (www.mitsubishi-automation-cz.com).

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se instalace a provozu některého z výrobků popisovaných v tomto návodu, spojte se s místním prodejcem nebo s distributorem.


Přehled modulů

Položka	LD62	LD62D
Typ vstupu/výstupu	DC vstupy	Diferenční vstupy
	Výstupy spínající záporný pól	
Maximální čitací frekvence	200 kHz	500 kHz
Počet	2	

Obslužné prvky a rozměry



Rozměry: mm



Č.	Popis
①	Montážní závěsy pro DIN lištu
②	Zajišťovací západky (pro spojení dvou modulů)
③	Kontrolky LED
ØA, ØB, CH1, CH2	Indikace stavu vstupů modulu ● Na vstupy pro fázi A/B kanálů CH1–CH2 je přiveden impulsní signál. ○ Na vstupy pro fázi A/B kanálů CH1–CH2 není přiveden impulsní signál.
DEC.	Indikace stavu čítací funkce modulu ● Čítací pracuje jako sestupný čítací
FUNC.	Indikace stavu vstupu „Start funkce“ ● Napětí pro signál „Start funkce“ je provedeno.
④	40 pólový konektor pro připojení vstupních a výstupních signálů
⑤	Poloha sériového čísla
●: LED ZAP, ○: LED VYP	

Instalace a kabelové propojení



NEBEZPEČÍ


Před instalací a připojováním kabelu vypněte externí přívod napájecího napětí pro PLC a případně i další externí napětí.




UPOZORNĚNÍ

- Zařízení provozujte pouze v prostředí, které vyhovuje podmínkám uvedeným v popisu hardwaru systému MELSEC L. Přístroje nesmí být vystaven prachu, olejové mlze, lepativu hořlavým plynům, silným vibracím nebo růzrům, vysokým teplotám a kondenzačním účinkům nebo vlhkosti.**
- Při montáži dávejte pozor na to, aby se do modulu nedostaly přes větrací štěrbiny otvory z vrtání nebo zbytky drátů. To by mohlo vyvolat požár, poruchu nebo vést k výpadkům přístroje.**
- Na větrací mřížce na horní straně modulu je upevněno protiprachové překrytí, které zabraňuje tomu, aby se přes štěrbiny ve větrací mřížce nedostaly dovnitř modulu otvory z vrtání nebo zbytky drátů. Protiprachové překrytí nesnímejte dřív, než dokončíte připojování. Před uvedením do provozu však musíte tento kryt odstranit, aby nedošlo k přehřátí modulu.**
- Před každým uchopením modulu PLC vyjíte nejdříve svůj statický náboj tím, že se dotknete uzemněné kovové části. Nedodržením toho upozornění můžete poškodit modul nebo zavinít jeho chybou funkci.**


Montáž modulů na DIN lištu




① Přilaďte montážní závěsy pro montáž na DIN lištu na zadní stranu modulu směrem dolů, dokud nezaskočí.



② Pověste moduly horní hrana vybrání na DIN lištu a zatláčte moduly proti DIN liště do pozice.



③ Zajistěte montážní závěsy pro připevnění na DIN lištu. Posuňte všechny závěsy nahoru, dokud nezaskočí. Pokud nejsou závěsy přístupné, použijte náradí (např. šroubovák).




④ Vedle prvního a posledního modulu na DIN lištu namontujte zarážky, aby nemohlo dojít k jejich posunutí do boku.

POZNÁMKA

Moduly nikdy nenasovujte na DIN lištu z boku. Mohlo by dojít k poškození kovových drážek na zadní straně modulu.

Kabelové propojení




UPOZORNĚNÍ


- Moduly musí být namontovány na DIN sběrnici**
- Vpravo vedle posledního modulu namontujte ukončovací desku.**
- Nenechejte modul spadnout na zem a nevystavujte ho silným otřesům.**
- Neotevřejte kryt modulu. Neprovádějte změny na modulu. Při těchto činnostech by mohly vzniknout poruchy a/nebo požár a/zároveň dojít k poranění.**
- Nedotýkejte se zádných vodičů dílu nebo elektronických komponent modulů.**
- Propojte moduly příslušnými konektory a zajistěte je zajišťovacím háčkem. Pokud nejsou moduly pevně spojeny, může docházet k chybám nebo poškození nebo modul může vypadnout.**

Spojení modulů


Postup spojení dvou modulů je popsán na následujícím příkladu modulů L02CPU a L61P.




① Uvolnění modulu: Odjistěte zajišťovací háčky na horní a spodní straně modulu L02CPU dopředu ve směru k přední straně modulu.



② Zasuňte napájecí modul bočním konektorem do odpovídajícího konektoru CPU modulu tak, aby na sebe oba moduly úplně dosedaly.



③ Aretace modulů: Zasuňte zajišťovací háčky na horní a spodní straně modulu dozadu ve směru k zadní straně modulu. Zkontrolujte, jestli jsou oba moduly pevně spojeny.




① Flexiblení kabel

Dotáhněte šrouby připojovacích svorek utahovacími momenty uvedenými

v následující tabulce. Volné šrouby mohou způsobit zkraty, mechanickou závadu nebo selhání.

Model	Popis	Průřez vodičů
A6CON1	Pájené provedení (rovné provedení)	0,3 mm ²
A6CON2	Provedení Crimp (rovné provedení)	0,088–0,24 mm ²
A6CON4	Pájené provedení (provedení přímé a 45°)	0,3 mm ²



② Připevněte šrouby zásuvného konektoru (M2,6) 0,20–0,29 Nm

Šrouby	Utahoucí momenty
Připevněvací šrouby zásuvného konektoru (M2,6)	0,20–0,29 Nm



Mitsubishi Electric Europe B.V. // FA - European Business Group //
Germany // Tel: +49(0)2102-4860 // Fax: +49(0)2102-4861120 //
www.mitsubishi-automation.com

Złącze

Csatlakozó


Konektor

Kanał/Czarna/ Kanał	Opis/Leírás/Popis
1	2
	LD62: Styk/Érintkező/Pin
A20	A13 Wejście impulsów fazy A (24 V)/A fázis, 24 V-os impulusbemenet/Fáze A impulzni vstup 24 V
B20	B13 Wejście impulsów fazy A (12 V)/A fázis, 12 V-os impulusbemenet/Fáze A impulzni vstup 12 V
A19	A12 Wejście impulsów fazy A (5 V)/A fázis, 5 V-os impulusbemenet/Fáze A impulzni vstup 5 V
B19	B12 ABCOM
A18	A11 Wejście impulsów fazy B (24 V)/B fázis, 24 V-os impulusbemenet/Fáze B impulzni vstup 24 V
B18	B11 Wejście impulsów fazy B (12 V)/B fázis, 12 V-os impulusbemenet/Fáze B impulzni vstup 12 V
A17	A10 Wejście impulsów fazy B (5 V)/B fázis, 5 V-os impulusbemenet/Fáze B impulzni vstup 5 V
B17	B10 Wejście ustawiające licznik (24 V)/24 V-os beállító bemenet/Vstup přednastavení hodnoty čítače 24 V
A16	A09 Wejście ustawiające licznik (12 V)/12 V-os beállító bemenet/Vstup přednastavení hodnoty čítače 12 V
B16	B09 Wejście ustawiające licznik (5 V)/5 V-os beállító bemenet/Vstup přednastavení hodnoty čítače 5 V
A15	A08 CTRLCOM
B15	B08 Wejście uruchomienia funkcji (24 V)/24 V-os funkcióindítás bemenet/Vstup Start funkce 24 V
A14	A07 Wejście uruchomienia funkcji (12 V)/12 V-os funkcióindítás bemenet/Vstup Start funkce 12 V
B14	B07 Wejście uruchomienia funkcji (5 V)/5 V-os funkcióindítás bemenet/Vstup Start funkce 5 V
A06	A05 EQU1 (Wyjście nr 1 funkcji porównania/Összehasonlítás kimenet 1/Výstup 1 Porovnávací funkce)
B06	B05 EQU2 (Wyjście nr 2 funkcji porównania/Összehasonlítás kimenet 2/Výstup 2 Porovnávací funkce)
B02, B01	12 V/24 V
A02, A01	0 V
	LD62D: Styk/Érintkező/Pin
A20	A14 Wejście impulsów fazy A (+)/A fázis, impulzbemenet (+)/Fáze A impulzni vstup (+)
B20	B14 Wejście impulsów fazy A (-)/A fázis, impulzbemenet (-)/Fáze A impulzni vstup (-)
A19	A13 Wejście impulsów fazy B (+)/B fázis, impulzbemenet (+)/Fáze B impulzni vstup (+)
B19	B13 Wejście impulsów fazy B (-)/B fázis, impulzbemenet (-)/Fáze B impulzni vstup (-)
A18	A12 Wejście ustawiające licznik (24 V)/24 V-os beállító bemenet/Vstup přednastavení hodnoty čítače 24 V
B18	B12 Wejście ustawiające licznik (12 V)/12 V-os beállító bemenet/Vstup přednastavení hodnoty čítače 12 V
A17	A11 Wejście ustawiające licznik (5 V)/5 V-os beállító bemenet/Vstup přednastavení hodnoty čítače 5 V
B17	B11 PRSTCOM
A16	A10 Wejście uruchomienia funkcji (24 V)/24 V-os funkcióindítás bemenet/Vstup Start funkce 24 V
B16	B10 Wejście uruchomienia funkcji (12 V)/12 V-os funkcióindítás bemenet/Vstup Start funkce 12 V
A15	A09 Wejście uruchomienia funkcji (5 V)/5 V-os funkcióindítás bemenet/Vstup Start funkce 5 V
B15	B09 FUNCOM
A06	A05 EQU1 Wyjście nr 1 funkcji porównania/Összehasonlítás kimenet 1/Výstup 1 Porovnávací funkce
B06	B05 EQU2 Wyjście nr 2 funkcji porównania/Összehasonlítás kimenet 2/Výstup 2 Porovnávací funkce
B02, B01	12 V/24 V
A02, A01	0 V

Złącze

Csatlakozó

Konektor




(P) Złącze pokazane jest od strony czołowej modułu.
(H) A csatlakozó a modul előlről nézetének megfelelő ábrázolásban látható.
(CZ) Konektor je zobrazen při pohledu na modul.


Przykład połączeń elektrycznych

Bekötési példák
Příklady zapojení



Enkoder z wyjściem typu otwarty kolektor (24 V DC)/ Nyitott kollektors kimeneti típusú jeladó (24 V DC)/ Enkódér s výstupem typu open collector (24 V DC)





Enkoder ze wzmacniaczem linii/ Vonalmeghajtós jeladó/ Enkódér s diferenciálním výstupem




Sterownik z wyjściem typu sink (12 V DC)/ Nyelő típusú (NPN) vezérlő (12 V DC)/ Rízení s výstupy spínajícími minus (12 V DC)



Wyjście zewnętrzne typu sink/ Külső kimenet (nyelő típus)/ Externí výstupy (spínající minus)



Sterownik z wyjściem typu source (5 V DC)/ Forrás típusú (PNP) vezérlő (5 V DC)/ Rízení s výstupy spínajícími plus (5 V DC)



Nr. / Nr./ Č.	Opis/Leírás/Popis	(P)	(H)	(CZ)
①	Wejście fazy A	A fázis - bemenet	Vstup fáze A	
②	Wejście fazy B	B fázis - bemenet	Vstup fáze B	
③	Wejście ustawiające	Előre beállított bemenet	Vstup přednastavení hodnoty čítače	
④	Wejście uruchomienia funkcií	Funkcióindítás bemenet	Vstup start funkce	
⑤	Para skróconych przewodów w ekranie	Árnyékolt, soddrott épáras kabell	Párově zkroucené stíněné kabely	
⑥	Ekran	Árnyékolás	Stínění	
⑦	Zewnętrzne napięcie zasilania	Külső tápegység	Externí síťový zdroj	
⑧	Enkoder	Jeladó	Enkódér	
⑨	Izolator cyfrowy	Digitális leválasztó	Digitální izolátor	
⑩	Sterownik	Vezérlő	Rízení	
⑪	Bezpiecznik ①	Biztosíték ②	Pojistka ③	
⑫	Obciążenie	Terhelés	Zátěž	
⑬	10,2–30 V DC	10,2–30 V DC	10,2–30 V DC	

① Do każdego zacisku zewnętrznego należy podłączyć bezpiecznik, aby w przypadku zwarcia obwodu obciążenia nie dopuścić do uszkodzenia modułu lub urządzeń zewnętrznych.

② A terhelésben bekötvekő rövidzárlat miatt a külső eszközökben illetve a modulban történő károsodás megelőzése érdekében mindenkoruk külön kapocs esetében ikattson be egy biztosítékot.

③ Osadte każdy externí výstup pojistku pro ochranu externích zařízení nebo modulu před poškozením zkratem zátěže.

(P) Więcej przykładów połączeń znajduje się w podręczniku użytkownika modułu szybkiego licznika MELSEC L.

(H) További bekötési példák a MELSEC L gyorstámláló modul felhasználói kézikönyvében találhatók.

(CZ) Další příklady zapojení najdete v návodu k obsluze vysokorychlostních čítacích modulů MELSEC L.