

Programmable Controllers

MELSEC L
series

Installation Manual for CPU Modules L02CPU, L26CPU-BT

Art.no.: ENG, Version A, 18042011

Safety Information

For qualified staff only

This manual is only intended for use by properly trained and qualified electrical technicians who are fully acquainted with automation technology safety standards. All work with the hardware described, including system design, installation, setup, maintenance, service and testing, may only be performed by trained electrical technicians with approved qualifications who are fully acquainted with the applicable automation technology safety standards and regulations.

Proper use of equipment

The programmable controllers (PLC) of the MELSEC L series are only intended for the specific applications explicitly described in this manual or the manuals listed below. Please take care to observe all the installation and operating parameters specified in the manual. All products are designed, manufactured, tested and documented in agreement with the safety regulations. Any modification of the hardware or software or disregarding of the safety warnings given in this manual or printed on the product can cause injury to persons or damage to equipment or other property. Only peripherals and expansion equipment specifically recommended and approved by Mitsubishi Electric may be used with the programmable controllers of the MELSEC L series. Any other use or application of the products is deemed to be improper.

Relevant safety regulations

All safety and accident prevention regulations relevant to your specific application must be observed in the system design, installation, setup, maintenance, servicing and testing of these products.

In this manual special warnings that are important for the proper and safe use of the products are clearly identified as follows:



DANGER:
*Personnel health and injury warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious health and injury hazards.*



CAUTION:
*Equipment and property damage warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious damage to the equipment or other property.*

Further information


The following manuals contain further information about the module:

- Instruction leaflet "Before Using the Product" for L02CPU
- Instruction leaflet "Before Using the Product" for L26CPU-BT
- MELSEC L CPU Module User's Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection)
- MELSEC-L CC-Link System Master/Local Module User's Manual
- MELSEC-QL Programming Manual
- Safety Guidelines for MELSEC L CPU

These manuals are available free of charge through the internet (www.mitsubishi-automation.com).

If you have any questions concerning the installation, configuration or operation of the equipment described in this manual, please contact your relevant sales office or department.

Part Names



No. Description

①	Status LED	MODE	● Normal operation
			One of the following functions is active: – Forced on/off function for external I/O – Executonal conditioned device test function – CPU module change function with SD memory card
			◆
		RUN	● Normal operation
			◆ Writing to PLC while CPU module is in STOP status. Afterwards the CPU module switches to RUN status without resetting.
			○ CPU module is in STOP status or an error occurred
		BAT.	● Green: Restoration of latch data backup to standard ROM is completed. (LED is ON for 5 sec.)
			◆ Green: Latch data backup to standard ROM is completed
			○ Yellow: Battery error occurred
			● Normal operation
		ERR.	● Module continuation error
			◆ Module stop error
			○ Normal operation
		I/O ERR.	● Error of built-in I/O function
			○ Normal operation
			● Annunciator (F) turned ON
		USER	○ Normal operation or annunciator (F) is not used.
			● The corresponding input signal is ON.
			○ The corresponding input signal is OFF.
		⑤	● The corresponding output signal is ON.
			○ The corresponding output signal is OFF.
		⑥	● The corresponding output signal is ON.
			○ The corresponding output signal is OFF.
			Operating mode switch – RUN: Execute sequence program – STOP: Stop executing sequence program – RESET: Resets the CPU module
		⑦	● SD memory card in operation
			◆ Preparation of SD memory card
			○ SD memory card not in operation


No. Description

⑧	Status LED	RUN	● Normal operation
			○ Error occurred
		L RUN	● Data link is being executed
			● Operating as master station
		S MST	● Operating as standby master station
			○ Both OFF: Operating as local station
		SD	● Data being sent
			● Data being received
		RD	● Error occurred
			◆ Communication error of one station or remote station no. duplicated
		ERR.	● Communication error (host)
			– Terminating resistors not attached – Module or CC-Link Ver. 1.1 compatible cable affected by noise
		B RATE	● Operating at the indicated transmission speed
			○ All OFF: Transmission speed auto following up
		STATION NO.	x 10 Station number setting indication 0: Master Station (all LEDs OFF)
			x 1 1 to 64: Local station or standby master station

● LED ON, ◆ LED flashing, ○ LED OFF

① only L26CPU-BT

L26CPU-BT



All dimensions are in "mm".

Installation and Wiring



DANGER

Turn off all phases of the power supply for the PLC and other external sources before starting the installation or wiring work.



CAUTION

- Use the product in the environment within the general specifications described in the MELSEC L CPU Module User's Manual. Never use the product in areas with dust, oily smoke, conductive dusts, corrosive or flammable gas, vibrations or impacts, or expose it to high temperature, condensation, or wind and rain.
- When drilling screw holes or wiring, cutting chips or wire chips should not enter ventilation slits. Such an accident may cause fire, failure or malfunction.
- A protective film is attached onto the module top to prevent foreign matter such as wire chips entering the module during wiring. Do not remove the film during wiring. Remove it for heat dissipation before system operation.
- Before handling modules, touch a grounded metal object to discharge the static electricity from the human body. Not doing so may cause failure or malfunctions of the module.

Mounting




CAUTION

- Modules must be mounted on a DIN rail.
- Connect an END cover on the last module on the right side.
- Do not drop the module or subject it to heavy impact.
- Do not open or modify a module. Doing so can cause a failure, malfunction, injury or fire.
- Do not touch the conductive parts of the module directly.
- To interconnect modules, engage the respective connectors and securely lock the module joint levers. Incorrect interconnection may cause malfunction, failure, or drop of the module.

External Dimensions


L02CPU




All dimensions are in "mm".

Connecting the modules


The procedure for connecting modules is shown with an example of how to connect the L02CPU with the L61P.



- ① To release the module joint levers located at the top and bottom of the L02CPU:
Slide the levers toward the front side of the module.




- ② Insert the connector of the power supply module into that of the CPU module so that they are securely engaged.




- ③ To lock the module joint levers:
Slide the levers toward the back side of the module.
Make sure that the modules are securely connected.


Mounting the modules on a DIN rail



- ① Pull down DIN rail hooks on the back of the modules until they click.



- ② Hang the upper tabs of the modules on a DIN rail, and push the modules in position.



- ③ Lock the DIN rail hooks to the DIN rail to secure the modules in the position.
Pull the hooks up until they click. If the hooks are beyond the reach, use a tool such as a driver.

- ④ Mount stoppers on the DIN-rail beside the leftmost and rightmost module, to avoid lateral sliding.

NOTE

Do not slide modules from the edge of the DIN rail when mounting. Doing so may damage the metal part located on the back of the module.

Wiring



CAUTION

- **Do not lay signal cables close to the main circuit, high-voltage power lines, or load lines. Otherwise effects of noise or surge induction are likely to take place. Keep a safe distance of more than 100 mm from the above when wiring.**
- **Wire cables of the power supply for the programmable controller, I/O power supply, and motor power supply separately.**


I/O-Interface

B20	A20
B19	A19
B18	A18
B17	A17
B16	A16
B15	A15
B14	A14
B13	A13
B12	A12
B11	A11
B10	A10
B09	A09
B08	A08
B07	A07
B06	A06
B05	A05
B04	A04
B03	A03
B02	A02
B01	A01

Front view of the module


Pin	Signal	Pin	Signal
B20	IN0-24V	A20	IN2-24V
B19	IN0-DIFF	A19	IN2-DIFF
B18	IN0-COM	A18	IN2-COM
B17	IN1-24V	A17	IN3-24V
B16	IN1-DIFF	A16	IN3-DIFF
B15	IN1-COM	A15	IN3-COM
B14	IN4-24V	A14	IN5-24V
B13	IN4-DIFF	A13	IN5-DIFF
B12	IN4-COM	A12	IN5-COM
B11	INCOM	A11	INCOM
B10	IN6	A10	IN7
B9	IN8	A9	IN9
B8	INA	A8	INB
B7	INC	A7	IND
B6	INE	A6	INF
B5	OUT0	A5	OUT1
B4	OUT2	A4	OUT3
B3	OUT4	A3	OUT5
B2	OUT6	A2	OUT7
B1	OUTCOM	A1	OUTCOM

High-speed 24 V input connection




① High-speed inputs can be connected based on the 24 V input mode or differential input mode.

Standard input connection




Standard output connection



Battery

The battery backs up data in standard RAM and latch devices at power failure. When delivered, the lead wire is disconnected to save the battery. Open the battery holder located at the bottom of the CPU module. Connect the battery to the corresponding connector of the CPU module.



Item	Q6BAT	Q7BAT	Q7BAT-SET
Battery voltage		3.0 V	
Nominal capacity	1800 mAh	5000 mAh	
Battery life when not used	Approximately 5 years (room temperature)		
Accessory	—	—	Battery holder

CC-Link Interface (only L26CPU-BT)

Terminal block	Signal	Function
	NC	Not connected
	DA	Data A
	DB	Data B
	DG	Signal ground
	NC	Not connected
	SLD	Shield
	FG	Frame ground

Tighten the screws of the module using torque within the following ranges. Loose screws may cause short circuits, mechanical failures or malfunction.


Screw	Torque
Terminal block screw (M3 screw)	0.42 to 0.58 Nm
Terminal block mounting screw (M3.5 screw)	0.66 to 0.89 Nm

Terminating resistors (R)

Each end of a CC-Link network must be terminated with a resistor. Connect the resistors between terminals DA and DB (see connection example). The terminating resistors must meet the following specifications depending on the type of cable used in the CC-Link system:

Cable type	Resistor value
CC-Link dedicated cable	110 Ω, 1/2 W
Version 1.10 compatible CC-Link dedicated cable	110 Ω, 1/2 W
CC-Link dedicated high performance cable	130 Ω, 1/2 W


The resistors can be easily distinguished by their colour code:



Module
DA
DB
DG
SLD
FG

CC-Link network

The following figure shows an example, how to connect a master module, a remote module and a local module with the Ver.1.10 compatible CC-Link dedicated cables.
Please note, that a star connection network is not allowed.




No.	Description
①	Terminating resistor
②	Master module
③	CC-Link dedicated cable
④	Remote module
⑤	Local module

NOTE


For specifications and details, refer to the CC-Link cable wiring manual issued by CC-Link Partner Association (CLPA).
URL of CC-Link Partner Association: <http://www.cc-link.org>

Verbinden der Module


Die Vorgehensweise, um zwei Module miteinander zu verbinden, wird nachfolgend am Beispiel der Module L02CPU und L61P gezeigt.



- ① Entriegeln des Moduls:
Schieben Sie die Verriegelungshebel an der Ober- und Unterseite des Moduls L02CPU nach vorn in Richtung Modulvorderseite.




- ② Stecken Sie das Netzteilemodul mit dem seitlichen Stecker in die entsprechende Buchse des CPU-Moduls, bis beide Module vollständig aneinander liegen.




- ③ Verriegeln der Module:
Schieben Sie die Verriegelungshebel an der Ober- und Unterseite des Moduls nach hinten in Richtung Modulrückseite.
Prüfen Sie, ob die Module fest miteinander verbunden sind.


Montage der Module auf einer DIN-Schiene



- ① Ziehen Sie die Laschen zur DIN-Schiene-Montage an der Rückseite der Module nach unten, bis sie einrasten.



- ② Hängen Sie die Module mit der oberen Kante der Aussparung auf die DIN-Schiene und drücken Sie die Module gegen die DIN-Schiene in Position.



- ③ Verriegeln Sie die Montagelaschen zur Befestigung auf der DIN-Schiene. Schieben Sie alle Laschen nach oben, bis sie einrasten. Sind die Laschen nicht zugänglich, verwenden Sie ein Werkzeug (z. B. einen Schraubendreher).

- ④ Montieren Sie jeweils neben dem ersten und letzten Modul einen Stopper auf die DIN-Schiene, um ein seitliches Verschieben zu verhindern.

HINWEIS

Schieben Sie niemals Module am Ende der DIN-Schiene seitlich auf. Die Metallhalterungen an der Modulrückseite können dadurch beschädigt werden.

Verdrahtung



ACHTUNG

- **Verlegen Sie Signalleitungen nicht in der Nähe von Netz- oder Hochspannungsleitungen oder Leitungen, die eine Lastspannung führen. Der Mindestabstand zu diesen Leitungen beträgt 100 mm. Wenn dies nicht beachtet wird, können durch Störungen Fehlfunktionen auftreten.**
- **Verdrahten Sie die Spannungsversorgungen von programmierbaren Steuerungen, von E/A-Peripherie und von Motoren getrennt voneinander.**

E/A-Schnittstelle

B20	A20
B19	A19
B18	A18
B17	A17
B16	A16
B15	A15
B14	A14
B13	A13
B12	A12
B11	A11
B10	A10
B09	A09
B08	A08
B07	A07
B06	A06
B05	A05
B04	A04
B03	A03
B02	A02
B01	A01

Vorderansicht des Moduls

A20	B20
A19	B19
A18	B18
A17	B17
A16	B16
A15	B15
A14	B14
A13	B13
A12	B12
A11	B11
A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A19	B19
A18	B18
A17	B17
A16	B16
A15	B15
A14	B14
A13	B13
A12	B12
A11	B11
A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A18	B18
A17	B17
A16	B16
A15	B15
A14	B14
A13	B13
A12	B12
A11	B11
A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A17	B17
A16	B16
A15	B15
A14	B14
A13	B13
A12	B12
A11	B11
A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A16	B16
A15	B15
A14	B14
A13	B13
A12	B12
A11	B11
A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A15	B15
A14	B14
A13	B13
A12	B12
A11	B11
A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A14	B14
A13	B13
A12	B12
A11	B11
A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A13	B13
A12	B12
A11	B11
A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A12	B12
A11	B11
A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A11	B11
A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A10	B10
A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A09	B09
A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A08	B08
A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A07	B07
A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A06	B06
A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A05	B05
A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01


A04	B04
A03	B03
A02	B02
A01	B01

A03	B03
A02	B02
A01	B01

A02	B02
A01	B01

A01	B01

Signalanschluss am Standardeingang



Modules UC L02CPU, L26CPU-BT – Manuel d'installation

N° arti : FRA, Version A, 18042011

Informations de sécurité

Groupe cible

Ce manuel est destiné uniquement à des électriens qualifiés et ayant reçus une formation reconnue par l'état et qui se sont familiarisés avec les standards de sécurité de la technique d'automatisation. Tout travail avec le matériel décrit, y compris la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests doit être réalisé uniquement par des électriens formés et qui se sont familiarisés avec les standards et prescriptions de sécurité de la technique d'automatisation applicable.

Utilisation correcte

Tous les automates programmables industriels (API) de la série MELSEC L sont uniquement destinés aux applications décrites dans le présent manuel d'installation et/ou dans les autres manuels mentionnés ci-dessous. Tous les réglages et paramètres de fonctionnement indiqués dans le présent manuel doivent être respectés. Les produits décrits ont tous été conçus, fabriqués, contrôlés et documentés en se conformant strictement aux normes de sécurité en vigueur. Toute modification non autorisée du matériel ou du logiciel ou le non-respect des avertissements figurant dans le présent manuel et sur les produits peut entraîner de graves blessures du personnel et/ou de graves dégâts aux biens. Seuls les périphériques et équipements complémentaires spécifiquement recommandés par Mitsubishi Electric peuvent être utilisés avec les automates programmables industriels de la série MELSEC L. Tout autre emploi ou application des produits sera considéré comme non conforme.

Prescriptions de sécurité importantes

Toutes les prescriptions de sécurité et de prévention d'accident importantes pour votre application spécifique doivent être respectées lors de la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests de ces produits.

Dans ce manuel, les avertissements spéciaux importants pour l'utilisation correcte et sûre des produits sont identifiés clairement comme suit :



DANGER :
*Avertissements de dommage corporel.
Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner des dommages corporels et des risques de blessure.*



ATTENTION :
Avertissements d'endommagement du matériel et des biens. Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner de graves endommagements du matériel ou d'autres biens.

Autres informations


Tous les manuels suivants comportent d'autres informations sur les modules :

- L02CPU – Feuillet "Avant d'utiliser ce produit"
- L26CPU-BT – Feuillet "Avant d'utiliser ce produit"
- Module UC MELSEC L – Manuel d'utilisation (matériel, maintenance et inspection).
- MELSEC-Q-L – Manuel de programmation
- Module UC MELSEC L – Consignes de sécurité

Ces manuels sont disponibles gratuitement sur (www.mitsubishi-automation.fr).

Si vous avez des questions concernant la programmation et le fonctionnement du matériel décrit dans ce manuel, contactez votre bureau de vente responsable ou votre distributeur.

Eléments de commande




N°	Description	● Fonctionnement normal
1	Affichage DEL	<p>MODE</p> <ul style="list-style-type: none"> Une des fonctions suivantes est active : <ul style="list-style-type: none"> Forçage en cours de l'état ON/OFF des E/S externes Test d'exécution en cours du module soumis à condition Changement de module UC avec carte mémoire SD
2	Connexion de l'écran (pour la liaison d'un écran au module UC)	
3	Levier de liaison du module (pour la liaison de 2 modules)	
4	Cache de l'écran (lorsqu'aucun écran n'est utilisé)	
5	Affichage DEL	<p>IN 0 à IN F</p> <ul style="list-style-type: none"> Le signal d'entrée correspondant est actif (ON). Le signal d'entrée correspondant est inactif (OFF). <p>OUT 0 à OUT 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Le signal de sortie correspondant est actif (ON). Le signal de sortie correspondant est inactif (OFF).
6	Commutateur de mode de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> RUN: Exécution du programme séquentiel STOP: Arrêt de l'exécution du programme séquentiel RESET: Réinitialisation du module UC

N°	Description	● Carte mémoire SD en fonctionnement	◆ Préparation de la carte mémoire SD	○ Carte mémoire SD hors fonctionnement
7	Affichage DEL			
8	Connecteur USB (Type : mini B)			
9	Emplacement carte mémoire SD			
10	Interrupteur de verrouillage de la carte mémoire SD			
11	Plaque signalétique (numéro de série)			
12	Support de la batterie (au bas du module UC)			
13	Port Ethernet intégré	<p>100M ● 100 Mbps</p> <p>○ 10 Mbps ou absence de connexion</p>		
14	Affichage DEL	<p>SD/RD ● Envoi/réception de données en cours</p> <p>○ Pas de transmission de données en cours</p>		
15	Collier de montage pour rail DIN (à l'arrière du module)			
16	Connecteur des signaux d'entrées/sorties des périphériques externes			
17	Interface CC-Link intégrée ①			
18	Bloc de jonction de l'interface CC-Link ①			

● : DEL est allumée, ◆ : DEL clignotante, ○ : DEL éteinte
① uniquement L26CPU-BT

L26CPU-BT



Toutes les dimensions sont en «mm».

Installation et câblage



DANGER

Toujours couper la tension d'alimentation de l'API et les autres tensions externes avant l'installation et le câblage.



ATTENTION

- Utilisez les modules uniquement sous les conditions ambiantes mentionnées dans le manuel du matériel pour MELSEC L-CPU. Les modules ne doivent pas être exposés à des poussières conductrices, vapeurs d'huile, gaz corrosifs ou inflammables, de fortes vibrations ou secousses, des températures élevées, de la condensation ou de l'humidité.
- Lors de l'installation de l'équipement, veiller à ce qu'aucun copeau ou fragment de fil ne pénètre dans le module par les fentes d'aération. Au risque de provoquer des incendies, des défaillances de l'équipement ou des erreurs.
- Afin d'empêcher toute pénétration de copeau de forage ou de fragments de fil par les fentes d'aération du module, un couvercle de protection est placé sur les fentes d'aération sur la face supérieure du module. Ne pas enlever ce cache avant d'avoir terminé le câblage. Ce cache doit être enlevé avant de mettre le module en marche afin d'éviter une surchauffe du module.
- Dans le but de vous décharger de toute charges statiques, veillez à toucher une pièce en métal mise à la terre avant de toucher les modules de l'API. Le non-respect peut entraîner un endommagement des modules ou des dysfonctionnements.

Montage




ATTENTION

- Les modules doivent être montés sur un profilé DIN.
- Placez un cache d'extrémité sur le dernier module à droite.
- N'enfoncez pas le module et ne le lui faites pas subir de chocs brutaux.
- Ne pas ouvrir le boîtier d'un module. Ne pas modifier le module. Cela peut sinon avoir pour conséquence des défaillances, des blessures et/ou un incendie.
- Ne pas toucher aux parties conductrices du module.
- Pour interconnecter des modules, engagez les connecteurs correspondants et bloquez les leviers de liaison des modules. Une interconnexion incorrecte peut provoquer une panne ou un dysfonctionnement du module.

Dimensions


L02CPU




Toutes les dimensions sont en «mm».

Connexion des modules


La connexion des modules est illustrée par un exemple de connexion du module L02CPU avec le module L61P.



- Pour libérer les leviers de liaison en haut et en bas du module L02CPU : faites glisser les leviers vers l'avant du module.




- Insérez le connecteur du module d'alimentation dans celui du module UC et engagez-les à fond.




- Pour verrouiller les leviers de liaison du module : faites glisser les leviers vers l'arrière du module. Vérifiez que les modules sont solidement connectés.


Montage des modules sur un profilé DIN



- Faites glisser les crochets du profilé DIN à l'arrière des modules jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent (clic).



- Soulevez les languettes supérieures des modules sur un profilé DIN et poussez sur les modules pour les mettre en place.



- Verrouillez les crochets sur le profilé pour fixer les modules. Tirez les crochets vers le haut jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Si les crochets ne sont pas directement accessibles, utilisez un outil tel qu'un tournevis.

- Montez les butées du profilé DIN à côté des modules les plus à droite et à gauche pour éviter leur déplacement latéral.

REMARQUE

Ne faites pas glisser les modules à partir de l'extrémité du profilé DIN pour les monter ; cela peut endommager la partie métallique à l'arrière du module.

Câblage

ATTENTION	
●	Ne pas poser des câbles de signaux à proximité de câbles du secteur et de câbles à haute tension ou de câbles parcourus par une tension en décharge. L'écart minimal avec ces câbles est de 100 mm. Des défaillances dues à des perturbations peuvent apparaître si cet écart n'est pas respecté. Si cela n'est pas respecté, des dysfonctionnements dus à des défaillances peuvent apparaître.
●	Raccordez séparément les câbles d'alimentation du contrôleur programmable, des entrées/sorties et du moteur.

Interface des E/S

B20	A20
B19	A19
B18	A18
B17	A17
B16	A16
B15	A15
B14	A14
B13	A13
B12	A12
B11	A11
B10	A10
B09	A09
B08	A08
B07	A07
B06	A06
B05	A05
B04	A04
B03	A03
B02	A02
B01	A01


Vue de face le module

Entrée rapide 24 V
IN0-24V
IN0-DIFF
IN0-COM
IN1-24V
IN1-DIFF
IN1-COM
IN4-24V
IN4-DIFF
IN4-COM
INCOM
IN6
IN8
INA
INC
INE
OUT0
OUT2
OUT4
OUT6
OUTCOM

Entrée standard
IN2-4V
IN2-DIFF
IN2-COM
IN3-24V
IN3-DIFF
IN3-COM
IN5-24V
IN5-DIFF
IN5-COM
INCOM
IN7
IN9
INB
IND
INF
OUT1
OUT3
OUT5
OUT7
OUTCOM


Sortie
INCOM
IN10
IN8
INA
INC
INE
OUT0
OUT2
OUT4
OUT6
OUTCOM

Connexion de l'entrée rapide 24 V




- ① Il est possible de connecter les entrées rapides en mode d'entrée 24 V ou en mode d'entrée différentielle.

Connexion des entrées standard




Connexion des sorties standard



Pile

La batterie sauvegarde les données en mémoire RAM et sauvegarde les données en cours en cas de coupure d'alimentation. A la livraison, le fil positif est débranché pour préserver la batterie. Ouvrez le support de la batterie au bas du module UC. Branchez la batterie sur le connecteur correspondant du module UC.



Caractéristique	Q6BAT	Q7BAT	Q7BAT-SET
Tension de la batterie		3,0 V	
Capacité nominale	1800 mAh	5000 mAh	
Autonomie de la batterie (hors utilisation)	Environ 5 ans (à température ambiante)		
Accessoire	—	—	Support de la batterie

Interface CC-Link (uniquement L26CPU-BT)

Répartiteur	Signal	Fonction
NC	Non connecté	
DA	Données A	
DB	Données B	
DG	Masse du signal	
NC	Non connecté	
SLD	Blindage	
FG	Masse de l'appareil	

Serrez les vis des modules avec les couples de serrage mentionnés dans le tableau suivant. Des vis desserrées peuvent entraîner des courts-circuits, des erreurs mécaniques ou des dysfonctionnements.


Vis	Couple
Vis des bornes de raccordement (M3)	0,42 à 0,58 Nm
Vis de fixation du répartiteur (M3,5)	0,66 à 0,89 Nm

Résistances de terminaison (R)

Chaque extrémité d'un réseau CC-Link doit être terminée par une résistance. Connectez les résistances fournies entre les bornes DA et DB (voir l'exemple de connexion). Les résistances de terminaison doivent avoir les caractéristiques suivantes en fonction des types de câbles utilisés dans le circuit CC-Link :

Type de câble	Valeur de la résistance
Câble CC-Link	110 Ω, 1/2 W
Câble CC-Link compatible avec la version 1.10	
Câble CC-Link hautes performances	130 Ω, 1/2 W


Les résistances fournies avec le QJ6BT11(N) peuvent être facilement différencier avec leur code de couleur :



Module	DA	DB	DG	SLD	FG
R	—	—	—	—	—
DA	—	—	—	—	—
DB	—	—	—	—	—
DG	—	—	—	—	—
SLD	—	—	—	—	—
FG	—	—	—	—	—

Réseau CC-Link

Le schéma ci-dessous illustre la connexion d'un module maître, d'un module décentralisé et d'un module local avec des câbles dédiés compatibles CC-Link Ver. 1.10. Remarque : la connexion en étoile n'est pas possible.



N° Description

- Résistances de terminaison
- Module maître
- Câble CC-Link
- Module déporté
- Module local

REMARQUE

Pour les caractéristiques et des informations supplémentaires, veuillez vous reporter au manuel de câblage CC-Link publié par le consortium CLPA (CC-Link Partner Association).
CC-Link Partner Association : <http://www.cc-link.org>

Controllori programmabili

MELSEC L
series

Manuale d'installazione per CPU Modules L02CPU, L26CPU-BT

Art-no.: ITA, Version A, 18042011

Avvertenze di sicurezza

Solo per personale elettrico qualificato

Il presente manuale d'installazione si rivolge esclusivamente a personale elettrico specializzato e qualificato, a perfetta conoscenza degli standard di sicurezza elettronica e di automazione. La progettazione, l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e il collaudo degli apparecchi possono essere effettuati solo da personale elettrico specializzato e qualificato. Gli interventi al software e hardware dei nostri prodotti, per quanto non illustrati nel presente manuale d'installazione o in altri manuali, possono essere eseguiti solo dal nostro personale specializzato.

Impiego conforme alla destinazione d'uso

I controllori programmabili (PLC) della serie MELSEC L sono previsti solo per i settori d'impiego descritti nel presente manuale d'installazione o nei manuali indicati nel seguito. Abbiate cura di osservare le condizioni generali di esercizio riportate nei manuali. I prodotti sono stati progettati, realizzati, collaudati e documentati nel rispetto delle norme di sicurezza. Interventi non qualificati al software o hardware ovvero l'inosservanza delle avvertenze riportate nel presente manuale d'installazione o delle insegne di segnalazione applicate sul prodotto possono causare danni seri a persone o cose. Con i controllori programmabili della famiglia MELSEC Lsi possono utilizzare solo unità aggiuntive o di espansione consigliate da MITSUBISHI ELECTRIC. Ogni altro utilizzo o applicazione che vada oltre quanto illustrato è da considerarsi non conforme.

Norme rilevanti per la sicurezza

Nella progettazione, installazione, messa in funzione, manutenzione e collaudo delle apparecchiature si devono osservare le norme di sicurezza e prevenzione valide per il caso d'utilizzo specifico.

Nel presente manuale d'installazione troverete indicazioni importanti per una corretta e sicura gestione dell'apparecchio. Le singole indicazioni hanno il seguente significato:



PERICOLO

Indica un rischio per l'utilizzatore

L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può mettere a rischio la vita o l'incolmabilità dell'utilizzatore.



ATTENZIONE

Indica un rischio per le apparecchiature.

L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può portare a seri danni all'apparecchio o ad altri beni.

Ulteriori informazioni


Ulteriori informazioni relative alle apparecchiature sono reperibili nei seguenti manuali:

- Pieghetevole di istruzioni "Prima di utilizzare il prodotto" per L02CPU
- Pieghetevole di istruzioni "Prima di utilizzare il prodotto" per L26CPU-BT
- Manuale utente modulo MELSEC L CPU (progettazione hardware, manutenzione e ispezione)
- Manuale utente modulo Master/Locale sistema CC-Link MELSEC
- Manuale di programmazione per la serie MELSEC-Q L
- Linee guida di sicurezza per MELSEC L CPU

Questi manuali sono gratuitamente disponibili in Internet (www.mitsubishi-automation.it).

Nel caso di domande in merito ai lavori di installazione, programmazione e funzionamento dei controllori della serie MELSEC L, non esitate a contattare l'Ufficio Vendite di vostra competenza o uno dei partner commerciali abituali.


Parti



N°	Descrizione				
⑧	Connettore USB (tipo: Mini-B)				
⑨	Slot memory card SD				
⑩	Interruttore blocco memory card SD				
⑪	Targhetta d'identificazione				
⑫	Portabatteria (sul lato inferiore del modulo CPU)				
⑬	Porta Ethernet integrata				
Indica- ción LED	<table border="1"> <tr> <td>100M</td><td> <input checked="" type="radio"/> 100 Mbps <input type="radio"/> 10 Mbps or no connection </td></tr> <tr> <td>SD/RD</td><td> <input checked="" type="radio"/> Invio o ricezione dati <input type="radio"/> Nessuna trasmissione dati </td></tr> </table>	100M	<input checked="" type="radio"/> 100 Mbps <input type="radio"/> 10 Mbps or no connection	SD/RD	<input checked="" type="radio"/> Invio o ricezione dati <input type="radio"/> Nessuna trasmissione dati
100M	<input checked="" type="radio"/> 100 Mbps <input type="radio"/> 10 Mbps or no connection				
SD/RD	<input checked="" type="radio"/> Invio o ricezione dati <input type="radio"/> Nessuna trasmissione dati				
⑭	Gancio per montaggio su guida DIN (sul retro del modulo)				
⑮	Connettore per i segnali di I/O dei dispositivi esterni				
⑯	Interfaccia CC-Link integrata ①				
⑰	Morsettiera per interfaccia CC-Link ①				

● LED acceso, ◆ LED intermittente, ○ LED spento
① solo L26CPU-BT

L26CPU-BT



Tutte le dimensioni sono in mm

Installazione e cablaggio



PERICOLO

Prima di effettuare l'installazione e l'allacciamento, disinserire la tensione d'alimentazione del PLC ed altre tensioni esterne.



ATTENZIONE

- Osservare durante l'esercizio degli apparecchi le condizioni ambientali indicate nelle istruzioni sull'hardware di MELSEC L. Evitare l'esercizio degli apparecchi in un ambiente esposto a polvere, olio, gas corrosivi e infiammabili, forti vibrazioni o scosse, temperature elevate e formazione di condensa o umidità
- All'atto del montaggio, assicurarsi che trucioli di foratura o residui di fili metallici non penetrino nel modulo attraverso le fessure di ventilazione, circostanza che potrebbe causare in futuro incendi, guasti all'unità o errori.
- Sulle fessure di ventilazione sul lato superiore del modulo si trova montato un coperchio di protezione che impedisce la penetrazione di trucioli di foratura o residui di fili metallici attraverso le fessure di ventilazione all'interno del modulo. Rimuovere questo coperchio soltanto a conclusione dei lavori di cablaggio. Una volta terminate le operazioni d'installazione, rimuovere questo coperchio per evitare un surriscaldamento del controllore.
- Prima di venire in contatto con i moduli del PLC è necessario evitare il rischio di possibili cariche statiche toccando una qualsiasi parte metallica con messa a terra. La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni ai moduli o errato esercizio.

Montaggio




ATTENZIONE

- I moduli devono essere montati su guida DIN.
- Collegare una copertura terminale sull'ultimo modulo del lato destro.
- Non far cadere il modulo e non sottoporlo ad urti violenti.
- Non aprire la cassa di un modulo. Fare attenzione a non modificare il modulo. Ne possono risultare anomalie, lesioni e/o incendi.
- Non entrare in contatto con le linee sotto tensione del modulo.
- Per collegare i moduli fra loro, impegnare i rispettivi connettori e bloccare le leve di collegamento dei moduli. Un collegamento non corretto può provocare malfunzionamenti, guasti o caduta del modulo.

Dimensioni esterne


L02CPU




Tutte le dimensioni sono in mm

Collegamento dei moduli


Venne mostrata la procedura di collegamento dei moduli con un esempio di collegamento fra L02CPU e L61P.



- ① Per sbloccare le levette di collegamento del modulo poste sui lati superiore e inferiore di L02CPU: far scorrere le levette verso il lato anteriore del modulo.




- ② Inserire il connettore del modulo alimentatore in quello del modulo CPU in modo da impegnarli a fondo.




- ③ Per bloccare le levette di collegamento del modulo: far scorrere le levette verso il lato posteriore del modulo. Accertarsi che i moduli siano ben fissati fra loro.


Montaggio dei moduli su guida DIN



- ① Tirare verso il basso i ganci per la guida DIN sul retro del modulo fino a farli scattare.



- ② Aggiornare le linguette superiori del modulo sulla guida DIN e spingere in posizione il modulo.



- ③ Bloccare i ganci sulla guida DIN per fissare in posizione il modulo. Tirare i ganci fino a farli scattare. Se non si riesce a raggiungere i ganci, utilizzare un cacciavite.

- ④ Montare dei terminali sulla guida DIN in corrispondenza dei moduli di estrema sinistra ed estrema destra, per evitare scorrimento laterale.

NOTA

Durante il montaggio prestare attenzione a non far scorrere i moduli dal bordo della guida DIN. Questo può comportare danni ai componenti posti sul retro del modulo.

Collegamento



ATTENZIONE

- Non disporre le linee di segnale in prossimità di linee con tensione di rete o ad alta tensione o di linee conduttrici di tensione di carico. La distanza minima da tali linee è di 100 mm. La mancata osservanza di tale distanza può causare malfunzionamenti da interferenze.
- Collegare separatamente i conduttori per l'alimentazione del controllore programmabile, alimentazione degli I/O e alimentazione dei motori.


Interfaccia I/O

B20	A20
B19	A19
B18	A18
B17	A17
B16	A16
B15	A15
B14	A14
B13	A13
B12	A12
B11	A11
B10	A10
B09	A09
B08	A08
B07	A07
B06	A06
B05	A05
B04	A04
B03	A03
B02	A02
B01	A01

Vista frontale del modulo


Pin	Segnale	Pin	Segnale
B20	Ingresso veloce 24 V CC	A20	IN2-24V
B19		A19	IN2-DIFF
B18		A18	IN2-COM
B17	IN1-24V	A17	IN3-24V
B16	IN1-DIFF	A16	IN3-DIFF
B15	IN1-COM	A15	IN3-COM
B14	IN4-24V	A14	IN5-24V
B13	IN4-DIFF	A13	IN5-DIFF
B12	IN4-COM	A12	IN5-COM
B11		A11	INCOM
B10		A10	IN7
B9		A9	IN9
B8		A8	INB
B7		A7	IND
B6		A6	INF
B5		A5	OUT1
B4		A4	OUT3
B3		A3	OUT5
B2		A2	OUT7
B1		A1	OUTCOM

Collegamento ingresso veloce 24 V CC




- ① Gli ingressi veloci possono essere collegati come ingresso 24 V DC o ingressi differenziali.

Collegamento ingresso standard




Collegamento uscita standard



Batteria

La batteria mantiene i dati della RAM standard e dei dispositivi a memoria in caso di mancata rete. All'atto della spedizione il conduttore è scollegato per preservare la batteria. Aprire il portabatteria posto sul lato inferiore del modulo CPU. Collegare la batteria con il connettore corrispondente del modulo CPU.



Caratteristica	Q6BAT	Q7BAT	Q7BAT-SET
Tensione batteria		3,0 V	
Capacità nominale	1800 mAh	5000 mAh	
Vita della batteria se non utilizzata	Circa 5 anni (temperatura ambiente)		
Accessori	—	—	Portabatteria

Interfaccia CC-Link (solo L26CPU-BT)

Morsetti di collegamento	Segnale	Funzione
	NC	Non utilizzato
	DA	Dati A
	DB	Dati B
	DG	Massa segnale
	NC	Non utilizzato
	SLD	Schermatura
	FG	Massa apparecchio

Il serraggio delle morsettiera deve essere eseguito con le coppie indicate nella tabella a fianco. Viti allentate possono essere causa di corto circuiti, difetti meccanici o disfunzioni.



Vite	Coppia di serraggio
Viti delle morsettiera (M3)	0,42 fino a 0,58 Nm
Viti di fissaggio della morsettiera (M3.5)	0,66 fino a 0,89 Nm

Resistenze terminali (R)

Ciascuna estremità di una rete CC-Link deve essere chiusa con una resistenza. Le resistenze a corredo devono essere collegate ai morsetti DA e DB (vedi esempio di collegamento). Le resistenze terminali devono presentare i seguenti dati, in funzione del cavo dati CC-Link utilizzato:

Cavo dati CC-Link	Valore resistenza
Cavo dedicato CC-Link	110 Ω, 1/2 W
Cavo CC-Link compatibile con la versione 1.10	
Cavo CC-Link per maggiori requisiti	130 Ω, 1/2 W


Le resistenze possono essere facilmente identificate con il codice a colori:



Rete CC-Link

La figura seguente mostra un esempio di collegamento di un modulo master, un modulo remoto e di un modulo locale utilizzando cavi dedicati compatibili con CC-Link V1.10.

Notare che non è consentita una rete con collegamento a stella.



N°	Descrizione
1	Resistenze terminali
2	Modulo master
3	Cavo dedicato CC-Link
4	Modulo decentrale
5	Modulo locale

NOTA

Per specifiche e dettagli fare riferimento al manuale di cablaggio CC-Link edito dalla CC-Link Partner Association (CLPA). URL della CC-Link Partner Association: <http://www.cc-link.org>

Controladores lógicos programables

MELSEC L
series

Instrucciones de instalación para módulos CPU L02CPU, L26CPU-BT

Nº de art. E5, versión A, 18042011

Indicaciones de seguridad

Sólo para electricistas profesionales debidamente cualificados

Estas instrucciones de instalación están dirigidas exclusivamente a electricistas profesionales reconocidos que estén perfectamente familiarizados con los estándares de seguridad de la electrónica y de la técnica de automatización. La proyección, la instalación, la puesta en marcha, el mantenimiento y el control de los dispositivos tienen que ser llevados a cabo exclusivamente por electricistas profesionales reconocidos. Manipulaciones en el hardware o en el software de nuestros productos que no estén descritas en estas instrucciones de instalación o en otros manuales, pueden ser realizadas únicamente por nuestros especialistas.

Empleo reglamentario

Los controladores lógicos programables (PLCs) del L de MELSEC han sido diseñados exclusivamente para los campos de aplicación que se describen en las presentes instrucciones de instalación o en los manuales aducidos más abajo. Hay que cumplir las condiciones de operación indicadas en los manuales. Los productos han sido desarrollados, fabricados, controlados y documentados en conformidad con las normas de seguridad pertinentes. Manipulaciones en el hardware o en el software por parte de personas no cualificadas, así como la no observación de las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones de instalación o colocadas en el producto, pueden tener como consecuencia graves daños personales y materiales. En combinación con los controladores lógicos programables del L de MELSEC sólo se permite el empleo de los dispositivos adicionales o de ampliación recomendados por MITSUBISHI ELECTRIC. Todo empleo o aplicación distinto o más amplio del indicado se considerará como no reglamentario.

Normas relevantes para la seguridad

Al realizar trabajos de proyección, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y control de los dispositivos, hay que observar las normas de seguridad y de prevención de accidentes vigentes para la aplicación específica. En estas instrucciones de instalación hay una serie de indicaciones importantes para una manipulación segura y adecuada del producto. A continuación se recoge el significado de cada una de las indicaciones:



PELIGRO:

Advierte de un peligro para el usuario.
El incumplimiento de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia un peligro para la vida o la salud del usuario.



ATENCIÓN:

Advierte de un peligro para el dispositivo u otros equipos. El incumplimiento de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia graves daños en el dispositivo o en otros bienes materiales.

Información adicional


Los manuales siguientes contienen más información acerca de los dispositivos:

- Hoja de instrucciones "Before Using the Product" para L02CPU
- Hoja de instrucciones "Before Using the Product" para L26CPU-BT
- Manual de instrucciones de los módulos de CPU de la serie L de MELSEC (descripción del hardware, puesta en funcionamiento y mantenimiento)
- Instrucciones de programación de la serie MELSEC System Q/L
- Directivas de seguridad para el módulo de CPU de la serie L de MELSEC

Estos manuales están a su disposición de forma gratuita en Internet (www.mitsubishi-automation.es).

Si se presentaran dudas acerca della instalación, programación y la operación de los controladores del L de MELSEC, no dude en ponerse en contacto con su oficina de ventas o con uno de sus vendedores autorizados.

Descripción del equipo




Nº	Descripción	● Funcionamiento normal
1	MODE	Una de las siguientes funciones se encuentra activa: ◆ Conexión forzada de las E/S externas ◆ Test de operandos dependiente de la ejecución ◆ Transmisión de datos a/de la tarjeta de memoria SD al cambiar el módulo CPU
2	RUN	● Funcionamiento normal ◆ En el estado STOP del módulo CPU se guardan datos en el PLC. Después de ello el módulo CPU cambia al estado RUN sin reset. ○ El módulo CPU se encuentra en el estado STOP o se ha producido un fallo
3	INDICACIÓN LED	● Verde: Restauración finalizada de los datos del backup Latch en la memoria ROM (LED iluminado durante 5 seg.) ● Verde: Ha finalizado el backup de datos Latch en la memoria ROM estándar ● Amarillo: Error de batería ○ Funcionamiento normal
4	BAT.	● Error al continuar el funcionamiento ◆ Error paro de módulo ○ Funcionamiento normal
5	ERR.	● Error de la función E/A integrada ○ Funcionamiento normal
6	I/O ERR.	● Se ha conectado una marca de error (F) ○ Funcionamiento normal o no se emplea avisador de errores (F)
7	USER	● La señal de entrada correspondiente está activada. ○ La señal de entrada correspondiente está desactivada.
8	Indicación LED	● La señal de salida correspondiente está activada. ○ La señal de salida correspondiente está desactivada.
9	IN 0 hasta IN F	● La señal de entrada correspondiente está activada. ○ La señal de entrada correspondiente está desactivada.
10	OUT 0 hasta OUT 7	● La señal de salida correspondiente está activada. ○ La señal de salida correspondiente está desactivada.
11	INTERRUPTORES DE MODOS	– RUN: Ejecutando programa secuencial – STOP: No se ejecuta programa secuencial – RESET: Reset del módulo CPU

Nº	Descripción	● Tarjeta de memoria SD en funcionamiento	◆ Preparación de la tarjeta de memoria SD	○ Tarjeta de memoria SD no en funcionamiento
12	Conexión USB (tipo: MINI B)			
13	Slot de la tarjeta de memoria SD			
14	Bloqueo de la tarjeta de memoria SD			
15	Posición del número de serie			
16	Soporte de batería (en la parte inferior del módulo CPU)			
17	Interface Ethernet integrada			
18	Indicación LED	● 100 MBit/s ○ 10 Mbps sin conexión SD/RD ● Envío o recepción de datos ○ Sin transmisión de datos		
19	Brida de montaje para carril DIN (en la parte trasera del módulo)			
20	Conexión para señales E/S externas			
21	Interface CC-Link integrada ①			
22	Bloque de bornes de la interface CC-Link ①			

● LED se ilumina, ◆ LED parpadeando, ○ LED apagado

① Sólo con L26CPU-BT

L26CPU-BT



Todas las medidas se indican en "mm"

Instalación y cableado



PELIGRO

Antes de empezar con la instalación y con el cableado, hay que desconectar la tensión de alimentación del PLC y otras posibles tensiones externas.



ATENCIÓN

- Haga funcionar los equipos sólo bajo las condiciones ambientales especificadas en la descripción de hardware de los módulos CPU del sistema L de MELSEC. Los equipos no deben exponerse al polvo, a niebla de aceite, a gases corrosivos o inflamables, a vibraciones fuertes o a golpes, a altas temperaturas, a condensación ni a humedad.
- Al realizar el montaje tenga cuidado de que no entren al interior del módulo virutas de metal o restos de cables a través de las ranuras de ventilación. Esto podría causar incendios, defectos o errores en el dispositivo.
- Sobre las ranuras de ventilación de la parte superior del módulo hay una cubierta protectora que evita la penetración en el módulo de virutas de taladrado o restos de cables. No retire la cubierta antes de haber concluido con el cableado. Antes de poner el módulo en funcionamiento, hay que retirar la cubierta con objeto de evitar un sobrecalentamiento del mismo.
- Toque un objeto de metal con puesta a tierra para descargar la electricidad estática antes de tocar módulos del PLC. Si no se tiene esto en cuenta, es posible que los módulos resulten dañados o que se presenten disfunciones.

Montaje




ATENCIÓN

- Los módulos hay que montarlos en un carril DIN.
- Monte una placa terminal a la derecha junto al último módulo.
- No deje caer el módulo y no lo exponga a golpes o sacudidas fuertes.
- No abra la carcasa de un módulo. No modifique el módulo. Ello puede tener como consecuencia disfunciones, lesiones y/o fuego.
- No toque directamente las partes conductoras del módulo.
- Monte los módulos juntos con los conectores correspondientes y fíjelos bien con las palancas de bloqueo. Si los módulos no están bien unidos unos con otros, es posible que se produzcan disfunciones y fallos o incluso que se caigan al suelo.

Dimensiones


L02CPU




Todas las medidas se indican en "mm"

Conexión de los módulos


El procedimiento para unir dos módulos entre sí se muestra describe a continuación tomando como ejemplo los módulos L02CPU y L61P



- ① Desbloqueo del módulo: Empuje hacia adelante en dirección a la parte delantera del módulo las palancas de bloqueo en la parte superior e inferior del módulo L02CPU




- ② Inserte el conector lateral del módulo de unidad de alimentación en la hembolla correspondiente del módulo CPU hasta que ambos módulos estén perfectamente juntos.




- ③ Bloqueo de los módulos: Empuje hacia atrás en dirección a la parte trasera del módulo las palancas de bloqueo en la parte superior e inferior del módulo. Asegúrese de que los módulos están firmemente unidos.


Montaje de los módulos en un carril DIN



- ① Empuje hacia abajo hasta que encajen las bridas para el montaje en el carril DIN que se encuentran en la parte trasera de los módulos.



- ② Cuelgue los módulos con el borde superior del hueco en el carril DIN y empuje los módulos contra el carril DIN hasta que adopten la posición debida



- ③ Bloquee las bridas de montaje para la fijación en el carril DIN. Empuje todas las bridas hacia arriba hasta que encajen. Si las bridas no fueran accesibles, emplee una herramienta adecuada (p. ej. un destornillador).

- ④ Monte un tope en el carril DIN junto al primero y otro junto al último módulo con objeto de evitar un desplazamiento lateral.

INDICACIÓN

Al montar no desplace jamás los módulos lateralmente hasta el borde del carril DIN. En tal caso pueden resultar dañados los soportes de metal de la parte posterior del módulo.

Cableado



ATENCIÓN

- No instale las líneas de señales en las proximidades de líneas de red o de alta tensión o de líneas con tensión de trabajo. La distancia mínima con respecto a ese tipo de líneas tiene que ser de 100 mm. Si no se tiene en cuenta este punto pueden producirse fallos y disfunciones.
- Cablee por separado la alimentación de tensión de los controladores programables, de la periferia E/S y de los motores.


Interface E/S

B20	A20
B19	A19
B18	A18
B17	A17
B16	A16
B15	A15
B14	A14
B13	A13
B12	A12
B11	A11
B10	A10
B09	A09
B08	A08
B07	A07
B06	A06
B05	A05
B04	A04
B03	A03
B02	A02
B01	A01

Vista delantera del módulo


Pin	Señal	Pin	Señal
B20	IN0-24V	A20	IN2-24V
B19	IN0-DIFF	A19	IN2-DIFF
B18	IN0-COM	A18	IN2-COM
Entrada de 24 V de alta velocidad	IN1-24V	A17	IN3-24V
	IN1-DIFF	A16	IN3-DIFF
	IN1-COM	A15	IN3-COM
	IN4-24V	A14	IN5-24V
	IN4-DIFF	A13	IN5-DIFF
	IN4-COM	A12	IN5-COM
	INCOM	A11	INCOM
	IN6	A10	IN7
	IN8	A9	IN9
	INA	A8	INB
Entrada estándar	INC	A7	IND
	INE	A6	INF
	OUT0	A5	OUT1
	OUT2	A4	OUT3
	OUT4	A3	OUT5
	OUT6	A2	OUT7
B1	OUTCOM	A1	OUTCOM

Conexión de señal a entrada de 24 V de alta velocidad




- ① Cada una de las entradas de alta velocidad puede emplearse como entrada de 24 V o como salida diferencial.

Conexión de señal en la entrada estándar




Conexión de señal en la salida



Batería

La batería sirve como alimentación de tensión en caso de un corte del suministro eléctrico para mantener los datos guardados en la memoria RAM estándar y de operandos Latch. Para evitar una descarga de la batería, ésta no está conectada cuando se entrega el módulo. Abra en la parte inferior del módulo el soporte de batería. Conecte la batería a la conexión correspondiente del módulo CPU.




Resistencias de terminación (R)

Cada uno de los extremos de una red CC-Link tiene que disponer de una resistencia de terminación. Las resistencias suministradas hay que conectarlas a los bornes DA y DB (ver ejemplo de conexión). En función de la línea de datos CC-Link empleada, las resistencias de terminación tienen que tener los valores siguientes:

CC-Link-Datenleitung	Widerstandswert
Cable CC-Link	110 Ω, 1/2 W
Línea CC-Link compatible con versión 1.10	
Línea CC-Link de alto rendimiento	130 Ω, 1/2 W


Las resistencias pueden diferenciarse fácilmente por medio del código de color:



Módulo	DA	DB	DG	SLD	FG
R	—	—	—	—	—
DA	—	—	—	—	—
DB	—	—	—	—	—
DG	—	—	—	—	—
SLD	—	—	—	—	—
FG	—	—	—	—	—

Red CC-Link

La siguiente figura muestra de forma exemplar cómo se conectan entre sí un módulo maestro, un módulo remoto y un módulo local a través de un cable CC-Link compatible con la versión 1.10. Tenga en cuenta que no es posible un cableado en estrella.




Nº	Descripción
1	Resistencia de terminación
2	Módulo maestro
3	Cable CC-Link
4	Módulo remoto
5	Módulo local

NOTA


Más datos e indicaciones relativas al cableado CC-Link podrá encontrarlos en las instrucciones "CC-Link cable wiring manual" de la CC-Link Partner Association (CLPA). URL de la CC-Link Partner Association: <http://www.cc-link.org>

Соединение модулей


Процедура соединения модулей показана на примере подключения L02CPU к L61P.



- ① Чтобы освободить модуль, сдвиньте соединительные фиксаторы, расположенные в верхней и нижней части L02CPU: Сдвиньте фиксаторы к передней стороне модуля.




- ② Вставьте разъем модуля источника питания в соответствующий разъем процессорного модуля, чтобы они надежно соединились.




- ③ Чтобы закрыть соединительные фиксаторы модуля: Сдвиньте рычаги к задней стороне модуля. Убедитесь, что модули надежно соединены.


Монтаж модулей на DIN-рельс



- ① Оттяните монтажные серги для DIN-рейки на задней стороне модуля до щелчка.



- ② Повесьте верхние крюки модулей на DIN-рейку и вдавите модули на место.



- ③ Зафиксируйте крюки на DIN-рейке, чтобы закрепить модули. Потяните крюки вверх до щелчка. Если крюки труднодоступны, используйте инструмент, например, отвертку.

- ④ Во избежание бокового скольжения установите на DIN-рейку стопоры около крайнего левого и правого модуля.

УКАЗАНИЕ

При монтаже не сдвигайте модули с края DIN-рейки. При этом может повредиться металлическая деталь, расположенная на задней части модуля.

Электропроводка



ВНИМАНИЕ

- Питающую проводку следует прокладывать отдельно от проводки цепей управления и линий передачи данных. В противном случае могут возникать помехи. Минимальное расстояние между этими проводками: 100 мм.
- Отдельно проведите кабели электропитания для программируемого контроллера, ввода/вывода и двигателя.


Интерфейс ввода/вывода

B20	A20
B19	A19
B18	A18
B17	A17
B16	A16
B15	A15
B14	A14
B13	A13
B12	A12
B11	A11
B10	A10
B09	A09
B08	A08
B07	A07
B06	A06
B05	A05
B04	A04
B03	A03
B02	A02
B01	A01

Вид модуля спереди


Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
B20	IN0-24V	A20	IN2-24V
B19	IN0-DIFF	A19	IN2-DIFF
B18	IN0-COM	A18	IN2-COM
B17	IN1-24V	A17	IN3-24V
B16	IN1-DIFF	A16	IN3-DIFF
B15	IN1-COM	A15	IN3-COM
B14	IN4-24V	A14	IN5-24V
B13	IN4-DIFF	A13	IN5-DIFF
B12	IN4-COM	A12	IN5-COM
B11	INCOM	A11	INCOM
B10	IN6	A10	IN7
B9	Стандартный вход	A9	Стандартный вход
B8	IN8	A8	IN9
B7	INA	A8	INB
B6	INC	A7	IND
B5	INE	A6	INF
B4	OUT0	A5	OUT1
B3	OUT2	A4	OUT3
B2	OUT4	A3	OUT5
B1	OUT6	A2	OUT7
	OUTCOM	A1	OUTCOM

Подключение высокоскоростного входа 24 В




- ① Высокоскоростные входы можно подключать во входном режиме 24 В или дифференциальном входном режиме.

Подключение стандартного входа




Подключение стандартного выхода



Батарея

Батарея буферизует данные в стандартном ОЗУ и фиксируемые операнды при сбое питания. При поставке подводящий провод отсоединен для сохранения заряда батареи. Откройте держатель батареи, расположенный в нижней части процессорного модуля. Подсоедините батарею к соответствующему разъему процессорного модуля.



Параметр	Q6BAT	Q7BAT	Q7BAT-SET
Напряжение батареи	3,0 В		
Номинальная емкость	1800 мА·ч	5000 мА·ч	
Срок службы батареи, когда она не используется	Приблизительно 5 лет (при комнатной температуре)		
Принадлежность	—	—	Держатель батареи

Интерфейс сети CC-Link (только у L26CPU-BT)

клеммами	Сигнал	Назначение
	NC	Не подключен
	DA	Данные А
	DB	Данные В
	DG	Сигнальное заземление
	SLD	Экран
	FG	Заземление на корпус

Затяните винты модуля моментом, указанным в таблице. Недостаточная затяжка винтов может стать причиной короткого замыкания, механического отказа или неисправности.


Винт	Момент затяжки
Винты клеммной колодки (M3)	от 0,42 до 0,58 Нм
Винты крепления клеммной колодки (M3,5)	от 0,66 до 0,89 Нм

Оконечные резисторы (R)

Все концы сети CC-Link должны оканчиваться резисторами. Входящие в комплект резисторы подключаются между клеммами DA и DB (см. пример подключения). Оконечные резисторы в зависимости от типа кабелей в системе CC-Link должны удовлетворять следующим требованиям:

Тип кабеля	Параметры резистора
Отдельный кабель CC-Link	110 Ом, 1/2 Вт
Отдельный кабель CC-Link, совместимый с версией 1.10	
Отдельный высококачественный кабель CC-Link	130 Ом, 1/2 Вт

Резисторы легко распознаются по цветовому коду:




	Модули
R	DA
	DB
	DG
	SLD
	FG

Сеть CC-Link

На следующем рисунке показан пример подключения ведущего модуля, удаленного модуля и локального модуля с использованием совместимых специализированных кабелей CC-Link версии 1.10.

Просьба учитывать, что звездообразная конфигурация сети запрещена.




№	Описание
1	Оконечные резисторы
2	Ведущий модуль
3	Отделенный кабель CC-Link
4	Удаленный модуль
5	Локальный модуль

УКАЗАНИЕ


Спецификацию и подробности см. в Руководстве по подключению кабеля CC-Link, выпущенном партнерской ассоциацией CC-Link Partner Association (CLPA). URL партнерской ассоциации CC-Link Partner Association: <http://www.cc-link.org>

Łączenie modułów


Sposób łączenia modułów pokazany jest na przykładzie łączenia procesora L02CPU z zasilaczem L61P.



- ① Aby zwolnić dźwignię do łączenia modułów (znajdującą się w górnej i w dolnej części modułu procesora L02CPU), należy je przesunąć w kierunku górnej części modułu.




- ② Wsunąć złącze modułu zasilacza do złącza modułu procesora CPU tak, aby zostały pewnie połączenie.




- ③ Aby zamknąć dźwignię łączenia modułów należy ją przesunąć w kierunku podstawy modułu. Upewnić się, że moduły są pewnie połączone.


Montaż modułów na szynie DIN



- ① Umieszczony pod modulem zatrask montażowy do szyny DIN odciągnąć w dół, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.



- ② Zaczepić górnego zaczepy modułu do szyny DIN i przycisnąć moduł do szyny DIN.



- ③ Zablokować zatrask do szyny w DIN. W tym celu odciągnąć zatrask aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. W przypadku trudności z dostępnym do zatrasku użyć narzędzi, na przykład śrubokręta.

- ④ Obok skrajnego lewego i skrajnego prawego modułu należy zamocować blokady zabezpieczające przed przesuwaniem modułów wzdłuż szyny DIN.

UWAGA

Nie wolno wysuwać modułów z szyny DIN, gdyż może spowodować to uszkodzenie metalowych elementów, umieszczonego w dolnej części modułów.

Huzalożas



UWAGA

- Nie układać kabli sygnałowych blisko głównych obwodów, linii zasilających wysokiego napięcia lub linii łączących z obciążeniem. W przeciwnym wypadku możliwe są skutki w postaci zakłóceń lub indukowanych przepięć. Podczas kablewania, od powyższych obwodów należy utrzymywać bezpieczną odległość, większą niż 100 mm.
- Kable obwodu zasilania sterownika PLC, obwodów zasilania we/wy oraz obwodów zasilania silników należy prowadzić oddzielnie.

Złącze sygnałów we/wy

B20	A20
B19	A19
B18	A18
B17	A17
B16	A16
B15	A15
B14	A14
B13	A13
B12	A12
B11	A11
B10	A10
B09	A09
B08	A08
B07	A07
B06	A06
B05	A05
B04	A04
B03	A03
B02	A02
B01	A01

Widok z przodu modułu

IN0-24V	A20
IN0-DIFF	A19
IN0-COM	A18
IN1-24V	A17
IN1-DIFF	A16
IN1-COM	A15
IN4-24V	A14
IN4-DIFF	A13
IN4-COM	A12
INCOM	A11
IN6	A10
IN8	A9
INA	A8
INC	A7
INE	A6
OUT0	A5
OUT2	A4
OUT4	A3
OUT6	A2
OUTCOM	A1

IN2-24V	
IN2-DIFF	
IN2-COM	
IN3-24V	
IN3-DIFF	
IN3-COM	
IN5-24V	
IN5-DIFF	
IN5-COM	
INCOM	
IN7	
IN9	
INB	
IND	
INF	
OUT1	
OUT3	
OUT5	
OUT7	
OUTCOM	

INCOM	A11
IN6	A10
IN8	A9
INA	A8
INC	A7
INE	A6
OUT0	A5
OUT2	A4
OUT4	A3
OUT6	A2
OUTCOM	A1

INCOM	A11
IN7	
IN9	
INB	
IND	

INCOM	A11
IN7	
IN9	
INB	
IND	

INCOM	A11
IN7	
IN9	
INB	
IND	

INCOM	A11
IN7	
IN9	
INB	
IND	

INCOM	A11
IN7	
IN9	
INB	
IND	


INCOM	A11
IN7	
IN9	
INB	
IND	

INCOM	A11
IN7	
IN9	
INB	
IND	

INCOM	A11
IN7	
IN9	
INB	
IND	


INCOM	A11
IN7	
IN9	
INB	
IND	

Podłączanie sygnałów szybkich wejść 24 V




① Sygnały szybkich wejść można podłączać w wersji 24 V DC lub w trybie wejść różnicowych.

Podłączanie wejść standardowych




Podłączanie wyjść standardowych



Bateria

Bateria służy do podtrzymywania danych w standardowej pamięci RAM i do podtrzymywania stanu pamięci w przypadku zaniku zasilania. Aby podczas dostawy nie rozładować baterii, przewód podłączenia baterii jest odłączony. Otworzyć gniazdo baterii umieszczone w dolnej części procesora i podłączyć baterię do złącza baterii w module CPU.



Charakterystyka	Q6BAT	Q7BAT	Q7BAT-SET
Napięcie baterii jest	3,0 V		
Pojemność znamionowa	1800 mAh	5000 mAh	
Zywotność nieużywanej baterii	Okolo 5 lat (w temperaturze pokojowej)		
Akcesoria	—	—	Pojemnik na baterię

Interfejs CC-Link (tylko L26CPU-BT)

Lista zaciskowa	Sygnal	Funkcje
	NC	Nie podłączone
	DA	Dane A
	DB	Dane B
	DG	Masa sygnału
	NC	Nie podłączone
	SLD	Ekran
	FG	Masa korpusu

Śruby


Śruby w listwach zaciskowych	0,42–0,58 Nm
Śruby montażowe złącza (M3,5)	0,66–0,89 Nm

Oporniki zakończenia linii (R)

Każdy koniec sieci CC-Link musi być zakończony rezystorem. Dostarczony rezistor należy podłączyć pomiędzy zaciski DA oraz DB (zob. przykład podłączenia). Dane techniczne rezystorów obciążających linię zależą od rodzaju kabla użytego w systemie CC-Link i muszą być zgodne z podanymi parametrami:

Rodzaj kabla	Wartość rezystora
Zadedykowany kabel CC-Link	110 Ω, 1/2 W
Zadedykowany kabel, kompatybilny z wersją CC-Link 1.0	110 Ω, 1/2 W
Zadedykowany kabel CC-Link o wysokiej sprawności	130 Ω, 1/2 W


Oznaczenie za pomocą kolorów pozwala na identyfikację rezystorów.



Sięć CC-Link

Na poniższym schemacie pokazano przykładowe połączenie modułu master, modułu zdalnego i modułu lokalnego za pomocą dedykowanego kabla sieci CC-Link wersja 1.10.

Należy zwrócić uwagę, że połączenie sieci w topologię gwiazdową jest niedozwolone.



UWAGA

Dane techniczne i inne szczegóły można znaleźć w instrukcji podłączania sieci CC-Link, wydanej przez Organizację Partnerów CC-Link (CLPA). Adres strony internetowej Organizacji Partnerów CC-Link: <http://www.cc-link.org>

Programozható vezérlők

MELSEC L
series

L02CPU, L26CPU-BT CPU modulok beszer- lesi útmutató

Rend.sz. HUN, verzió A, 18042011

Biztonsági óvintézkedések

Csak szakképzett munkatársaknak

Jelen telepítési útmutató az elektromos és automatizálási technika biztonságú előírásait isméri, megfelelő képzettséggel rendelkező villamos szakemberek számára íródott. A készülék rendszerbe illesztését, telepítését, üzembe helyezését, karbantartását és ellenőrzését csak megfelelő képzettséggel rendelkező villamos szakember végezheti. Termékeink jelen telepítési útmutatóban vagy más kézikönyvekben nem szereplő hardveres illetve szoftveres módosítás kizárolag erre jogosult szakembereink végezhetik.

Rendeltetésszerű használat

A MELSEC L programozható logikai vezérlő (PLC) egységei csak a jelen telepítési útmutatóban vagy az alább felsorolt kézikönyvekben szereplő alkalmazási területeken használhatók. Ügyeljen a kézikönyvekben megadott általános üzemeltetési feltételek betartására. Az ismertetett termékek tervezése, gyártása, ellenőrzése és dokumentálása a vonatkozó biztonsági szabványok szigorú betartása mellett történik. A készülék hardveres vagy szoftveres részének engedély nélküli módosítása, valamint a telepítési útmutatóban leírtak be nem tartás súlyos személyi sérülést, illetve anyagi kárakot okozhat. A MELSEC L sorozat PLC egységeihez kizárolag a Mitsubishi Electric által javasolt és jóváhagyott kiegészítők és bővítmények használhatók. minden más használat és alkalmazás nincs ajánlott.

Biztonsági előírások

A készülékek rendszerbe illesztését, telepítését, üzembe helyezését, karbantartását és ellenőrzését az adott alkalmazásra érvényes biztonsági és baleset-megelőzési előírások betartásával kell elvégezni.

A telepítési útmutató a készülék szakszerű és biztonságos használata szempontjából fontos figyelmeztetésekkel tartalmaz. Ezek jelentése a következő:



VESZÉLY:
Személyi sérülés veszélyre vonatkozó figyelmeztetések.
Az itt leírt óvintézkedések figyelmen kívül hagyása sérülést vagy súlyos egészségkárosodást okozhat.



VIGYÁZAT:
A berendezés vagy vagyontárgyak sérülésére vonatkozó figyelmeztetések.
Az itt leírt óvintézkedések figyelmen kívül hagyása a berendezés vagy egyéb vagyontárgyak súlyos károsodásához vezethet.


További információk

A következő kézikönyvekben további információk találhatók a készülékkel kapcsolatban:

- Instruction leaflet "Before Using the Product" for L02CPU
 - Instruction leaflet "Before Using the Product" for L26CPU-BT
 - MELSEC-L CPU Module User's Manual
(Hardware Design, Maintenance and Inspection)
 - MELSEC-L CC-Link System Master/Local Module User's Manual
 - MELSEC-Q L Programming Manual
 - Safety Guidelines for MELSEC L CPU
- A kézikönyvek ingyenesen letölthetők a MELSEC L CPU honlapunkról (www.mitsubishi-automation.hu).

Amennyiben kérdése volna a MELSEC L vezérlések telepítésével, programozással és üzemeltetésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az önhöz legközelebbi kereskedelmi kirendeltségünkhez vagy viszonteladónkhoz.

Alkatrészek




Nr.	Leírás			
7	LED kijelző	SD	<ul style="list-style-type: none"> ● SD memóriakártya használatban van ◆ SD memóriakártya előkészítése folyamatban van ○ SD memóriakártya használaton kívül van 	
8	USB csatlakozó (mini B típus)			
9	SD memóriakártya rekesz			
10	SD memóriakártyát rögzítő kapcsoló			
11	Sorozatszám			
12	Elemtartó (a CPU modul alsó oldalán)			
13	Beépített Ethernet csatlakozó	100M	<ul style="list-style-type: none"> ● 100 Mbps ○ 10 Mbps vagy nincs kapcsolat 	
		SD/RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Adatok küldése vagy fogadása ○ Nincs adatforgalom 	
14	DIN síre rögzítő kámpó (a modul hátlapján)			
15	I/O jel csatlakozó különböző eszközök számára			
16	Beépített CC-Link interfész ①			
17	CC-Link interfész sorkapocs ①			
18	LED kijelző	RUN	<ul style="list-style-type: none"> ● Normál üzem ○ Hiba jelentkezett 	
		L RUN	<ul style="list-style-type: none"> ● Adatátviteli folyamatban 	
		MST	<ul style="list-style-type: none"> ● Mester állomásként üzemel 	
		S MST	<ul style="list-style-type: none"> ● Készenléti mester állomásként üzemel 	
		MST & S MST	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mindkettő Ki: helyi állomásként üzemel 	
		SD	<ul style="list-style-type: none"> ● Adatok küldése folyamatban van 	
		RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Adatok fogadása folyamatban van 	
		ERR.	<ul style="list-style-type: none"> ● Hiba jelentkezett 	
		CC-Link ①	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunikációs hiba (host) ◆ Kommunikációs hiba a egyik állomásnál vagy duplikált távoli állomás szám 	
		L ERR	<ul style="list-style-type: none"> ● Nem csatlakozik zárolénenélküli a modulhoz ◆ A modul vagy a CC-Link 1.1 kompatibilis kábel zavarjelek hatására alatt van 	
19	B RATE		<ul style="list-style-type: none"> ● Jelzett átviteli sebességen üzemel 	
		x 10	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mind Ki: az átviteli sebesség automatikus nyomon követése 	
20	STATION NO.	x 10	Beállított állomás szám kijelzése 0:	
		x 1	1–64: helyi állomás vagy készenléti mester állomás	

●: A LED világít, ◆: A LED villog, ○: A LED nem világít

① csak az L26CPU-BT modellnél


Befoglaló méretek

L02CPU



A méretek milliméterekben vannak feltüntetve.

L26CPU-BT



A méretek milliméterekben vannak feltüntetve.

Felszerelés és huzalozás



VESZÉLY

A telepítési és huzalozási munkálatai megkezdése előtt minden kápolcsolja ki a PLC tápellátását, és kapcsoljon ki minden különböző tápforrásat.



VIGYÁZAT

- A berendezést kizárolag a MELSEC L hardver kézikönyvben leírt feltételek között üzemeltesse. Ne tegye ki a készüléket pornak, olajködnek, korrozív vagy gyűlékony gázoknak, erős rezgések illetve ütéseknek, magas hőmérsékletnek, páraleszűréseknek, vagy nedvességnak.
- Huzalozáskor vagy a csavarok furatainak furásakor ügyeljen arra, hogy a levágott vezetékek végek vagy forgások ne juthassanak a szellőzőnyílásokba. Ellenkező esetben tűz, meghibásodás és üzemzavar veszélye áll fenn.
- A modul tetején lévő szellőzőnyílásokon védőborítás található, amely megakadályozza, hogy a furási forgás és a kabéldarabok a nyílásnál keresztül a modulba jussanak. Ne tolva le a borítást a huzalozás befejezése előtt! Üzemeltetés előtt azonban feltehetőleg le kell törni.
- Mielőtt hozzáérne a PLC moduljaihoz, a sztatikus feltöltés levezetése érdekében érintsen meg egy földelt fémtárgyat. Ellenkező esetben a modul károsodhat, illetve üzemzavar jelentkezhet.

Felszerelés




VIGYÁZAT


- A modulokat DIN síre kell felszerelni.
- A legsélső modul jobb oldalára fel kell erősíteni egy lezáró burkolatot.
- A modult ne ejtse le, valamint ne tegye ki erős ütéseknek.
- A modult ne nyissa fel, illetve ne módosítsa. Ha így tesz, azzal tüzet, károsodást, sérülést vagy hibás működést okozhat.
- Ne érjen a modul áramot vezető alkatrészeivel.
- A modulok kölcsönös összekapcsolásához, illessze össze a megfelelő csatlakozókat és szilárdan rögzítse a modulillesztő karokat. A nem megfelelő összekapcsoltság hibás működést vagy meghibásodást okozhat, illetve a következményeként a modul leeshet.

Modulok összekapcsolása


A modulok összekapcsolásának példája az L02CPU és az L61P összekapcsolásával van illusztrálva.



- ① Az L02CPU felső és alsó oldalán található modulillesztő karok feloldásához csúsztassa a karokat a modul előlő oldala felé.




- ② Helyezze be a tápmódult a CPU modulon lévő csatlakozóba úgy, hogy azok szorosan illeszkedjenek.




- ③ A modulillesztő karok rögzítéséhez csúsztassa a karokat a modul hátsó oldala felé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a modulok szorosan össze vannak kapcsolva.


Modulok felszerelése DIN sínrre



- ① Húzza le a modulok háttoldalán található DIN sín kampókat addig, amíg kattanást nem hall.



- ② Akassza rá a modulok felső részén található kapaszkódókat a DIN sín peremére, majd nyomja be a modulokat a megfelelő pozícióba.



- ③ A modulok szilárd rögzítéséhez akassza rá a DIN sín kampókat a DIN sírre. Húzza fel a kampókat addig, amíg kattanást nem hall. Ha a kampóhoz kézzel nem féhet hozzá, használjon csavarhúzót vagy hasonló szerződművet.

- ④ A két szélső modul bal illetve jobb oldala mellé szereljen fel gátakat az oldalirányú elcsúsztás elkerülése érdekében.

TUDNIVALÓ

Felszereléskor a modulokat ne csúsztassa a DIN sín szélétől kezdve. Ha így tesz, azzal megsértheti a modul háttoldalán található fém alkatrészt.

Huzalozás

VIGYÁZAT	
● A nagyfeszültségű, illetve nagy áramot vezető kábeleket az vezérlő- és adatkabelektől különválasztva vezesse. Tartson közük legalább 100 mm távolságot.	
● A programozható vezérlő tápegységének vezetékeit, az I/O és a motor tápellátásának vezetékeit különítse el egymástól.	


I/O interfész

B20	A20
B19	A19
B18	A18
B17	A17
B16	A16
B15	A15
B14	A14
B13	A13
B12	A12
B11	A11
B10	A10
B09	A09
B08	A08
B07	A07
B06	A06
B05	A05
B04	A04
B03	A03
B02	A02
B01	A01

A modul előinézetből


Tű	Jel	Tű	Jel
B20	INO-24V	A20	IN2-24V
B19	INO-DIFF	A19	IN2-DIFF
B18	INO-COM	A18	IN2-COM
Nagysebes- ségű 24 V-os bemenet	INI-24V	A17	INI3-24V
	INI1-DIFF	A16	INI3-DIFF
	INI1-COM	A15	INI3-COM
	INI4-24V	A14	INI5-24V
	INI4-DIFF	A13	INI5-DIFF
	INI4-COM	A12	INI5-COM
	INI11	A11	INI11
	INI10	A10	INI7
	INI8	A9	INI9
	INA	A8	INB
Standard bemenet	INC	A7	IND
	INE	A6	INF
	OUT0	A5	OUT1
	OUT2	A4	OUT3
	OUT4	A3	OUT5
Kimenet	OUT6	A2	OUT6
	OUTCOM	A1	OUTCOM

Nagysebességű 24 V-os bemenet csatlakozása




- ① A nagysebességű bemenetek a 24 V-os bemeneti üzemmód vagy a differenciális bemenetes üzemmód szerint csatlakozhatók.

Standard bemenet csatlakoztatása




Standard kimenet csatlakoztatása



Elem

Tápkieséskor az elem az adatokat a standard RAM memoriába menti el valamint tárolja az eszközök értékeit. A készülék leszállításakor a fővezeték lecsatolt állapotban van az elem lemerülésének megelőzése érdekében. Nyissa fel a CPU modul alsó oldalán található elemtárt. Csatlakoztassa az elemet a CPU modul megfelelő csatlakozójához.



Feltétele	Q6BAT	Q7BAT	Q7BAT-SET
Elemfeszültség	3,0 V		
Névleges kapacitás	1800 mAh	5000 mAh	
Elém élettartama, ha használaton kívül van	Körülbelül 5 év (szobahőmérsékleten)		
Tartozék	—	—	Elém tartó

CC-Link interfész (csak az L26CPU-BT)

Kapocsléc	Jel	Funkció
	NC	Nem használt
	DA	Data A (adat)
	DB	Data B (B adat)
	DG	Jelföldelés
	NC	Nem használt
	SLD	Árnyékolás
	FG	Készülékföldelés

Húzza meg a modulok csavarjait a következő táblázatban megadott meghúzási nyomatékkel. A laza csavarok rövidzárát, mechanikus meghibásodást vagy működési hibát idézhetnek elő.


Csavar	Nyomaték
Sorkapocs csavar (M3-as csavar)	0,42–0,58 Nm
A kapocsléc rögzítőcsavarai (M3,5)	0,66–0,89 Nm

Záróellenállások (R)

A CC-Link-hálózatok minden élénél szükséges a záróellenállásokat a DA és DB kapcsokra kell csatlakoztatni (lásd a csatlakoztatási példát). A záróellenállásoknak a használt CC-Link kábelből függetlenül minden részben szükséges a záróellenállás.

CC-Link kábel	Az ellenállás értékei
Dedikált CC-link vezeték (Verzió 1.0)	110 Ω, 1/2 W
Dedikált CC-link vezeték (verzió 1.1)	110 Ω, 1/2 W
Nagy teljesítményű dedikált CC-link vezeték (verzió 1.0)	130 Ω, 1/2 W

Az ellenállások a szinkódjuk alapján egyszerűen megkülönböztethetők:




Modulok
DA
DB
DG
SLD
FG

CC-Link hálózat

A lenti ábrán egy mester modul, egy tereli modul és egy helyi modul összekapcsolásának példája látható 1.0-as verzióval kompatibilis dedikált CC-Link kábelek segítségével.

Vegye figyelembe, hogy csillag hálózat kialakítása nem lehetséges.



TUDNIVALÓ

A műszaki jellemzők és részletek a CC-Link Partner Association (CLPA) által kiadott "CC-Link cable wiring manual" kézikönyvében találhatók. A CC-Link Partner Association weboldala: <http://www.cc-link.org>

Programovatelné logické automaty

MELSEC L
series

Návod k instalaci modulu CPU L02CPU, L26CPU-BT

Kat. č.: CZ, Verze A 18042011

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace

Tento návod je určen pouze pro řádně školené a způsobilé elektrotechniky, kteří jsou plně obeznámeni s bezpečnostními standardy pro technologii automatizace. Všechny práce s hardwarem zde popsány, včetně návrhu systému, instalace, nastavení, servisu a zkoušení směří provádět pouze školení elektrotechnici s příslušnou kvalifikací, kteří jsou plně obeznámeni s příslušnými bezpečnostními standardy pro technologii automatizace.

Správné používání zařízení

Programovatelné automaty (PLC) systému MELSEC L jsou určeny jen pro ty oblasti použití, které jsou popsány v tomto návodu k instalaci nebo v níže uvedených příručkách. Věnujte prosím pozornost dodržování všech instalacích a provozních parametrů specifikovaných v tomto návodu. Všechny produkty jsou navrženy, vyráběny, zkoušeny a dokumentovány v souladu s bezpečnostními předpisy. Jakékoli pozměňování hardwarem nebo softwarem nebo nedodržování bezpečnostních varování uvedených v tomto návodu nebo vytiskných na produktu může vést ke zranění nebo poškození zařízení nebo jiného majetku. Smějí se používat pouze příslušenství a periférie specificky schválené společností MITSUBISHI ELECTRIC. Jakékoli jiné aplikace produktu budou považovány za nesprávné.

Příslušné bezpečnostní předpisy

Během návrhu systému, instalaci, nastavení, údržby, servisu a zkoušení těchto produktů musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a předpisy týkající se prevence nehod po danou aplikaci.

V tomto návodu jsou varování, která jsou důležitá pro správné a bezpečné použití produktů označeny takto:



NEBEZPEČÍ:

Varování týkající se zdraví a zranění osob.
Nedodržení zde popsaných bezpečnostních zásad může vést k vážnému ohrožení zdraví nebo zranění.



UPOZORNĚNÍ:

Varování týkající se poškození zařízení a majetku.
Nedodržení této bezpečnostních upozornění může vést k vážnému poškození zařízení nebo jiného majetku.

Další informace


Další informace o těchto přístrojích jsou obsaženy v následujících příručkách:

- Upozornění „Before Using the Product“ pro L02CPU
- Upozornění „Before Using the Product“ pro L26CPU-BT
- Návod k obsluze modulů MELSEC L-CPU (popis hardwaru, uvedení do provozu a údržby)
- Návod k programování pro řadu MELSEC System Q/L
- Bezpečnostní směrnice pro modul MELSEC L-CPU

Tyto příručky jsou bezplatně k dispozici na internetových stránkách (www.mitsubishi-automation-cz.com).

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se instalace a provozu některého z výrobků popisovaných v tomto návodu, spojte se s místním prodejcem nebo s distributorem.

Obslužné prvky




Č.	Popis																																
1	<table border="1"> <tr> <td rowspan="8">Stavové kontroly LED</td> <td>● Normální provoz</td> </tr> <tr> <td>Jedna z následujících funkcí je aktivní: – Nucené sepnutí externích I/O – Test operandů lišící se dle provedení přístroje – Přenos dat na/z SD paměťovou kartu při výměně CPU modulu</td> </tr> <tr> <td>● Normální provoz</td> </tr> <tr> <td>Data jsou od PLC zapísávána ve stavu CPU modulu STOP. Poté CPU modul bez resetování na status RUN.</td> </tr> <tr> <td>○ CPU modul se nachází ve stavu STOP nebo se objevila chyba.</td> </tr> <tr> <td>● Zelená: Obnovení dat zálohy latch do standardní ROM ukončeno (LED svítí po dobu 5 s.)</td> </tr> <tr> <td>● Zelená: Záloha latch dat do standardní ROM je ukončena</td> </tr> <tr> <td>○ Zlutá: Chyba baterie</td> </tr> <tr> <td>○ Normální provoz</td> </tr> <tr> <td>● Chyba – pokračování režimu RUN</td> </tr> <tr> <td>● Chyba – STOP stav CPU</td> </tr> <tr> <td>○ Normální provoz</td> </tr> <tr> <td>● Chyba integrované funkce I/O</td> </tr> <tr> <td>○ Normální provoz</td> </tr> <tr> <td>● Chybový marker (F) byl sepnut</td> </tr> <tr> <td>○ Normální provoz nebo hlášení chyb (F) se nepoužívá</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>Montážní závěs pro zobrazovací modul (pro připevnění displeje na CPU modulu)</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>Zajišťovací páčka (pro spojení dvou modulů)</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>Kryt (pokud není použit zobrazovací modul)</td> </tr> <tr> <td>5</td><td> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Stavové kontroly LED</td> <td>IN 0 ● Odpovídající vstupní signál je sepnut.</td> </tr> <tr> <td>○ Odpovídající vstupní signál je vypnut.</td> </tr> <tr> <td>OUT 0 ● Odpovídající výstupní signál je sepnut.</td> </tr> <tr> <td>○ Odpovídající výstupní signál je vypnut.</td> </tr> <tr> <td>6</td><td>Přepínač druhu provozu – RUN: program běží – STOP: program neběží – RESET: reset CPU modulu</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Stavové kontroly LED	● Normální provoz	Jedna z následujících funkcí je aktivní: – Nucené sepnutí externích I/O – Test operandů lišící se dle provedení přístroje – Přenos dat na/z SD paměťovou kartu při výměně CPU modulu	● Normální provoz	Data jsou od PLC zapísávána ve stavu CPU modulu STOP. Poté CPU modul bez resetování na status RUN.	○ CPU modul se nachází ve stavu STOP nebo se objevila chyba.	● Zelená: Obnovení dat zálohy latch do standardní ROM ukončeno (LED svítí po dobu 5 s.)	● Zelená: Záloha latch dat do standardní ROM je ukončena	○ Zlutá: Chyba baterie	○ Normální provoz	● Chyba – pokračování režimu RUN	● Chyba – STOP stav CPU	○ Normální provoz	● Chyba integrované funkce I/O	○ Normální provoz	● Chybový marker (F) byl sepnut	○ Normální provoz nebo hlášení chyb (F) se nepoužívá	2	Montážní závěs pro zobrazovací modul (pro připevnění displeje na CPU modulu)	3	Zajišťovací páčka (pro spojení dvou modulů)	4	Kryt (pokud není použit zobrazovací modul)	5	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Stavové kontroly LED</td> <td>IN 0 ● Odpovídající vstupní signál je sepnut.</td> </tr> <tr> <td>○ Odpovídající vstupní signál je vypnut.</td> </tr> <tr> <td>OUT 0 ● Odpovídající výstupní signál je sepnut.</td> </tr> <tr> <td>○ Odpovídající výstupní signál je vypnut.</td> </tr> <tr> <td>6</td><td>Přepínač druhu provozu – RUN: program běží – STOP: program neběží – RESET: reset CPU modulu</td> </tr> </table>	Stavové kontroly LED	IN 0 ● Odpovídající vstupní signál je sepnut.	○ Odpovídající vstupní signál je vypnut.	OUT 0 ● Odpovídající výstupní signál je sepnut.	○ Odpovídající výstupní signál je vypnut.	6	Přepínač druhu provozu – RUN: program běží – STOP: program neběží – RESET: reset CPU modulu
Stavové kontroly LED	● Normální provoz																																
	Jedna z následujících funkcí je aktivní: – Nucené sepnutí externích I/O – Test operandů lišící se dle provedení přístroje – Přenos dat na/z SD paměťovou kartu při výměně CPU modulu																																
	● Normální provoz																																
	Data jsou od PLC zapísávána ve stavu CPU modulu STOP. Poté CPU modul bez resetování na status RUN.																																
	○ CPU modul se nachází ve stavu STOP nebo se objevila chyba.																																
	● Zelená: Obnovení dat zálohy latch do standardní ROM ukončeno (LED svítí po dobu 5 s.)																																
	● Zelená: Záloha latch dat do standardní ROM je ukončena																																
	○ Zlutá: Chyba baterie																																
○ Normální provoz																																	
● Chyba – pokračování režimu RUN																																	
● Chyba – STOP stav CPU																																	
○ Normální provoz																																	
● Chyba integrované funkce I/O																																	
○ Normální provoz																																	
● Chybový marker (F) byl sepnut																																	
○ Normální provoz nebo hlášení chyb (F) se nepoužívá																																	
2	Montážní závěs pro zobrazovací modul (pro připevnění displeje na CPU modulu)																																
3	Zajišťovací páčka (pro spojení dvou modulů)																																
4	Kryt (pokud není použit zobrazovací modul)																																
5	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Stavové kontroly LED</td> <td>IN 0 ● Odpovídající vstupní signál je sepnut.</td> </tr> <tr> <td>○ Odpovídající vstupní signál je vypnut.</td> </tr> <tr> <td>OUT 0 ● Odpovídající výstupní signál je sepnut.</td> </tr> <tr> <td>○ Odpovídající výstupní signál je vypnut.</td> </tr> <tr> <td>6</td><td>Přepínač druhu provozu – RUN: program běží – STOP: program neběží – RESET: reset CPU modulu</td> </tr> </table>	Stavové kontroly LED	IN 0 ● Odpovídající vstupní signál je sepnut.	○ Odpovídající vstupní signál je vypnut.	OUT 0 ● Odpovídající výstupní signál je sepnut.	○ Odpovídající výstupní signál je vypnut.	6	Přepínač druhu provozu – RUN: program běží – STOP: program neběží – RESET: reset CPU modulu																									
Stavové kontroly LED	IN 0 ● Odpovídající vstupní signál je sepnut.																																
	○ Odpovídající vstupní signál je vypnut.																																
	OUT 0 ● Odpovídající výstupní signál je sepnut.																																
	○ Odpovídající výstupní signál je vypnut.																																
6	Přepínač druhu provozu – RUN: program běží – STOP: program neběží – RESET: reset CPU modulu																																

Č.	Popis	SD	SD	SD												
7	Stavové kontroly LED	● SD paměťová karta v provozu	◆ Příprava SD paměťové karty	○ SD paměťová karta není v provozu												
8	USB konektor (typ: mini-B)															
9	Slot pro SD paměťovou kartu															
10	Zajištění SD paměťové karty															
11	Pozice sériového čísla															
12	Držák baterie (na spodní straně CPU modulu)															
13	Integrované Ethernet rozhraní															
14	Stavové kontroly LED	100M ● 100 Mbit/s	100M ○ 10 Mbit/s nebo žádné spojení													
15	SD/ RD	● Odesílání nebo příjem dat	○ Žádny přenos dat													
16	Integrované rozhraní CC-Link															
17	Řadová svorkovnice pro rozhraní CC-Link															
18	Stavové kontroly LED	<table border="1"> <tr> <td>RUN ● Normální provoz</td> </tr> <tr> <td>L RUN ○ Chyba</td> </tr> <tr> <td>MST ● Modul pracuje jako záložní stanice Master</td> </tr> <tr> <td>S MST ○ Oba OFF: Modul pracuje jako lokální stanice</td> </tr> <tr> <td>MST & S MST ○ Oba OFF: Modul pracuje jako lokální stanice</td> </tr> <tr> <td>SD ● Vysílání dat</td> </tr> <tr> <td>RD ● Příjem dat</td> </tr> <tr> <td>ERR. ● Chyba</td> </tr> <tr> <td>ERR. ○ Chyba komunikace jedné stanice nebo stejně číslo stanice u více decentralizovaných stanic</td> </tr> <tr> <td>L ERR. ● Chyba komunikace (Host)</td> </tr> <tr> <td>L ERR. ○ Chyba zákončování odpovědi</td> </tr> <tr> <td>B RATE ● Provoz se zobrazenou přenosovou rychlosí</td> </tr> <tr> <td>B RATE ○ Všechny OFF: Automatické nastavení přenosové rychlosti</td> </tr> <tr> <td>STATION NO. x 10 ○ Zobrazení nastaveného čísla stanice 0: master stanice (všechny LED diody vypnuté) x 1 ○ Zobrazení nastaveného čísla stanice 1 až 64: lokální stanice nebo standby master stanice</td> </tr> </table>	RUN ● Normální provoz	L RUN ○ Chyba	MST ● Modul pracuje jako záložní stanice Master	S MST ○ Oba OFF: Modul pracuje jako lokální stanice	MST & S MST ○ Oba OFF: Modul pracuje jako lokální stanice	SD ● Vysílání dat	RD ● Příjem dat	ERR. ● Chyba	ERR. ○ Chyba komunikace jedné stanice nebo stejně číslo stanice u více decentralizovaných stanic	L ERR. ● Chyba komunikace (Host)	L ERR. ○ Chyba zákončování odpovědi	B RATE ● Provoz se zobrazenou přenosovou rychlosí	B RATE ○ Všechny OFF: Automatické nastavení přenosové rychlosti	STATION NO. x 10 ○ Zobrazení nastaveného čísla stanice 0: master stanice (všechny LED diody vypnuté) x 1 ○ Zobrazení nastaveného čísla stanice 1 až 64: lokální stanice nebo standby master stanice
RUN ● Normální provoz																
L RUN ○ Chyba																
MST ● Modul pracuje jako záložní stanice Master																
S MST ○ Oba OFF: Modul pracuje jako lokální stanice																
MST & S MST ○ Oba OFF: Modul pracuje jako lokální stanice																
SD ● Vysílání dat																
RD ● Příjem dat																
ERR. ● Chyba																
ERR. ○ Chyba komunikace jedné stanice nebo stejně číslo stanice u více decentralizovaných stanic																
L ERR. ● Chyba komunikace (Host)																
L ERR. ○ Chyba zákončování odpovědi																
B RATE ● Provoz se zobrazenou přenosovou rychlosí																
B RATE ○ Všechny OFF: Automatické nastavení přenosové rychlosti																
STATION NO. x 10 ○ Zobrazení nastaveného čísla stanice 0: master stanice (všechny LED diody vypnuté) x 1 ○ Zobrazení nastaveného čísla stanice 1 až 64: lokální stanice nebo standby master stanice																


● Kontrolka LED svítí, ◆ Kontrolka LED blíží, ○ Kontrolka LED nesvítí
① pouze u L26CPU-BT

Rozměry

L02CPU



L26CPU-BT



Instalace a kabeláž



NEBEZPEČÍ:

Před instalací a připojováním kabelů vypněte externí přívod napájecího napětí pro PLC a případně i další externí napájení.



UPOZORNĚNÍ:

- Zařízení provozujete pouze v prostředí, které vyhovuje podmínkám uvedeným v popisu technického vybavení systému MELSEC L. Přístroje nesmí být vystaveny prachu, olejové mlze, leptavým nebo hořlavým plynům, silným vibracím nebo rázům, vysokým teplotám a kondenzacním účinkům nebo vlněním.
- Při montáži dávejte pozor na to, aby se do modulu nedostaly přes větrací štěrbiny otřepy z vrtání nebo zbytky drátů. To by mohlo vytvořit požár, poruchu nebo věst k výpadku původního zařízení.
- Na větrací mřížce na horní straně modulu je upevněno protiprachové překrytí, které zabrání vtomu, aby se přes štěrbiny v mřížce nedostaly do modulu otřepy z vrtání nebo zbytky drátů. Protiprachové překrytí nesnímte dříve, než dokončíte připojování. Před uvedením do provozu však musíte tento kryt odstranit, aby nedošlo k přehřátí modulu.
- Před každým uchopením modulu PLC vybjíte nejdříve svůj statický náboj tím, že se dotknete uzemněné kovové části. Nedodržením tohoto upozornění můžete poškodit modul nebo zaviníte jeho chybnou funkci.

Montáž






UPOZORNĚNÍ:




- Moduly musí být namontovány na DIN lištu.
- Vpravo vedle posledního modulu namontujte ukončovací desku.
- Zabraňte pádu modulu a tvrdým nárazům.
- Neotevřejte kryt modulu. Neprovádějte změny na modulu. Při těchto činnostech by mohly vzniknout poruchy a/nebo požár a/zároveň dojít k poranění.
- Nikdy se nedotýkejte žádné vodivé části modulu nebo elektronické součástky.
- Propojte moduly příslušnými konektory a zajistěte je zajistovacím háčkem. Pokud nejsou moduly pevně spojeny, může docházet k chybám nebo poškození nebo modul může vypadnout.

Spojení modulů

Postup spojení dvou modulů je popsán na následujícím příkladu modulů L02CPU a L61P.



Montáž modulů na DIN lištu



④ Vedle prvního a posledního modulu na DIN liště namontujte zarážky, aby nemohlo dojít k jejich posunutí do boku.

UPOZORNĚNÍ

Moduly nikdy nenasouvezte na DIN lištu z boku. Mohlo by dojít k poškození kovových držáků na zadní straně modulu.

Kabelové propojení

UPOZORNĚNÍ:	
① Odjištění modulu: Odjistěte zajišťovací háčky na horní a spodní straně modulu L02CPU dopředu ve směru k přední straně modulu.	
● Signálové vodiče nepokládejte v blízkosti silových nebo vysokonapěťových vedení a kabelů připojených k zátěži. Minimální odstup od těchto vodičů činí 100 mm. Nedodržení tohoto upozornění by mohlo být příčinou poruch, a vět tak k chybné funkci zařízení.	● Napájení PLC, I/O periferii a motorů připojte odděleně.

I/O rozhraní

B20	A20
B19	A19
B18	A18
B17	A17
B16	A16
B15	A15
B14	A14
B13	A13
B12	A12
B11	A11
B10	A10
B09	A09
B08	A08
B07	A07
B06	A06
B05	A05
B04	A04
B03	A03
B02	A02
B01	A01


Célní pohled na modul

B20
B19
B18
B17
B16
B15
B14
B13
B12
B11
B10
B09
B08
B07
B06
B05
B04
B03
B02
B01

A20
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A09
A08
A07
A06
A05
A04
A03
A02
A01


Pin	Signál	Pin	Signál
B20	IN0-24V	A20	IN2-24V
B19	IN0-DIFF	A19	IN2-DIFF
B18	IN0-COM	A18	IN2-COM
B17	Vysokorychlostní 24 V vstup	IN1-24V	IN3-24V
B16		IN1-DIFF	IN3-DIFF
B15		IN1-COM	IN3-COM
B14		IN4-24V	IN5-24V
B13		IN4-DIFF	IN5-DIFF
B12		IN4-COM	IN5-COM
B11	INCOM	A11	INCOM
B10	IN6	A10	IN7
B9	Standardní vstup	IN8	IN9
B8		INA	INB
B7		INC	IND
B6		INE	INF
B5	Výstup	OUT0	OUT1
B4		OUT2	OUT3
B3		OUT4	OUT5
B2		OUT6	OUT7
B1		OUTCOM	OUTCOM

Připojení signálu na vysokorychlostní 24 V vstup




① Každý vysokorychlostní vstup je možné použít jako 24 V vstup nebo jako diferenciální vstup.

Připojení signálu na standardní vstup




Připojení signálu na výstupu



Baterie

Baterie slouží pro uchování dat uložených ve standardní RAM při výpadku napájení a latči operandů. Aby nedošlo k vybití, není baterie při dodání modulu zapojena. Otevřete držák baterie na spodní straně modulu. Připojte baterii k odpovídajícímu připojení CPU modulu.



Parametr	Q6BAT	Q7BAT	Q7BAT-SET
Napátí baterie		3,0 V	
Jmenovitá kapacita	1800 mAh	5000 mAh	
Doba skladování baterie (nepřipojené)	Cca. 5 let (při pokojové teplotě)		
Příslušenství	—	—	Držák baterie

Moduly rozhraní CC-Link (jen u L26CPU-BT)

Svorkovnicový blok	Signál	Funkce
	NC	Nepoužito
	DA	Data A
	DB	Data B
	DG	Signálová/pracovní zem
	NC	Nepoužito
	SLD	Stínění
	FG	Zem přístroje

Dotáhněte šrouby připojovacích svorek utahovacími momenty uvedenými v následující tabulce. Volné šrouby mohou způsobit zkraty, mechanickou závadu, nebo selhání.



Šrouby	Utahovací momenty
Šrouby připojovacích svorek (M3)	0,42–0,58 Nm
Šrouby k upevnění svorkovnicového bloku (M3,5)	0,66–0,89 Nm

Ukončovací odpory (R)

Každý konec sítě CC-Link musí být ukončen odporem. Odpory musí být připojeny na svorky DA a DB (viz. příklad zapojení). Ukončovací odpory musí mít v závislosti na použití datovém vedení CC-Link následující hodnoty:


Datové vedení CC-Link	Hodnota odporu
Kabelové vedení CC-Link	110 Ω, 1/2 W
Kabelové vedení CC-Link kompatibilní s verzí 1.10	130 Ω, 1/2 W
Kabelové vedení CC-Link pro zvýšené nároky	130 Ω, 1/2 W

Odpory je možné snadno odlišit na základě jejich barevného kódu:



Sítě CC-Link

Následující obrázek zobrazuje zapojení master modulu, decentralního a lokálního modulu vedením CC-Link kompatibilním s verzí 1.10. Zapojení sítě do hvězdy není možné.



Č. Popis

- ① Zakončovací odpor
- ② Modul Master
- ③ Kabelové vedení CC-Link
- ④ Vzdálený modul
- ⑤ Lokální modul

UPOZORNĚNÍ

Další údaje a pokyny pro zapojení CC-Link sítě najdete v návodu „CC-Link cable wiring manual“, které poskytuje CC-Link Partner Association (CLPA). URL CC-Link Partner Association: <http://www.cc-link.org>