

MELSEC System Q

Programmable Controllers

Installation Manual for MODBUS Interface Module QJ71MB91

Art.no.: 212597 ENG, Version A, 22012009

Safety Information

For qualified staff only

This manual is only intended for use by properly trained and qualified electrical technicians who are fully acquainted with automation technology safety standards. All work with the hardware described, including system design, installation, setup, maintenance, service and testing, may only be performed by trained electrical technicians with approved qualifications who are fully acquainted with the applicable automation technology safety standards and regulations.

Proper use of equipment

The programmable controllers (PLC) of the MELSEC System Q are only intended for the specific applications explicitly described in this manual or the manuals listed below. Please take care to observe all the installation and operating parameters specified in the manual. All products are designed, manufactured, tested and documented in agreement with the safety regulations. Any modification of the hardware or software or disregarding of the safety warnings given in this manual or printed on the product can cause injury to persons or damage to equipment or other property. Only accessories and peripherals specifically approved by MITSUBISHI ELECTRIC may be used. Any other use or application of the products is deemed to be improper.

Relevant safety regulations

All safety and accident prevention regulations relevant to your specific application must be observed in the system design, installation, setup, maintenance, servicing and testing of these products.

In this manual special warnings that are important for the proper and safe use of the products are clearly identified as follows:



DANGER:
Personnel health and injury warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious health and injury hazards.



CAUTION:
Equipment and property damage warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious damage to the equipment or other property.
Installation Manual for MODBUS Interface Module

Further Information


The following manuals contain further information about the modules:

- MELSEC System Q User's Manual (Hardware), art. no. 130000
- QJ71MB91 User's Manual, art. no. 168869
- MELSEC System Q Programming Manual, art. no. 87431

These manuals are available free of charge through the internet (www.mitsubishi-automation.com).

If you have any questions concerning the programming and operation of the equipment described in this manual, please contact your relevant sales office or department.

Part Names



| No. | Description | Meaning |
|--------|-------------------|---|
| ① | RUN | ● Hardware normal ○ – Watch dog timer error – Hardware fault |
| | | ● Error occurred ○ Normal operation |
| | | Master function: Request message not transmitted ● Slave function: Waiting for request message from master |
| | | Master function: Waiting for response message from slave ○ Slave function: Request message being processed |
| | CH1 CH2 | ● Data being sent ○ Data not being sent |
| | | ● Data being received ○ Data not being received |
| | | CH1: RS-232 interface (9-pin D-SUB connector, male) |
| | | CH2: RS-422/RS-485 interface (detachable terminal block) |
| ② ③ | Serial interfaces | ● LED ON or flashing, ○: LED OFF |

RS-232 Interface

| Connector | Signal | Function |
|-----------|------------|--|
| | 1 | — Not used |
| | 2 RD (RXD) | Receive data |
| | 3 SD (TXD) | Send data |
| | 4 — | Not used |
| | 5 SG (GND) | Signal ground |
| | 6 — | Not used |
| | 7 — | Output for cable disconnection detection |
| | 8 — | Input for cable disconnection detection |
| | 9 — | Not used |

RS-422/RS-485 Interface

| Terminal Block | Signal | Function |
|----------------|--------|------------------|
| SG | SDA | Send data (+) |
| | SDB | Send data (-) |
| | RDA | Receive data (+) |
| | RDB | Receive data (-) |
| FG | SG | Signal ground |
| | FG | Frame ground |

Installation



DANGER


Cut off all phases of the power source externally before starting the installation or wiring work.



CAUTION

- Use the product in the environment within the general specifications described in the Hardware Manual. Never use the product in areas with dust, oily smoke, conductive dusts, corrosive or flammable gas, vibrations or impacts, or expose it to high temperature, condensation, or wind and rain.
- When drilling screw holes or wiring, cutting chips or wire chips should not enter ventilation slits. Such an accident may cause fire, failure or malfunction.
- A protective film is attached onto the module top to prevent foreign matter such as wire chips entering the module during wiring. Do not remove the film during wiring. Remove it for heat dissipation before system operation.
- Do not touch the conductive parts of the module directly.
- Before handling modules, touch a grounded metal object to discharge the static electricity from the human body. Not doing so may cause failure or malfunctions of the module.
- Do not open the case of a module. Do not modify a module. This may cause fire, injuries or malfunction.
- Always insert the module fixing latch of the module into the module fixing hole of the base unit. Forcing the hook into the hole will damage the module connector and module.

Mounting to a base unit



① After switching off the power supply, insert the module fixing latch into the module fixing hole of the base unit.

② Push the module in the direction of arrow to load it into the base unit.

③ Secure the module with an additional screw (M3 x 12) to the base unit if large vibration is expected. This screw is not supplied with the module.

Tighten the screws of the module using torque within the following ranges. Loose screws may cause short circuits, mechanical failures or malfunction.

| Screw | Torque |
|---------------------------------------|-----------------|
| Module mounting screw (M3, optional) | 0.36 to 0.48 Nm |
| Terminal block screws (M3) | 0.42 to 0.58 Nm |
| Terminal block mounting screws (M3.5) | 0.66 to 0.89 Nm |

MELSEC System Q

Automates programmables

Manuel d'installation pour le module d'interface MODBUS QJ71MB91

N° arti : 212597 FRA, Version A, 22012009

Informations de sécurité

Groupe cible

Ce manuel est destiné uniquement à des électriens qualifiés et ayant reçus une formation reconnue par l'état et qui se sont familiarisés avec les standards de sécurité de la technique d'automatisation. Tout travail avec le matériel décrit, y compris la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests doit être réalisé uniquement par des électriens formés et qui se sont familiarisés avec les standards et prescriptions de sécurité de la technique d'automatisation applicable.

Utilisation correcte

Les automates programmables (API) du MELSEC System Q sont conçus uniquement pour les applications spécifiques explicitement décrites dans ce manuel ou les manuels mentionnés ci-après. Veuillez prendre soin de respecter tous les paramètres d'installation et de fonctionnement spécifiés dans le manuel. Tous les produits ont été développés, fabriqués, contrôlés et documentés en respectant les normes de sécurité. Toute modification du matériel ou du logiciel ou le non-respect des avertissements de sécurité indiqués dans ce manuel ou placés sur le produit peut induire des dommages importants aux personnes ou au matériel ou à d'autres biens. Seuls les accessoires et appareils périphériques recommandés par MITSUBISHI ELECTRIC doivent être utilisés. Tout autre emploi ou application des produits sera considéré comme non conforme.

Prescriptions de sécurité importantes

Toutes les prescriptions de sécurité et de prévention d'accident importantes pour votre application spécifique doivent être respectées lors de la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests de ces produits.

Dans ce manuel, les avertissements spéciaux importants pour l'utilisation correcte et sûre des produits sont identifiés clairement comme suit :



DANGER :
Avertissements de dommage corporel.
Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner des dommages corporels et des risques de blessure.



ATTENTION :
Avertissements d'endommagement du matériel et des biens. Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner de graves endommagements du matériel ou d'autres biens.


Autres informations

Les manuels suivants comportent d'autres informations sur les modules :
 ● Manuel du matériel pour MELSEC System Q
 ● Instructions de service du QJ71MB91
 ● Instructions de programmation pour MELSEC System Q

Ces manuels sont disponibles gratuitement sur (www.mitsubishi-automation.fr).

Si vous avez des questions concernant la programmation et le fonctionnement du matériel décrit dans ce manuel, contactez votre bureau de vente responsable ou votre distributeur.

Eléments de commande



Interface RS232

| Raccordement | Signal | Fonction |
|--------------|----------|---|
| 1 | — | Non affecté |
| 2 | RD (RXD) | réception de données |
| 3 | SD (TXD) | émission de données |
| 4 | — | Non affecté |
| 5 | SG (GND) | Masse du signal |
| 6 | — | Non affecté |
| 7 | — | Sortie pour la détection d'une coupure de ligne |
| 8 | — | Entrée pour la détection d'une coupure de ligne |
| 9 | — | Non affecté |

Interface RS422/RS485


| Répartiteur | Signal | Fonction |
|-------------|--------|--------------------------|
| SG | SDA | émission de données (+) |
| | SDB | émission de données (-) |
| FG | RDA | réception de données (+) |
| | RDB | réception de données (-) |
| FG | SG | Masse du signal |
| | FG | Masse de l'appareil |

Résistances de terminaison

Chaque extrémité d'un réseau RS422 ou RS485 doit être terminée par une résistance. Si le QJ71MB91 se trouve au début ou à la fin d'un réseau, une ou deux résistances doivent être raccordées sur le répartiteur du module (voir les exemples de raccordement). Les résistances de terminaison doivent satisfaire aux spécifications suivantes :

- Pour RS-422: R = 330 Ω, 1/4 W
- Pour RS-485: R = 110 Ω, 1/2 W

Les résistances fournies avec le QJ71MB91 peuvent être facilement différencier avec leur code de couleur :



● DEL est allumée ou clignote, ○ DEL éteinte

Installation



DANGER


Toujours couper la tension d'alimentation de l'API et les autres tensions externes avant l'installation et le câblage.



ATTENTION

- Utilisez les modules uniquement sous les conditions ambiantes mentionnées dans le manuel du matériel pour MELSEC System Q. Les modules ne doivent pas être exposés à des poussières conductrices, vapeurs d'huile, gaz corrosifs ou inflammables, de fortes vibrations ou secousses, des températures élevées, de la condensation ou de l'humidité.
- Lors de l'installation de l'équipement, veiller à ce qu'aucun copeau ou fragment de fil ne pénètre dans le module par les fentes d'aération. Au risque de provoquer des incendies, des défauts de l'équipement ou des erreurs.
- Afin d'éempêcher toute pénétration de copeau de forage ou de fragments de fil par les fentes d'aération du module, un couvercle de protection est placé sur les fentes d'aération sur la face supérieure du module. Ne pas enlever ce cache avant d'avoir terminé le câblage. Ce cache doit être enlevé avant de mettre le module en marche afin d'éviter une surchauffe du module.
- Ne pas toucher aux parties conductrices du module.
- Dans le but de vous décharger de toute charges statiques, veillez à toucher une pièce en métal mise à la terre avant de toucher les modules de l'API. Le non-respect peut entraîner un endommagement des modules ou des dysfonctionnements.
- Ne pas ouvrir le boîtier d'un module. Ne pas modifier le module. Cela peut sinon avoir pour conséquence des défauts, des blessures et/ou un incendie.
- Faire attention à positionner le module correctement sur la patte de guidage de l'appareil de base, au risque de plier les broches dans le connecteur du module.

Montage des modules dans l'unité de base



① Après avoir coupé l'alimentation électrique, introduire la patte inférieure du module dans le trou de guidage de l'appareil de base.



② Appuyer ensuite fermement sur le module dans l'appareil de base en s'assurant qu'il soit totalement enfoncé dans l'appareil de base.

③ Fixer le module avec une vis M3 x 12 si l'emplacement de montage est soumis à des vibrations. Ces vis ne sont pas fournies avec les modules.

Serrez les vis des modules avec les couples de serrage mentionnés dans le tableau suivant. Des vis desserrées peuvent entraîner des courts-circuits, des erreurs mécaniques ou des dysfonctionnements.

| Vis | Couple |
|---------------------------------------|----------------|
| Vis de fixation (M3, en option) | 0,36 à 0,48 Nm |
| Vis des bornes de raccordement (M3) | 0,42 à 0,58 Nm |
| Vis de fixation du répartiteur (M3,5) | 0,66 à 0,89 Nm |

Connection


Anschluss

Raccordement

RS-232 Interface

RS232-Schnittstelle

Interface RS232



| No. | Description / Beschreibung / Description |
|-----|--|
| ① | Shield |
| ② | Abschirmung |
| ③ | Blindage |
| ④ | External device |
| ⑤ | Externes Gerät |
| ⑥ | Appareil externe |
| ⑦ | To connector housing |
| ⑧ | Zum Gehäuse des Steckers |
| ⑨ | Versellen le boîtier du connecteur |
| ⑩ | Connect each signal in twisted pair. |
| ⑪ | Verwenden Sie zum Anschluss jedes Signals zwei verdrillte Adern der Leitung. |
| ⑫ | Utiliser deux conducteurs torsadés pour le raccordement de chaque signal. |
| ⑬ | Output for cable disconnection detection |
| ⑭ | Ausgang zur Erkennung einer Leitungsunterbrechung |
| ⑮ | Sortie pour la détection d'une coupure de ligne |
| ⑯ | Input for cable disconnection detection |
| ⑰ | Eingang zur Erkennung einer Leitungsunterbrechung |
| ⑱ | Entrée pour la détection d'une coupure de ligne |

RS-422/485 Interface

RS422/RS485-Schnittstelle

Interface RS422/RS485

NOTE Devices connected to the QJ71MB91 must be all RS-422 or all RS-485.


HINWEIS Die Geräte, die an ein QJ71MB91 angeschlossen werden, müssen entweder alle dem RS422- oder alle dem RS485-Standard entsprechen.

Remarque Les appareils raccordés à un QJ71MB91 doivent satisfaire à tous les standards RS422 ou RS485.

1:1 communication (QJ71MB91 is master or slave)

1:1-Verbindung (QJ71MB91 ist Master oder Slave)

Liaison 1:1 (QJ71MB91 est maître ou esclave)



External device (slave station)

Externes Gerät (Slave)

Appareil externe (esclave)

4-wire connection


2-paariger Anschluss

Raccordement à 2 paires

1:n communication (QJ71MB91 is master)

1:n-Netzwerk (QJ71MB91 ist Master)


Réseau 1:n (QJ71MB91 est maître)



1:n communication (QJ71MB91 is slave)

1:n-Netzwerk (QJ71MB91 ist Slave)

Réseau 1:n (QJ71MB91 est esclave)



No. Description / Beschreibung / Description

① External device (slave station)

② Externes Gerät (Slave)

③ Appareil externe (esclave)

④ 4-wire connection

⑤ 2-paariger Anschluss

⑥ Raccordement à 2 paires

No. Description / Beschreibung / Description

① External device (Master station)

② Externes Gerät (Master)

③ Appareil externe (maître)

④ 4-wire connection


⑤ 2-paariger Anschluss

⑥ Raccordement à 2 paires

⑦ External device (slave station)

⑧ Externes Gerät (Slave)

⑨ Appareil externe (esclave)



No. Description / Beschreibung / Description

① External device (slave station)

② Externes Gerät (Slave)

③ Appareil externe (esclave)

④ 2-wire connection

⑤ 1-paariger Anschluss

⑥ Raccordement à 1 paire

No. Description / Beschreibung / Description

① External device (Master station)

② Externes Gerät (Master)

③ Appareil externe (maître)

④ 2-wire connection

⑤ 1-paariger Anschluss

⑥ Raccordement à 1 paire

⑦ External device (slave station)

⑧ Externes Gerät (Slave)

⑨ Appareil externe (esclave)

MELSEC System Q

Controllori Logici Programmabili

Manuale d'installazione per il modulo interfaccia MODBUS QJ71MB91

Codice: 212597 ITA, versione A, 22012009

Avvertenze di sicurezza

Solo per personale elettrico qualificato

Il presente manuale d'installazione si rivolge esclusivamente a personale elettrico specializzato e qualificato, a perfetta conoscenza degli standard di sicurezza elettrotecnica e di automazione. La progettazione, l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e il collaudo degli apparecchi possono essere effettuati solo da personale elettrico specializzato e qualificato. Gli interventi al software e hardware dei nostri prodotti, per quanto non illustrati nel presente manuale d'installazione o in altri manuali, possono essere eseguiti solo dal nostro personale specializzato.

Impiego conforme alla destinazione d'uso

I controllori logici programmabili (PLC) MELSEC System Q sono previsti solo per i settori d'impiego illustrati nelle presenti istruzioni d'installazione o nei manuali sotto riportati. Abbiate cura di osservare le condizioni generali di esercizio riportate nei manuali. I prodotti sono stati progettati, realizzati, collaudati e documentati nel rispetto delle norme di sicurezza. Interventi non qualificati al software o hardware ovvero l'inosservanza delle avvertenze riportate nel presente manuale d'installazione o stampate sul prodotto possono causare danni seri a persone o cose. Con i controllori logici programmabili MELSEC System Q si possono utilizzare solo unità aggiuntive e di espansione consigliate da MITSUBISHI ELECTRIC. Ogni altro utilizzo o applicazione che vada oltre quanto illustrato è da considerarsi non conforme.

Norme rilevanti per la sicurezza

Nella progettazione, installazione, messa in funzione, manutenzione e collaudo delle apparecchiature si devono osservare le norme di sicurezza e prevenzione valide per il caso d'utilizzo specifico.

Nel presente manuale d'installazione troverete indicazioni importanti per una corretta e sicura gestione dell'apparecchio. Le singole indicazioni hanno il seguente significato:



PERICOLO:
Indica un rischio per l'utilizzatore.
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può mettere a rischio la vita o l'incolmunità dell'utilizzatore.



ATTENZIONE:
Indica un rischio per le apparecchiature.
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può portare a seri danni all'apparecchio o ad altri beni.

Ulteriori informazioni


Ulteriori informazioni in merito alle apparecchiature sono riportate nei manuali seguenti:

- Descrizione hardware per MELSEC System Q
- Manuale d'uso per QJ71MB91
- Manuale di programmazione per MELSEC System Q

Questi manuali sono gratuitamente disponibili in Internet (www.mitsubishi-automation.it).

Nel caso di domande in merito ai lavori di installazione, programmazione e funzionamento dei controllori MELSEC System Q, non esitate a contattare l'ufficio vendite di vostra competenza o un vostro distributore.

Parti



Interfaccia RS232

| Collegamento | Segnale | Funzione |
|--------------|----------|---|
| 1 | — | Non usato |
| 2 | RD (RXD) | Dati ricevuti |
| 3 | SD (TXD) | Dati trasmessi |
| 4 | — | Non usato |
| 5 | SG (GND) | Massa segnale |
| 6 | — | Non usato |
| 7 | — | Uscita per il rilevamento di una sconnessione di cavo |
| 8 | — | Ingresso per il rilevamento di una sconnessione di cavo |
| 9 | — | Non usato |

Installazione



PERICOLO

Prima dell'installazione e del collegamento elettrico, scollare l'alimentazione del PLC ed altre alimentazioni esterne.



ATTENZIONE

- Utilizzare le apparecchiature solo nelle condizioni ambientali riportate nella Descrizione hardware relativa al MELSEC System Q. Le apparecchiature non devono essere esposte a polvere, olio, gas corrosivi o infiammabili, forti vibrazioni o urti, alte temperature, condensa o umidità.
- All'atto del montaggio, assicurarsi che trucioli di foratura o residui di fili metallici non penetrino nel modulo attraverso le fessure di ventilazione, circostanza che potrebbe causare in futuro incendi, guasti all'unità o errori.
- Sulle fessure di ventilazione sul lato superiore del modulo si trova montato un coperchio di protezione che impedisce la penetrazione di trucioli di foratura o residui di fili metallici attraverso le fessure di ventilazione all'interno del modulo. Rimuovere questo coperchio soltanto a conclusione dei lavori di cablaggio. Una volta terminata le operazioni d'installazione, rimuovere questo coperchio per evitare un surriscaldamento del controllore.
- Non entrare in contatto con le parti in tensione del modulo.
- Prima di maneggiare i moduli del PLC è necessario evitare il rischio di possibili cariche elettrostatiche toccando una qualsiasi parte metallica con messa a terra. La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni ai moduli o errato esercizio.
- Non aprire la custodia del modulo. Fare attenzione a non modificare il modulo. Ne possono risultare anomalie, lesioni e/o incendi.
- Se il modulo non viene correttamente posizionato sul rack tramite il listello di guida, i piedini del connettore del modulo possono piegarsi e danneggiarsi.

Interfaccia RS422/RS485



| Morsettiera | Segnale | Funzione |
|-------------|---------|--------------------|
| | SDA | Dati trasmessi (+) |
| | SDB | Dati trasmessi (-) |
| | RDA | Dati ricevuti (+) |
| | RDB | Dati ricevuti (-) |
| | SG | Massa segnale |
| | FG | Massa apparecchio |

Resistenze terminali

Ogni estremità di una rete RS422 o RS485 deve essere chiusa con una resistenza. Nel caso in cui il modulo QJ71MB91 si trovasse all'inizio o alla fine di una rete, presso la morsettiera del modulo si rende necessario collegare una o due resistenze (vedi esempi di connessione). Le resistenze terminali devono rispondere ai seguenti valori:


- Per RS-422: $R = 330 \Omega$, 1/4 W
- Per RS-485: $R = 110 \Omega$, 1/2 W

Le resistenze fornite assieme al modulo QJ71MB91 sono facilmente distinguibili grazie al rispettivo codice colore utilizzato:




Montaggio dei moduli sul rack

① Una volta disinserita la tensione di rete, introdurre il modulo nella guida del rack con la linguetta inferiore.



② Fare quindi pressione sul modulo contro il rack, fino a farlo aderire completamente al rack.



③ Fissare il modulo con una vite supplementare (M3 x12), se si prevedono delle vibrazioni. Questa vite non rientra nella dotazione dei moduli.

Serrare le viti dei moduli con le coppie di serraggio indicate nella tabella seguente. Viti allentate possono essere causa di corti circuiti, difetti meccanici o malfunzionamenti.

| Vite | Coppia di serraggio |
|--|---------------------|
| Vite di fissaggio (M3, opzionale) | da 0,36 a 0,48 Nm |
| Viti della morsettiera (M3) | da 0,42 a 0,58 Nm |
| Viti di fissaggio della morsettiera (M3,5) | da 0,66 a 0,89 Nm |



MELSEC System Q

Controladores lógicos programables

Instrucciones de instalación para módulos de interface QJ71MB91

Nº de art: 212597 ES, versión A, 22012009

Indicaciones de seguridad

Sólo para electricistas profesionales debidamente cualificados

Estas instrucciones de instalación están dirigidas exclusivamente a electricistas profesionales reconocidos que estén perfectamente familiarizados con los estándares de seguridad de la electrotécnica y de la técnica de automatización. La proyección, la instalación, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento y el control de los dispositivos tienen que ser llevados a cabo exclusivamente por electricistas profesionales reconocidos. Manipulaciones en el hardware o en el software de nuestros productos que no estén descritas en estas instrucciones de instalación o en otros manuales, pueden ser realizadas únicamente por nuestros especialistas.

Empleo reglamentario

Los controladores lógicos programables (PLCs) del sistema Q de MELSEC han sido diseñados exclusivamente para los campos de aplicación que se describen en las presentes instrucciones de instalación o en los manuales aducidos más abajo. Hay que cumplir a las condiciones de operación indicadas en los manuales. Los productos han sido desarrollados, fabricados, controlados y documentados en conformidad con las normas de seguridad pertinentes. Manipulaciones en el hardware o en el software por parte de personas no cualificadas, así como la no observación de las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones de instalación o colocadas en el producto, pueden tener como consecuencia graves daños personales y materiales. En combinación con los controladores lógicos programables del sistema Q de MELSEC sólo se permite el empleo de los dispositivos adicionales o de ampliación recomendados por MITSUBISHI ELECTRIC. Todo empleo o aplicación distinto o más amplio del indicado se considerará como no reglamentario.

Normas relevantes para la seguridad

Al realizar trabajos de proyección, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y control de los dispositivos, hay que observar las normas de seguridad y de prevención de accidentes vigentes para la aplicación específica.

En estas instrucciones de instalación hay una serie de indicaciones importantes para el manejo seguro y adecuado del producto. A continuación se recoge el significado de cada una de las indicaciones:

**PELIGRO:**

Advierte de un peligro para el usuario
El incumplimiento de las medidas de seguridad indicadas
puede tener como consecuencia un peligro para la vida o
la salud del usuario.

**ATENCIÓN:**

Advierte de un peligro para el dispositivo u otros aparatos
El incumplimiento de las medidas de seguridad indicadas
puede tener como consecuencia graves daños en el
aparato o en otros bienes materiales.


Información adicional

Los manuales siguientes contienen más información acerca de los dispositivos:

- Descripción del hardware del sistema Q de MELSEC, nº de art. 141683
- Instrucciones de operación de QJ71MB91
- Instrucciones de programación del sistema Q de MELSEC, nº de art. 87432

Estos manuales están a su disposición de forma gratuita en Internet (www.mitsubishi-automation.es). Si se le presentaran dudas acerca de la instalación, programación y la operación de los controladores del sistema Q de MELSEC, no dude en ponérse en contacto con su oficina de ventas o con uno de sus vendedores autorizados.

Elementos de mando



Interface RS232

| Conección | Señal | Función |
|-----------|----------|--|
| 1 | — | Sin asignar |
| 2 | RD (RXD) | Datos recibidos |
| 3 | SD (TXD) | Datos recibidos |
| 4 | — | Sin asignar |
| 5 | SG (GND) | Masa de señal |
| 6 | — | Sin asignar |
| 7 | — | Salida para la detección de desconexión |
| 8 | — | Entrada para la detección de desconexión |
| 9 | — | Sin asignar |

○: Del dispositivo externo al QJ71C24N(-R2)

●: De QJ71C24N(-R2) a un dispositivo externo

Interface RS422/RS485



| Bloque de bornes | Señal | Función |
|------------------|-------|---------------------|
| SG | SDA | Datos enviados (+) |
| | SDB | Datos enviados (-) |
| | RDA | Datos recibidos (+) |
| | RDB | Datos recibidos (-) |
| | SG | Masa de señal |
| | FG | Masa de dispositivo |

Resistencias de terminación

Cada uno de los extremos de una red RS422 ó RS485 tiene que disponer de una resistencia de terminación. Si el módulo QJ71MB91 se encuentra al principio o al final de una red, hay que conectar una o dos resistencias al bloque de bornes del mismo (ver ejemplo de conexión). Las resistencias de terminación tienen que tener los siguientes valores:

- Para RS-422: R = 330 Ω, 1/4 W
- Para RS-485: R = 110 Ω, 1/2 W

Las resistencias incluidas con el módulo QJ71MB91 pueden reconocerse con facilidad gracias al código de color:



●: LED se ilumina o parpadea, ○: LED apagado

Instalación


**PELIGRO**

Antes de empezar con la instalación y con el cableado, hay que desconectar la tensión de alimentación del PLC y otras posibles tensiones externas.

**ATENCIÓN**

- Haga funcionar los aparatos sólo bajo las condiciones ambientales especificadas en la descripción de hardware del sistema Q de MELSEC. Los aparatos no deben exponerse al polvo, a niebla de aceite, a gases corrosivos o inflamables, a vibraciones fuertes o a golpes, a altas temperaturas, a condensación ni a humedad.
- Al realizar el montaje tenga cuidado de que no entren al interior del módulo virutas de metal o restos de cables a través de las ranuras de ventilación. Ello podría causar incendios, defectos o errores en el dispositivo.
- Sobre las ranuras de ventilación de la parte superior del módulo tiene una cubierta protectora que evita la penetración en el módulo de virutas de taladrado o restos de cables. No retire la cubierta antes de haber concluido con el cableado. Antes de poner el módulo en funcionamiento, hay que retirar la cubierta con objeto de evitar un sobrecalentamiento del mismo.
- No toque directamente las partes conductoras del módulo.
- Toque un objeto de metal con puesta a tierra para descargar la electricidad estática antes de tocar módulos del PLC. Si no se tiene esto en cuenta, es posible que los módulos resulten dañados o que se presenten disfunciones.
- No abra la carcasa de un módulo. No modifique el módulo. Esto puede tener como consecuencia disfunciones, lesiones y/o fuego.
- Si un módulo no se coloca correctamente en la unidad base poniendo el saliente en la guía, es posible que se doblen los pinos de la clavija del módulo.

Montaje de los módulos en la unidad base



① Despues de haber desconectado la tensión de red, ponga el módulo con el saliente inferior en la guía de la unidad base.



② Seguidamente, impulse el módulo contra la unidad base hasta que el módulo quede pegado a la misma.

③ Asegure el módulo adicionalmente con un tornillo (M3 x 12) siempre que sea necesario para evitar vibraciones. Este tornillo no se incluye en el volumen de suministro de los módulos.

Apretile los tornillos de los módulos con los pares de apriete indicados en la tabla siguiente. Tornillos flojos pueden dar lugar a cortocircuitos, fallos mecánicos o disfunciones.

| Tornillo | Par de giro |
|---|----------------------|
| Tornillo de fijación (M3, opcional) | entre 0,36 y 0,48 Nm |
| Bornes de conexión del QJ71C24N (M3) | entre 0,42 y 0,58 Nm |
| Bornes de conexión del QJ71C24N-R4 (M2) | entre 0,20 y 0,25 Nm |

MELSEC System Q

Программируемые логические контроллеры

Руководство по установке интерфейсного модуля QJ71MB91 для MODBUS

Kat.№.: 212597 RUS, версия А, 22012009

Указания по безопасности

Только для квалифицированных специалистов

Данное руководство по установке предназначено для квалифицированных специалистов, получивших соответствующее образование и знающим стандарты безопасности в области электротехники и автоматизации. Проектировать, устанавливать, вводить в эксплуатацию, обслуживать и проверять оборудование разрешается только квалифицированному специалисту, получившему соответствующее образование. Вмешательства в аппаратную часть и программное обеспечение нашей продукции, не описанные в этом или иных руководствах, разрешены только нашим специалистам.

Использование по назначению

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) MELSEC System Q предназначены только для тех областей применения, которые описаны в этом руководстве по установке или нижеуказанных руководствах. Обращайте внимание на соблюдение общих условий эксплуатации, названных в руководствах. Продукция разработана, изготовлена, проверена и описана в документации с соблюдением норм безопасности. Неквалифицированные вмешательства в аппаратную часть или программное обеспечение , либо несоблюдение предупреждений, содержащихся в этом руководстве или нанесенных на само оборудование, могут привести к травмам или материальному ущербу. В сочетании с программируемыми контроллерами MELSEC System Q разрешается использовать только дополнительные или расширительные устройства, рекомендуемые компанией Mitsubishi Electric. Любое иное использование, выходящие за рамки сказанного, считается использованием не по назначению.

Предписания, относящиеся к безопасности

При проектировании, установке, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и проверке аппаратной части должны соблюдаться предписания по технике безопасности и охране труда, относящиеся к специфическому случаю применения.

В этом руководстве содержатся указания, важные для правильного и безопасного обращения с прибором. Особые указания встречающиеся в данном руководстве имеют следующие значение:



ОПАСНО:


Предупреждение об опасности для пользователя.
Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к угрозе для жизни или здоровья пользователя.



ВНИМАНИЕ:

Предупреждение об опасности для оборудования.
Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезным повреждениям оборудования или иного имущества.

Элементы управления



Интерфейс RS-232

| Разъём | Сигнал | Назначение |
|--------|----------|---|
| 1 | — | Не используется |
| 2 | RD (RXD) | Прием данных |
| 3 | SD (TXD) | Передача данных |
| 4 | — | Не используется |
| 5 | SG (GND) | Сигнальное заземление |
| 6 | — | Не используется |
| 7 | — | Выход для обнаружения отключения кабеля |
| 8 | — | Вход для обнаружения отключения кабеля |
| 9 | — | Не используется |

Интерфейс RS-422/RS-485

| Клеммная колодка | Сигнал | Назначение |
|------------------|--------|-----------------------|
| SG | SDA | Передача данных (+) |
| | SDB | Передача данных (-) |
| | RDA | Прием данных (+) |
| | RDB | Прием данных (-) |
| FG | SG | Сигнальное заземление |
| | RDB | Заземление на корпус |
| RDA | FG | — |
| | FG | Заземление на корпус |

Оконечные резисторы

Конец каждой сети RS-422 или RS-485 должен оканчиваться резистором. Если модуль QJ71MB91 установлен в начале или в конце сети, к клеммам модуля следует подключить один или два резистора (см. примеры подключения). Оконечные резисторы должны удовлетворять следующим требованиям:

- Для RS-422: R = 330 Ом, 1/4 Вт
- Для RS-485: R = 110 Ом, 1/2 Вт

Резисторы в комплекте модуля QJ71MB91 различаются по цвету.



● Светоид светится или мигает ○ Светоид не светится

Монтаж



ОПАСНО

Перед монтажом и выполнением электропроводки отключите все фазы внешнего питания.



ВНИМАНИЕ

- Эксплуатируйте приборы только в окружающих условиях, указанных в описании оборудования System Q. Не допускайте воздействия на приборы пыли, масляного тумана, едких или легковоспламеняющихся газов, сильной вибрации, ударов, высоких температур, конденсации и влажности.
- При монтаже обращайте внимание на то, чтобы через вентиляционные прорези в модуль не проникли стружки или кусочки проводов, которые позднее могут вызвать короткое замыкание.
- Для предотвращения попадания в процессе монтажа постоянных материалов, таких как кусочки проводов, на модуль наклеена защитная пленка. Не снимайте плёнку до завершения монтажа. Для обеспечения теплоотвода снимите плёнку перед вводом системы в эксплуатацию.
- Не касайтесь токопроводящих частей модуля.
- Прежде чем взяться за модуль, прикоснитесь к заземленному металлическому предмету, чтобы снять с себя статическое электричество. Несоблюдение данного требования может привести к отказу или неисправности модуля.
- Не вскрывайте корпус модуля. Не модифицируйте модуль. Это может привести к пожару, травматии или неисправности.
- Обязательно вставьте фиксатор модуля в установочное отверстие на базовом шасси. Чрезмерное усилие при установке может привести к повреждению разъема и модуля.

Монтаж на базовом шасси

- 1 Отключив питание, вставьте фиксатор модуля в установочное отверстие на базовом шасси.
- 2 Вставьте модуль в базовое шасси, как показано стрелкой.
- 3 Закрепите модуль дополнительным винтом (M3 x 12) при установке базового шасси в месте, где возможна сильная вибрация. Крепежный винт в комплект модуля не входит.

Затяните винты модуля моментом, указанным в таблице. Недостаточная затяжка винтов может стать причиной короткого замыкания, механического отката или неисправности.

| Винт | Момент затяжки |
|---|--------------------|
| Винт крепления модуля (M3, по выбору) | от 0,36 до 0,48 Нм |
| Винты клеммной колодки (M3) | от 0,42 до 0,58 Нм |
| Винты крепления клеммной колодки (M3,5) | от 0,66 до 0,89 Нм |

Дополнительная информация

Дополнительная информация об устройствах содержится в следующих руководствах:

- руководство пользователя (описание аппаратуры) модуля System Q, арт. № 130000
- руководство пользователя QJ71MB91, арт. № 168869
- руководство по программированию для серии System Q, арт. № 87431

Эти руководства бесплатно предоставлены в ваше распоряжение на сайте (www.mitsubishi-automation.ru).

Если возникнут вопросы по установке, программированию и эксплуатации контроллеров MELSEC System Q, обратитесь в ваше региональное торговое представительство или к нашему региональному торговому партнеру.



MITSUBISHI ELECTRIC
FACTORY AUTOMATION

Mitsubishi Electric Europe B.V. // FA - European Business Group //
Germany // Tel.: +49(0)2102-4860 // Fax: +49(0)2102-486112 //
www.mitsubishi-automation.com

Collegamento


Conexión

Подключение

Interfaccia RS232

Interface-RS232

Интерфейс RS-232



| No. | Descrizione / Descripción / Описание |
|-----|---|
| ① | Schermatura Blindaje Экран |
| ② | Apparecchio esterno Dispositivo externo Внешнее устройство |
| ③ | Collegare la schermatura al guscio del connettore A la caja del conector На корпус разъёма |
| ④ | Utilizzare per ogni segnale da collegare due fili twistati del cavo. Emplee un par trenzado para la conexión de cada señal. Все подключения выполняются 2-жильным проводом. |
| ⑤ | Uscita per rilevamento cavo scollegato Salida para la detección de desconexión Выход для обнаружения обрыва кабеля |
| ⑥ | Ingresso per rilevamento cavo scollegato Entrada para la detección de desconexión Вход для обнаружения обрыва кабеля |

Interfaccia RS422/RS485

Interface RS422/RS485

Интерфейс RS-422/RS-485

NOTA Gli apparecchi che si intendono collegare al modulo QJ71MB91 devono rispondere tutti allo standard RS422 o RS485.


Indicación Los dispositivos que se conectan a un QJ71MB91 tienen que satisfacer todos el estándar RS422 ó RS485.

Примечание Все подключения устройства к модулю QJ71MB91 должны выполняться посредством интерфейса RS-422 или RS-485.

Collegamento 1:1 (QJ71MB91 è master o slave)

Conexión 1:1 (QJ71MB91 es maestro o esclavo)

Обмен данными 1:1 (модуль QJ71MB91 ведущий или ведомый)




| No. | Descrizione / Descripción / Описание |
|-----|--|
| ① | Apparecchio esterno (slave) Dispositivo externo (esclavo) Внешнее устройство (ведомая станция) |
| ② | Connessione a 4 fili Conexión de dos pares 4-проводное подключение |
| ③ | Resistenza terminale Resistencia de terminación Оконечная нагрузка шины |
| ④ | Schermatura Blindaje Экран |


Rete 1:n (QJ71MB91 è master)

Red 1:n (QJ71MB91 es maestro)

Обмен данными 1:n (модуль QJ71MB91 ведущий)



| No. | Descrizione / Descripción / Описание |
|-----|--|
| ① | Apparecchio esterno (slave) Dispositivo externo (esclavo) Внешнее устройство (ведомая станция) |
| ② | Connessione a 4 fili Conexión de dos pares 4-проводное подключение |
| ③ | Apparecchio esterno (slave) Dispositivo externo (esclavo) Внешнее устройство (ведомая станция) |




| No. | Descrizione / Descripción / Описание |
|-----|--|
| ① | Apparecchio esterno (slave) Dispositivo externo (esclavo) Внешнее устройство (ведомая станция) |
| ② | Connessione a 2 fili Conexión de un par 2-проводное подключение |
| ③ | Apparecchio esterno (slave) Dispositivo externo (esclavo) Внешнее устройство (ведомая станция) |


Rete 1:n (QJ71MB91 è slave)

Red 1:n (QJ71MB91 es esclavo)

Обмен данными 1:n (модуль QJ71MB91 ведомый)



| No. | Descrizione / Descripción / Описание |
|-----|---|
| ① | Apparecchio esterno (master) Dispositivo externo (maestro) Внешнее устройство (ведущая станция) |
| ② | Connessione a 2 fili Conexión de un par 2-проводное подключение |
| ③ | Apparecchio esterno (master) Dispositivo externo (maestro) Внешнее устройство (ведущая станция) |



| No. | Descrizione / Descripción / Описание |
|-----|---|
| ① | Apparecchio esterno (master) Dispositivo externo (maestro) Внешнее устройство (ведущая станция) |
| ② | Connessione a 2 fili Conexión de un par 2-проводное подключение |
| ③ | Apparecchio esterno (master) Dispositivo externo (maestro) Внешнее устройство (ведущая станция) |

MELSEC System Q

Sterowniki programowalne

Podręcznik instalacji modułu interfejsu MODBUS QJ71MB91

Nr kat.: 212597 POL, Wersja A, 22012009

Informacje związane z bezpieczeństwem

Tylko dla wykwalifikowanego personelu

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych techników elektrotechników, którzy są w pełni zaznajomieni ze standardami bezpieczeństwa, stosowanymi w technologii automatyki. Cała praca z opisanym sprzętem, włącznie z projektem systemu, instalacją, konfiguracją, konserwacją, serwisem i testowaniem, może być wykonywana wyłącznie przez wyszkolonych techników elektrotechników z potwierdzonymi kwalifikacjami którzy doskonale znają wszystkie standardy bezpieczeństwa i regulacje właściwe dla technologii automatyki.

Prawidłowe używanie sprzętu

Sterowniki programowe (PLC) z serii MELSEC System Q, przeznaczone są wyłącznie do aplikacji, opisanych wyraźnie w tym podręczniku lub w podręcznikach wymienionych poniżej. Prosimy dokładnie stosować się do wszystkich parametrów instalacyjnych i eksploatacyjnych wymienionych w tej instrukcji. Wszystkie produkty zostały zaprojektowane, wyprodukowane, przetestowane i udokumentowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Każda modyfikacja sprzętu lub oprogramowania, albo ignorowanie podanych w tej instrukcji lub wydrukowanych na produkcie ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem, może spowodować obrażenie osób lub uszkodzenie sprzętu czy innegoienia. Mogą być używane tylko akcesoria i sprzęt periferyjny, specjalnie zatwierdzone przez MITSUBISHI ELECTRIC. Użycie każdym innym produktów lub ich zastosowanie, uznawane jest za niewłaściwe.

Istotne przepisy bezpieczeństwa

Wszystkie reguły bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom i dotyczące określonych zastosowań, muszą być przestrzegane przy projektowaniu systemu, instalacji, konfiguracji, obsłudze, serwisowaniu i testowaniu tych produktów. Specjalne ostrzeżenia, które są istotne przy właściwym i bezpiecznym użytkowaniu produktów, zostały w tej instrukcji wyraźnie oznaczone w następujący sposób:



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Ostrzeżenia związane z zdrowiem i obrażeniami personelu. Skutkiem niedbałego przestrzegania opisanych tutaj środków ostrożności, mogą być urazy i poważne zagrożenie utraty zdrowia.



UWAGA:

Ostrzeżenia związane z uszkodzeniem sprzętu i mienia. Niedbałe przestrzeganie środków ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji, może doprowadzić do poważnego uszkodzenia sprzętu lub innego własności.

Dodatkowe informacje


Dodatkowe informacje na temat modułów, zawarte są w następujących podręcznikach:

- Podręcznik użytkownika (Instrukcja techniczna) MELSEC System Q, nr kat. 130000
- Podręcznik użytkownika QJ71MB91, nr kat. 168869
- Podręcznik programowania MELSEC System Q, nr kat. 87431

Podręczniki te dostępne są bezpłatnie poprzez Internet (www.mitsubishi-automation.pl).

Jeśli powstaną jakiekolwiek pytania związane z programowaniem i działaniem sprzętu opisanego w tym podręczniku, prosimy o skontaktowanie się z właściwym biurem sprzedaży lub oddziałem.

Nazwy i funkcje części składowych



Interfejs RS-232

| Złącze | Sygnał | Funkcja |
|--------|----------|------------------------------------|
| 1 | — | Nieużywany |
| 2 | RD (RXD) | Odbiór danych |
| 3 | SD (TXD) | Wysyłanie danych |
| 4 | — | Nieużywany |
| 5 | SG (GND) | Wyjście wykrycia rozłączenia kabla |
| 6 | — | Nieużywany |
| 7 | — | Wyjście wykrycia rozłączenia kabla |
| 8 | — | Wejście wykrycia rozłączenia kabla |
| 9 | — | Nieużywany |

Interfejs RS-422/RS-485


| Listwa zaciskowa | Sygnał | Funkcja |
|------------------|--------|----------------------|
| SG | SDA | Wysyłanie danych (+) |
| | SDB | Wysyłanie danych (-) |
| | RDA | Odbiór danych (+) |
| | RDB | Odbiór danych (-) |
| FG | SG | Masa sygnału |
| | FG | Masa sygnału |

Oporniki zakończenia linii

Każdy koniec sieci RS-422 lub RS-485, musi być zakończony opornikiem. Jeśli moduł QJ71MB91 usytuowany jest na początku lub na końcu sieci, do zacisków modułu należy podłączyć jeden lub dwa oporniki (zob. przykład połączenia). Oporniki kończące linię muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

- Dla RS-422: R = 330 Ω, 1/4 W
- Dla RS-485: R = 110 Ω, 1/2 W

Oporniki dostarczone wraz z modulem QJ71MB91, mogą być łatwo rozpoznanie za pomocą oznaczenia kolorowym kodem:



Instalacja



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem instalowania lub przed kablowaniem, należy w sposób widoczny odłączyć wszystkie fazy źródła zasilania.



WAGA

- Produkt należy używać w warunkach otoczenia zawartych ogólnych danych technicznych opisanych w instrukcji obsługi technicznej. Nie wolno używać produktu w obszarach zapłonnych, oparach oleju, pyłach przewodzących, żarzących lub palnych gazach, narażać na wibracje lub uderzenia, wystawiać na działanie wysokiej temperatury, parę skropionej lub wiatru i deszczu.
- Podczas wiercenia otworów pod wkręty lub okablowania, wióry lub obcinane końcówki przewodów nie powinny dostać się do środka szczelinami wentylacyjnymi. Taki przypadek może spowodować pożar, uszkodzenie lub wadliwe działanie.
- Do wierzchu modułu dokonana jest folia zabezpieczająca przed obcymi substancjami, takimi jak kawałki przewodów wpadające do modułu w czasie kablowania. W czasie kablowania nie należy zdejmować folii. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należą ją zdjąć, aby umożliwić rozpraszanie ciepła.
- Bezpośrednio nie dotykać przewodzących części modulu.
- W celu odprowadzenia z ciała ludzkiego zgromadzonych ładunków elektrycznych, przed rozpoczęciem użytkowania modułów należy dotknąć metalowego, uziemionego elementu. Niewykonanie tej czynności może spowodować awarię lub nie właściwe działanie modułu.
- Nie otwierać obudowy modułu. Nie modyfikować modułu. Może to doprowadzić do zapalenia się, uszkodzenia ciała lub do niewłaściwego działania.
- Zatrask do przytwierdzania modułu należy zawsze składać do odpowiedniego otworu znajdującego się w płytcie bazowej. Wcisnięcie zaczepu do otworu spowoduje uszkodzenie złącz modulu oraz modułu.

Montaż do płyty bazowej

- ① Po wyłączeniu napięcia zasilania, zatrask do przytwierdzania modułu należy włożyć do odpowiedniego otworu w płytce bazowej.
- ② Chcąc załadować moduł do płyty bazowej, należy pchać go w kierunku oznaczonym strzałką.
- ③ Jeśli spodziewane są duże drgania, moduł należy umocować do płyty bazowej za pomocą dodatkowej śruby (M3 x 12). Śruba ta nie jest dostarczana wraz z modelem.

Dokręcanie śrub w module powinno odbywać się w podanych dalej granicach momentu. Luźne śruby mogą spowodować zwarcie obwodów, uszkodzenie mechaniczne lub wadliwe działanie.

| Śruba | Moment |
|--|-----------------|
| Śruba montażowa modułu (M3, dodatkowa) | 0,36 do 0,48 Nm |
| Śruby (M3) listwy zaciskowej QJ71C24N | 0,42 do 0,58 Nm |
| Śruby (M2) listwy zaciskowej QJ71C24N-R4 | 0,20 do 0,25 Nm |



Mitsubishi Electric Europe B.V. // FA - European Business Group //
Germany // Tel.: +49(0)2102-4860 // Fax: +49(0)2102-486112 //
www.mitsubishi-automation.com

MELSEC System Q

Programozható vezérlők

Telepítési útmutató a QJ71MB91 MODBUS interfész modulhoz

Cikkszám: 212597 HUN, A verzió, 22012009

Biztonsági tájékoztató

Csak szakképzett munkatársnak!

A kézikönyv megfelelően képzett és szakképesítéssel rendelkező elektrotechnikusok számára készült, akit teljesen tisztában vannak az automatizálási technológiák biztonsági szabványával. A leírt berendezések végzettsége minden munka, ideértve a rendszerek tervezését, beszerelését, beállítását, karbantartását, javítását és ellenőrzését, csak képzett elektrotechnikusok végezhetik, akik ismerik az automatizálási technológia vonatkozó biztonsági szabványait és előírásait.

A berendezés helyes használata

A MELSEC System Q programozható logikai vezérlő (PLC) egységei csak a jelen telepítési útmutatóban vagy az alább felsorolt kézikönyvekben szereplő alkalmazási területeken használhatók. Kérjük, tartsa be a kézikönyvben leírt összes beszerelési és üzemeltetési előírást. minden termék tervezése, gyártása, ellenőrzése és dokumentálása a biztonsági előírásoknak megfelelően történik. A hardver vagy a szoftver bármely módosítása vagy a kézikönyvben szereplő vagy a termékre nyomtatott biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérelést vagy a berendezés és egyéb tulajdon károsodását okozhatja. Kifejezetten csak a MITSUBISHI ELECTRIC által jóváhagyott tartozékok és periferiák használata megengedett. A termékek bármely más használata vagy alkalmazása helytelen.

Vonatkozó biztonsági szabályozások

Minden, az Ön egyedi alkalmazására vonatkozó biztonsági és balesetvédelmi előírást be kell tartani a termékek rendszertervezése, üzembe helyezése, beállítása, karbantartása, javítása és ellenőrzése során.

A kézikönyvben a termékek helyes és biztonságos használatára vonatkozó speciális figyelmeztetései világosan meg vannak jelölve az alábbiak szerint:



VESZÉLY:
Személyi sérellesveszélyre vonatkozó figyelmeztetések.
Az itt leírt óvintézkedések figyelmen kívül hagyása sérelést vagy súlyos egészségkárosodást okozhat.



VIGYÁZAT:
A berendezések vagy vagyontárgyak sérülésére vonatkozó figyelmeztetések.
Az itt leírt óvintézkedések figyelmen kívül hagyása a berendezés vagy egyéb vagyontárgyak súlyos károsodásához vezethet.

További tájékoztatás


A következő kézikönyvekben további információk találhatók a készülékkel kapcsolatban:

- MELSEC System Q hardver-kézikönyv, cikkszám: 141683
- Kezelési útmutató a QJ71MB91 egységhöz
- MELSEC System Q programozási útmutató, cikkszám: 87432

A kézikönyvek ingyenesen letölthetők internetes honlapunkról (www.mitsubishi-automation.hu).

Ha bármilyen kérdése van a kézikönyvben leírt berendezés programozásával vagy használatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes értékesítési irodával vagy osztállyal.

A modul részei



RS232 port

| Csatlakozó | Jel | Funkció |
|------------|----------|---|
| 1 | — | Nincs használatban |
| 2 | RD (RXD) | Fogadási adatok |
| 3 | SD (TXD) | Küldési adatok |
| 4 | — | Nincs használatban |
| 5 | SG (GND) | Jelföldelés |
| 6 | — | Nincs használatban |
| 7 | — | Kimenet a vezetékszakadás érzékeléséhez |
| 8 | — | Bemenet a vezetékszakadás érzékeléséhez |
| 9 | — | Nincs használatban |

VESZÉLY


A telepítési és huzalozási munkálatok megkezdése előtt minden különböző tápforrást ki kell levezetni a PLC-től, és a csatlakozók ki kell rögzíteni a csatlakozókhoz.

VIGYÁZAT


- A berendezést kizárolag a MELSEC System Q hardver kézikönyvben leírt feltételek között üzemeltessé. Ne tegye ki a készüléket pornak, olajnak, korrozív vagy gyűlékony gázoknak, erős rezgésnek illetve ütéseknek, magas hőmérsékletnek, párolycasapadásnak, vagy nedvességnak.
- Telepítés közben ügyeljen arra, hogy a fűrás forgács, vagy vezetékdarabok szellőzönlőnyílásokon keresztül a készülékebe hullva ne okozzon zárlatot. Ellenkező esetben tüz, meghibásodás és üzembavar veszély áll fenn.
- A modul tetején lévő szellőzönlőnyílásokon véddőborítás található, amely megakadályozza, hogy a fűrás forgács, vagy a kaboldarabok a nyílásban keresztül a modulba jussanak. Ne távolítsa el a borítást a huzalozás befejezése előtt! Üzemeltetés előtt azonban feltétlenül vegye le a borítást, mert ellenkező esetben a modul üzembárban túlmelegedhet.
- Ne érjen a modul áramot vezető alkatrészeihez.
- Mielőtt hozzáérne a PLC moduljához, a sztatikus feltőltődés levejtésére érdemes meg egy földelés fémtárgyat. Ellenkező esetben a modul károsodhat, illetve üzembavar jelentkezhet.
- Ne nyissa fel a modul tokozását, és ne végezzen a modulon átalakításokat, mert ezek meghibásodást, üzembavar, személyi sérüléseket és/vagy tüzet okozhatnak.
- Óvatosan vezesse a modul alsó fülét a hátlapba. Ellenkező esetben a modul „, illetve csatlakozája megsérülhet.“

A modulok felszerelése a hátlapra

① A tápegység kikapcsolása után helyezze a modul alsó fülét a hátlap vezetőnyílásába.



② Ezután nyomja a modult határozottan az alapegyégre, míg az teljesen a helyére nem kerül.



③ Ha a telepítés helyén rezgések jelentkezhetnek, rögzítse a modult rögzítőcavarokkal (M3 x 12). A csavarokat a szállított termék dobozában nem tartalmazza.

Húzza meg a modulok csavarjait a következő táblázatban megadott meghúzási nyomatékkel. A laza csavarok rövidzárát, mechanikus meghibásodást vagy működési hibát idézhetnek elő.

| Csavar | Nyomaték |
|-----------------------------------|----------------|
| Rögzítőcavar (M3, opcionális) | 0,36 – 0,48 Nm |
| A QJ71C24N (M3) csatlakozókapcsai | 0,42 – 0,58 Nm |
| A kapocsíró rögzítőcavarai (M3,5) | 0,66 – 0,89 Nm |



MELSEC System Q**Programovatelné logické automaty****Návod k instalaci modulu rozhraní MODBUS QJ71MB91**

Kat. č.: 212597 CZ, Verze A, 22012009

Bezpečnostní informace**Pouze pro kvalifikované osoby**

Tento návod je určen pouze pro řádně školené a způsobilé elektrotechniky, kteří jsou plně obeznámeni s bezpečnostními standardy pro technologii automatizace. Všechny práce s hardwarem zde popsány, včetně návrhu systému, instalace, nastavení, servisu a zkoušení směřují provádět pouze školení elektrotechnici s příslušnou kvalifikací, kteří jsou plně obeznámeni s příslušnými bezpečnostními standardy pro technologii automatizace.

Použití v souladu se stanoveným určením

Programovatelné automaty (PLC) systému MELSEC Q jsou určeny jen pro ty oblasti použití, které jsou popsány v tomto návodu k instalaci nebo v níže uvedených příručkách. Dohrdněte všeobecné provozní podmínky uvedené v tétoč píručkách. Popsané výrobky byly vyrobeny, vyrobeny, přezkoušeny a vybaveny dokumentací tak, aby využily příslušným bezpečnostním normám. Neukvalifikované zásahy do technického nebo programového vybavení případně nedodržení varovných upozornění uvedených v této píručce nebo umístěných na přístroji může vést k těžkým škodám na zdraví osob a majetku. Ve spojení s programovatelnými automaty systému MELSEC Q se mohou používat pouze ty dopříložené a rozšiřující přístroje, které byly doporučeny firmou MITSUBISHI ELECTRIC. Jakákoli jiná aplikace nebo využití jidoucí nad rámec nasazení popsáno v tomto návodu bude považováno za použití odporující stanovenému určení.

Příslušné bezpečnostní předpisy

Při projektování, instalaci, užívání do provozu, údržbě a kontrole přístrojů je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy pro předcházení úrazům platné pro daný případ nasazení.

V tomto návodu k instalaci jsou obsažena upozornění, která jsou důležitá pro správné a bezpečné zácházení s tímto výrobkem. Jednotlivá upozornění mají následující význam:


**NEBEZPEČÍ***Varování týkající se zdraví a zranění osob.**Nedodržení zde popsánych bezpečnostních zásad může vést k vážnému ohrožení zdraví nebo zranění.***UPOZORNĚNÍ:***Varování týkající se poškození zařízení a majetku.**Nedodržení tétoč bezpečnostních upozornění může vést k vážnému poškození zařízení nebo jiného majetku.***Další informace**

Další informace o tétoč přístrojích jsou obsaženy v následujících příručkách:

- Popis technického vybavení systému MELSEC Q, č. zboží 141683
- Návod k obsluze modulu QJ71MB91
- Návod k programování systému MELSEC Q, č. zboží 87432

Tyto příručky jsou bezplatně k dispozici na internetových stránkách (www.mitsubishi-automation.de).

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se instalace a provozu některého z výrobků popisovaných v tomto návodu, spojte se smíšním prodejem nebo s distributorem.

Obslužné prvky

● Kontrolka LED svítí nebo blíká, ○ Kontrolka LED nesvítí

Rozhraní RS 232

| Zapojení konektoru | Signál | Funkce |
|--------------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | — | Neobsazeno |
| 2 | RD (RXD) | Přijímaná data |
| 3 | SD (TXD) | Vysílaná data |
| 4 | — | Neobsazeno |
| 5 | SG (GND) | Signálová/pracovní zem |
| 6 | — | Neobsazeno |
| 7 | — | Výstup pro detekci přerušení vodiče |
| 8 | — | Vstup pro detekci přerušení vedení |
| 9 | — | Neobsazeno |

Rozhraní RS 422/RS 485


| Svorkovnicový blok | Signál | Funkce |
|--------------------|--------|------------------------|
| SG | SDA | Vysílaná data (+) |
| | SDB | Vysílaná data (-) |
| FG | RDA | Přijímaná data (+) |
| | RDB | Přijímaná data (-) |
| RDA | SG | Signálová/pracovní zem |
| | RDB | Zem přístroje |

Zakončovací odpory

Oba konce datové linky RS 422 nebo RS 485 musí být zakončeny odporem dané velikosti. Pokud se modul QJ71MB91 nachází na začátku nebo na konci datové linky, pak musíte na svorkovnicový blok modulu připojit jeden nebo dva odpory (viz příklady zapojení). Zakončovací odpory musí mít následující hodnoty:

- Pro RS 422: R = 330 Ω, 1/4 W
- Pro RS 485: R = 110 Ω, 1/2 W

Odpory dodávané s modulem QJ71MB91 snadno rozlišete podle barevného kódu:

**Instalace****NEBEZPEČÍ:**

Před instalací a připojováním kabelů vypněte externí přívod napájecího napětí pro PLC a případně i další externí napětí.

**UPOZORNĚNÍ:**

- Zařízení provozujte pouze v prostředí, které vyhovuje podmínkám uvedeným v popisu technického vybavení systému MELSEC Q. Přístroje nesmí být vystaveny prachu, olejové mlze, leptavým nebo hořlavým plynům, silným vibracím nebo rázům, vysokým teplotám a kondenzačním účinkům nebo vlhkostí.
- Při montáži dávejte pozor na to, aby se do modulu nedostaly přes větrací mřížky vrtání nebo zbytky drážek. To by mohlo vyvolat požár, poruchu nebo věst k výpadkům přírovní.
- Na větrací mřížce na horní straně modulu je upověděno protiprachové překrytí, které zabraňuje tomu, aby se přes štěrbiny ve větrací mřížce nedostaly dovnitř modulu trásky z vrtání nebo zbytky drážek. Protiprachové překryty nesmíte drážit, než dokončíte připojování. Před uvedením do provozu však musíte tento kryt odstranit, aby nedošlo k přehřátí modulu.
- Nedotýkejte se žádných částí modulů, které mohou být pod napětím.
- Před každým uchopením modulu PLC vybítejte nejdříve svůj statický náboj tím, že se dotkněte uzemněné kovové části. Nedodržením tohoto upozornění můžete poškodit modul nebo zaviníte jeho chybou funkci.
- Neotevírejte kryt modulu. Neprovádějte změny na modulu. Při tétoč činnostech by mohly vzniknout poruchy a/nebo požár, a zároveň dochází k poranění.
- Pokud není modul správně nasazen do vodicího vybrání na nosiči zášuvních modulů, pak můžete dojít k ohnutí kolíků na jeho konektoru.

Montáž modulů na sběrnicový nosič zášuvních modulů

① Po vypnutí sítového napětí nasadte modul spodní západkou do vodicího vybrání nosiče modulů.

② Pak modul přitlačte k sběrnicovému nosiči zášuvních modulů tak, aby přilehl celou plochou na nosič.

③ Pokud pracujete v prostředí s výskytem vibrací, zajistěte modul dodatečně jedním šroubkem (M3 x 12). Tento šroubek není obsahem dodávky modulu.

Dotáhněte šroubky modulů utahovacími momenty uvedenými v následující tabulce. Volné šroubky mohou způsobit zkraty, mechanické poruchy nebo vyvolat chybou funkci.

| Šroubek | Utahovací moment |
|---|------------------|
| Upevňovací šroubek (M3, přídavný) | 0,36 až 0,48 Nm |
| Upevňovací šroubek (M3, přídavný) | 0,42 až 0,58 Nm |
| Upevňovací šroubek svorkovnicového bloku (M3,5) | 0,66 až 0,89 Nm |

MITSUBISHI
ELECTRIC

FACTORY AUTOMATION

Mitsubishi Electric Europe B.V. // FA - European Business Group //
Germany // Tel.: +49(0)2102-4860 // Fax: +49(0)2102-486112 //
www.mitsubishi-electric.com

(PL) Połączenie


(H) Bekötés

(CZ) Připojení

(PL) Interfejs RS-232

(H) RS232 port

(CZ) Rozhraní RS 232



| Nr/ Nr./ Č. | Opis / Leírás / Popis |
|-------------------|--|
| ① | (PL) Ekran (H) Árnyékolás (CZ) Stínění |
| ② | (PL) Urządzenie zewnętrzne (H) Külső eszköz (CZ) Externí zařízení |
| ③ | (PL) Do obudowy złącza (H) A csatlakozó házahoz (CZ) Ke krytu konektoru |
| ④ | (PL) Łączy poszczególne sygnały w skrętce. (H) minden jel csatlakoztatásához csavart érpárt használjon. (CZ) K připojení jakéhokoliv signálu použijte vždy stočený pár žil v kabelu. |
| ⑤ | (PL) Wyjście wykrycia rozłączenia kabla (H) Kimenet a vezetékszakadás érzékeléséhez (CZ) Výstup pro detekci přerušení vedení |
| ⑥ | (PL) Wejście wykrycia rozłączenia kabla (H) Bemenet a vezetékszakadás érzékeléséhez (CZ) Vstup pro detekci přerušení vedení |

(PL) Interfejs RS-422/485

(H) RS422/RS485 port

(CZ) Rozhraní RS 232/RS 485

(PL) Uwaga

Wszystkie urządzenia podłączone do QJ71MB91, muszą komunikować się w standardzie RS-422 lub RS-485.

(H) Tudnivaló

A QJ71MB91 egységhez csatlakoztatott összes eszköznek mind RS422 vagy RS485 típusúnak kell lennie.


(CZ) Poznámka

Zařízení, která se připojují na modul QJ71MB91, musejí všechna odpovídat buď standardu RS 422, anebo všechna standardu RS 485.

(PL) Komunikacja 1:1 (QJ71MB91 jest typu master lub slave)

(H) 1:1 csatlakoztatás (a QJ71MB91 master vagy slave)

(CZ) Komunikační propojení 1:1 (modul QJ71MB91 je Master nebo Slave)



(PL) Opis / Leírás / Popis


(H) Opis / Leírás / Popis

| Nr/ Nr./ Č. | Opis / Leírás / Popis |
|-------------------|--|
| ① | (PL) Urządzenie zewnętrzne (master lub slave) (H) Külső eszköz (slave) (CZ) Externí zařízení (Slave) |
| ② | (PL) Połączenie 4-przewodowe (H) 2-vezetékes csatlakoztatás (CZ) Připojení dvěma páry vodičů |
| ③ | (PL) Urządzenie zewnętrzne (master lub slave) (H) Külső eszköz (slave) (CZ) Externí zařízení (Slave) |
| ④ | (PL) Do obudowy złącza (H) A csatlakozó házahoz (CZ) Ke krytu konektoru |
| ⑤ | (PL) Łączy poszczególne sygnały w skrętce. (H) minden jel csatlakoztatásához csavart érpárt használjon. (CZ) K připojení jakéhokoliv signálu použijte vždy stočený pár žil v kabelu. |
| ⑥ | (PL) Wyjście wykrycia rozłączenia kabla (H) Kimenet a vezetékszakadás érzékeléséhez (CZ) Výstup pro detekci přerušení vedení |
| ⑦ | (PL) Wejście wykrycia rozłączenia kabla (H) Bemenet a vezetékszakadás érzékeléséhez (CZ) Vstup pro detekci přerušení vedení |

(PL) Komunikacja 1:n (QJ71MB91 jest typu master)

(H) 1:n hálózat (a QJ71MB91 master egység)

(CZ) Sítové komunikační propojení 1:n (QJ71MB91 je Master)



**Nr/
Nr./
Č.**


Opis / Leírás / Popis

| | |
|---|---|
| ① | (PL) Urządzenie zewnętrzne (stacja typu slave) (H) Külső eszköz (slave) (CZ) Externí zařízení (Slave) |
| ② | (PL) Połączenie 4-przewodowe (H) 2-vezetékes csatlakoztatás (CZ) Připojení dvěma páry vodičů |
| ③ | (PL) Urządzenie zewnętrzne (stacja typu slave) (H) Külső eszköz (slave) (CZ) Externí zařízení (Slave) |

(PL) Komunikacja 1:n (QJ71MB91 jest stacją slave)

(H) 1:n hálózat (a QJ71MB91 slave egység)


(CZ) Sítové komunikační propojení 1:n (QJ71MB91 je Slave)



**Nr/
Nr./
Č.**

Opis / Leírás / Popis

| | |
|---|--|
| ① | (PL) Urządzenie zewnętrzne (stacja typu master) (H) Külső eszköz (master) (CZ) Externí zařízení (Master) |
| ② | (PL) Połączenie 4-przewodowe (H) 2-vezetékes csatlakoztatás (CZ) Připojení dvěma páry vodičů |
| ③ | (PL) Urządzenie zewnętrzne (stacja typu master) (H) Külső eszköz (master) (CZ) Externí zařízení (Master) |



**Nr/
Nr./
Č.**

Opis / Leírás / Popis

| | |
|---|---|
| ① | (PL) Urządzenie zewnętrzne (stacja typu slave) (H) Külső eszköz (slave) (CZ) Externí zařízení (Slave) |
| ② | (PL) Połączenie 2-przewodowe (H) 1-vezetékes csatlakoztatás (CZ) Připojení jedním párem vodičů |
| ③ | (PL) Urządzenie zewnętrzne (stacja typu slave) (H) Külső eszköz (slave) (CZ) Externí zařízení (Slave) |

**Nr/
Nr./
Č.**

Opis / Leírás / Popis

| | |
|---|--|
| ① | (PL) Urządzenie zewnętrzne (stacja typu master) (H) Külső eszköz (master) (CZ) Externí zařízení (Master) |
| ② | (PL) Połączenie 2-przewodowe (H) 1-vezetékes csatlakoztatás (CZ) Připojení jedním párem vodičů |
| ③ | (PL) Urządzenie zewnętrzne (stacja typu master) (H) Külső eszköz (master) (CZ) Externí zařízení (Master) |